

Numero scheda: 1118J15_200000A località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI CANCELLACCI 42
VIA DEI CANCELLACCI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

1

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DEI CANCELLACCI 48
Altro VIA DEI CANCELLACCI snc

Uso prevalente

Culto numero alloggi 0

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi cancellata di metallo grigio

Loggia colonnato in pietra e legno grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

scalinata in pietra, rosone

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1118J15_2000004 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CALCINAIA	34
VIA DI CALCINAIA	36
VIA DI CALCINAIA	38
VIA DI CALCINAIA	40
VIA DI CALCINAIA	42
VIA DI CALCINAIA	44
VIA DI CALCINAIA	snc
VIA DI CALCINAIA	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DI CALCINAIA	44
Residenza	VIA DI CALCINAIA	42
Residenza	VIA DI CALCINAIA	40
Residenza	VIA DI CALCINAIA	38
Residenza	VIA DI CALCINAIA	36
Residenza	VIA DI CALCINAIA	34
Residenza	VIA DI CALCINAIA	snc
Fondi non rilevabili	VIA DI CALCINAIA	snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 11/12/2005



Numero scheda: 1118J15_20000A4 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CALCINAIA 46
VIA DI CALCINAIA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DI CALCINAIA snc
Altro VIA DI CALCINAIA 46

Uso prevalente

Altro numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Rivestimento intonaco a pinocchietto grigio
Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1118J15_2000006 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CALCINAIA 26
VIA DI CALCINAIA 28

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI CALCINAIA 26
Residenza VIA DI CALCINAIA 28

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Insegne Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1118J15_2000008 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CALCINAIA 24
VIA DI CALCINAIA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI CALCINAIA snc
Box auto VIA DI CALCINAIA 24

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia con madonna in pietra

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1118J15_2000009 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CALCINAIA 22

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI CALCINAIA 22

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Orto Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1118J15_1300156 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CALCINAIA 17
VIA DI CALCINAIA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Box auto VIA DI CALCINAIA 17
Box auto VIA DI CALCINAIA snc

Uso prevalente

Non residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1118J15_1300170 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLA SORGENTE 2
 VIA DELLA SORGENTE 4
 VIA DELLA SORGENTE 6
 VIA DELLA SORGENTE 8

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLA SORGENTE 2
 Residenza VIA DELLA SORGENTE 4
 Residenza VIA DELLA SORGENTE 6
 Residenza VIA DELLA SORGENTE 8

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

4

Pertinenza

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Altro

tettoia sopra la porta

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 1118J15_1900098 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLA SORGENTE 9
 VIA SAN MARTINO 7
 VIA SAN MARTINO 9

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DELLA SORGENTE	snc
Residenza	VIA DELLA SORGENTE	snc
Residenza	VIA DELLA SORGENTE	snc
Residenza	VIA SAN MARTINO	7
Residenza	VIA SAN MARTINO	9

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Tamponamenti logge/terrazze
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1118J15_1900099 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLA SORGENTE 7
 VIA DELLA SORGENTE snc
 VIA DELLA SORGENTE snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLA SORGENTE 7
 Residenza VIA DELLA SORGENTE snc
 Residenza VIA DELLA SORGENTE snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1118J15_1900A99 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLA SORGENTE 5

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLA SORGENTE 5

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1118J15_1900B99 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLA SORGENTE 1
 VIA DELLA SORGENTE 3
 VIA SAN MARTINO 11
 VIA SAN MARTINO 13
 VIA SAN MARTINO 15

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN MARTINO 11
 Residenza VIA SAN MARTINO 13
 Residenza VIA SAN MARTINO 15
 Fondi non rilevabili VIA DELLA SORGENTE 1
 Residenza VIA DELLA SORGENTE 3

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi | 4 |

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1118J15_1900102 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN MARTINO 1
 VIA SAN MARTINO 1 a
 VIA SAN MARTINO 3
 VIA SAN MARTINO 5

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN MARTINO 1
 Residenza VIA SAN MARTINO 3
 Pubblico esercizio VIA SAN MARTINO 5

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 3

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento piastrelle beige

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1118J15_1900103 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN MARTINO 46
 VIA SAN MARTINO 48
 VIA SAN MARTINO 52
 VIA SAN MARTINO 54

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN MARTINO 48
 Residenza VIA SAN MARTINO 52
 Box auto VIA SAN MARTINO 46
 Altro VIA SAN MARTINO 54

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
 Altro tettoia sopra la porta cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 1118J15_1900191 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN MARTINO 56
 VIA SAN MARTINO 58
 VIA SAN MARTINO 60

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN MARTINO 56
 Residenza VIA SAN MARTINO 58
 Residenza VIA SAN MARTINO 60

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1118J15_1900104 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN MARTINO 62
VIA SAN MARTINO 64

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN MARTINO 64
Box auto VIA SAN MARTINO 62

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Altro tettoia sopra la porta cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1118J15_1900105 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN MARTINO 66
 VIA SAN MARTINO 68
 VIA SAN MARTINO 68 a
 VIA SAN MARTINO snc
 VIA SAN MARTINO snc
 VIA SAN MARTINO snc
 VIA SAN MARTINO snc
 VIA SAN MARTINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN MARTINO snc
 Residenza VIA SAN MARTINO 68
 Residenza VIA SAN MARTINO 66
 Residenza VIA SAN MARTINO snc
 Residenza VIA SAN MARTINO snc
 Residenza VIA SAN MARTINO snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi | 3 |

Pertinenza

Giardino

Buono

Superfettazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura grigio

Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/12/2005



Numero scheda: 1118J15_2000204 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CALCINAIA 2
 VIA SAN MARTINO 40
 VIA SAN MARTINO 42

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI CALCINAIA 2
 Residenza VIA SAN MARTINO 42
 Pubblico esercizio VIA SAN MARTINO 40
 Fondi non rilevabili VIA DI CALCINAIA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
 Marcadavanzale pietra grigio
 Cornici pietra grigio
 Altro cornica sottotetto pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda: 1118J15_2000224 località: SanMartino alla Palm **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CALCINAIA snc
 VIA DI CALCINAIA snc
 VIA DI CALCINAIA snc
 VIA DI CALCINAIA snc
 VIA DI CALCINAIA snc
 VIA DI CALCINAIA snc
 VIA DI CALCINAIA snc
 VIA DI CALCINAIA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Altro	VIA DI CALCINAIA	snc
Altro	VIA DI CALCINAIA	snc
Altro	VIA DI CALCINAIA	snc
Altro	VIA DI CALCINAIA	snc
Altro	VIA DI CALCINAIA	snc
Altro	VIA DI CALCINAIA	snc
Uffici	VIA DI CALCINAIA	4
Uffici	VIA DI CALCINAIA	6
Uffici	VIA DI CALCINAIA	8
Uffici	VIA DI CALCINAIA	10
Uffici	VIA DI CALCINAIA	12
Uffici	VIA DI CALCINAIA	14
Uffici	VIA DI CALCINAIA	16
Uffici	VIA DI CALCINAIA	18

Uso prevalente

Cultura numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/12/2005



Numero scheda: 1118J15_2000016 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN MARTINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN MARTINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Timpani pietra grigio

Cornici pietra grigio

Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/12/2005

Numero scheda: 1118J15_2000015 località: San Martino alla Pal **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN MARTINO 38

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN MARTINO 38

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 19/12/2005

Numero scheda: 1118J39_45000A località: Santa Maria a Marci **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DELL'ORATORIO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 1

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DELL'ORATORIO

Uso prevalente

Culto numero alloggi 0

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Altro tettoia sopra la porta legno e laterizio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

bassorilievo

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/12/2005

Numero scheda: 1118J39_4500005 località: Santa Maria a Marci **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DELL'ORATORIO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELL'ORATORIO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Alberature di pregio Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 19/12/2005

Numero scheda: 1118J39_45000A5 località: Santa Maria a Marci **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DELL'ORATORIO 28
 VIA DELL'ORATORIO snc
 VIA DELL'ORATORIO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELL'ORATORIO 28
 Residenza VIA DELL'ORATORIO snc
 Residenza VIA DELL'ORATORIO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Orto Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco beige

Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/12/2005

Numero scheda: 1118J39_4500009 località: Santa Maria a Marci **Utoe** numero: 11 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DELL'ORATORIO 22
VIA DELL'ORATORIO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELL'ORATORIO 22
Residenza VIA DELL'ORATORIO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Medio

Cortile Medio

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Altro tettoia sopra la porta

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

