

Numero scheda: 1218J45\_5800499      località: San vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Pendici collinari meridionali

**Ingressi**

VIA SAN NICCOLO' 43  
VIA SAN NICCOLO' 45

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA SAN NICCOLO' 43  
Residenza VIA SAN NICCOLO' 45

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi      2

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Portale      pietra      grigio

Altro      tettoia sopra la porta      legno e cotto

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/12/2005

Numero scheda: 1218J53\_5900171      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

**Ingressi**

VIA SAN NICCOLO'      6

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**      1820

**Numeri piani**

numero piani massimo     

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani     

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

**Uso prevalente**

numero alloggi     

**Pertinenza**

Cortile      Cattivo

Alberature di pregio

Superfettazioni       baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi      muartura e ringhiera      grigio

Basamento      intonaco simil pietra      grigio

Cornici      pietra      grigio

Loggia      colonnato legno e cotto

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco      Deteriorato  
Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture      basso      Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Numero scheda: 1218J53\_590000B      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 11  
 VIA EMPOLESE snc  
 VIA EMPOLESE snc  
 VIA EMPOLESE snc  
 VIA EMPOLESE snc  
 VIA EMPOLESE snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada       da corte  
 viabilità di servizio       da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Altro VIA EMPOLESE snc  
 Altro VIA EMPOLESE 11  
 Altro VIA EMPOLESE snc  
 Altro VIA EMPOLESE snc  
 Altro VIA EMPOLESE snc  
 Altro VIA EMPOLESE snc

**Uso prevalente**

Culto      numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni       baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Portale      pietra      grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**





Numero scheda: 1218J53\_5900075      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 11  
 VIA EMPOLESE 13  
 VIA EMPOLESE 7 a  
 VIA EMPOLESE 9  
 VIA EMPOLESE snc  
 VIA EMPOLESE snc  
 VIA EMPOLESE snc  
 VIA EMPOLESE snc  
 VIA EMPOLESE snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada       da corte  
 viabilità di servizio       da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE snc  
 Altro VIA EMPOLESE 9  
 Altro VIA EMPOLESE 11  
 Altro VIA EMPOLESE 13  
 Altro VIA EMPOLESE snc  
 Altro VIA EMPOLESE snc  
 Altro VIA EMPOLESE snc  
 Altro VIA EMPOLESE 7 a

**Uso prevalente**

Misto      numero alloggi | 0 |

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco a pinocchietto grigio  
 Cornici      pietra grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**





Rilevatore    Serena Barlacchi

Data di rilevazione    19/12/2005



Numero scheda: 1218J53\_5800113      località: San vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 41  
VIA EMPOLESE 43

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 43  
Commercio VIA EMPOLESE 41

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco a pinocchietto grigio  
Cornici      intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco Deteriorato  
Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/12/2005

Numero scheda: 1218J53\_5800115      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 45  
 VIA EMPOLESE 47  
 VIA EMPOLESE snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 47  
 Fondi non rilevabili VIA EMPOLESE 45  
 Fondi non rilevabili VIA EMPOLESE snc

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco Deteriorato  
 Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture      Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**





Numero scheda: 1218J53\_5800117      località: san Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 51

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 51

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Infissi Incongruente  
Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/12/2005

Numero scheda: 1218J53\_5800118      località: San vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 57  
VIA EMPOLESE snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 57

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco Deteriorato  
Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture basso      Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 19/12/2005

Numero scheda: 1218J53\_5800120      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 59

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 59

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco Deteriorato  
Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture basso      Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/12/2005

Numero scheda: 1218J45\_5800121      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 61  
 VIA EMPOLESE 61 a

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 61  
 Residenza VIA EMPOLESE 61 a

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi | 2 |

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Cornici      pietra      grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore      Serena Barlacchi

Data di rilevazione      19/12/2005

Numero scheda: 1218J45\_5800122      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 63

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 63

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco Deteriorato  
Note  
Infissi Incongruente  
Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**





Numero scheda: 1218J45\_580A122      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 65  
VIA EMPOLESE 67

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 65  
Residenza VIA EMPOLESE 67

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 19/12/2005





Numero scheda: 1218J45\_580B122      località: San vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 67 a  
 VIA EMPOLESE snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 67 a

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Cornici intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture medio      Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/12/2005



Numero scheda: 1218J45\_5800133      località: San vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 71

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 71

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 20/12/2005

Numero scheda: 1218J45\_580A133      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 73

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 73

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 20/12/2005

Numero scheda: 1218J45\_5800135      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 75

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 75

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento pietra grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 20/12/2005

Numero scheda: 1218J45\_5800136      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 79

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 79

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 20/12/2005

Numero scheda: 1218J45\_5800140      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 81  
VIA EMPOLESE 83

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 83  
Fondi non rilevabili VIA EMPOLESE 81

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi | 2 |

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio  
Angolari intonaco grigio  
Cornici intonaco grigio  
Altro cornice sottotetto intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**







Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 20/12/2005





Numero scheda: 1218J45\_5800235      località: San vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 130  
VIA EMPOLESE 132

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 132  
Residenza VIA EMPOLESE snc  
Residenza VIA EMPOLESE 130

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi | 2 |

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Infissi Incongruente  
Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 20/12/2005

Numero scheda: 1218J45\_5800046      località: san Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE      snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**      1820

**Numeri piani**

numero piani massimo      2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani     

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza      VIA EMPOLESE      snc

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi      1

**Pertinenza**

Cortile      Buono

Superfettazioni       baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Loggia      muratura in mattoni

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore      Serena Barlacchi

Data di rilevazione      20/12/2005

Numero scheda: 1218J45-5800A46      località: san Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE      SNC  
 VIA EMPOLESE      SNC  
 VIA EMPOLESE      snc  
 VIA EMPOLESE      snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**      1820

**Numeri piani**

numero piani massimo: 2  
 esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani:

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada       da corte  
 viabilità di servizio       da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza      VIA EMPOLESE      snc  
 Residenza      VIA EMPOLESE      snc  
 Residenza      VIA EMPOLESE      snc

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi: 2

**Pertinenza**

Cortile      Buono  
 Superfetazioni       baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore      Francesca Masi

Data di rilevazione      20/12/2005

Numero scheda: 1218J45\_5800069      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione:

**Ingressi**

VIA DI MARCIOLA 18  
 VIA DI MARCIOLA 20  
 VIA DI MARCIOLA 22

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DI MARCIOLA 24  
 Residenza VIA DI MARCIOLA 22  
 Residenza VIA DI MARCIOLA 20  
 Fondi non rilevabili VIA DI MARCIOLA 18

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni       baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore      Serena Barlacchi

Data di rilevazione      20/12/2005

Numero scheda: 1218J45\_5800048      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DI MARCIOLA 10  
 VIA DI MARCIOLA 4  
 VIA DI MARCIOLA 6  
 VIA DI MARCIOLA 8  
 VIA DI MARCIOLA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DI MARCIOLA snc  
 Residenza VIA DI MARCIOLA 4  
 Residenza VIA DI MARCIOLA 6  
 Fondi non rilevabili VIA DI MARCIOLA 8

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile      Medio

Superfetazioni  baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi		muratura e ringhiera	grigio
Basamento		pietra	grigio
Angolari		pietra	grigio
Marcapiano		pietra	grigio
Cornicione		pietra	grigio
Cornici		intonaco	grigio
Portale		pietra	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco	grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

decorazioni

**Degrado incongruità**

Altro      Incongruente  
 Note      tenda

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 20/12/2005



Numero scheda: 1218J45\_5800050      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DI MARCIOLA 2  
VIA DI MARCIOLA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DI MARCIOLA 2  
Residenza VIA DI MARCIOLA snc

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco a pinocchietto grigio  
Altro      cornice sottotetto      mattoni      rossi

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Infissi      Incongruente  
Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture      Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore      Serena Barlacchi

Data di rilevazione      20/12/2005

Numero scheda: 1218J45\_5800051      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 108  
 VIA EMPOLESE 110  
 VIA EMPOLESE 112  
 VIA EMPOLESE 114

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 114  
 Residenza VIA EMPOLESE 112  
 Residenza VIA EMPOLESE 110  
 Residenza VIA EMPOLESE 108

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi      2

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Infissi      Incongruente  
 Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture      Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**





Numero scheda: 1218J53\_5800053      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 102  
 VIA EMPOLESE 104  
 VIA EMPOLESE 106

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 104  
 Residenza VIA EMPOLESE 102  
 Uffici VIA EMPOLESE 106

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco a pinocchietto grigio  
 Portale      pietra grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Numero scheda: 1218J53\_5800059      località: San Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 86  
VIA EMPOLESE 88

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 86  
Residenza VIA EMPOLESE 88

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi      2

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco a pinocchietto      grigio  
Portale      pietra      grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore      Francesca Masi

Data di rilevazione      20/12/2005

Numero scheda: 1218J53\_5800058      località: san Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE      90

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**      1940

**Numeri piani**

numero piani massimo      2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani     

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza      VIA EMPOLESE      90

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi      1

**Pertinenza**

Superfetazioni       baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco a pinocchietto      grigio

Portale      pietra      grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore      Serena Barlacchi

Data di rilevazione      20/12/2005

Numero scheda: 1218J53\_5800112      località: san Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 37  
VIA EMPOLESE snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 37  
Commercio VIA EMPOLESE snc

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco a pinocchietto grigio  
Cornici      intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 20/12/2005

Numero scheda: 1218J53\_5800107      località: san vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 33  
VIA EMPOLESE 35

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 35  
Uffici VIA EMPOLESE 33

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco a pinocchietto      grigio  
Cornici      intonaco      grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore      Serena Barlacchi

Data di rilevazione      20/12/2005

Numero scheda: 1218J53\_5800106      località: san vincenzo a torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 29 a  
 VIA EMPOLESE 31

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 31  
 Residenza VIA EMPOLESE 29 a

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi | 2 |

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco      grigio  
 Cornici      intonaco      grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 20/12/2005

Numero scheda: 1218J53\_5800104      località: san vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE      29

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**      1940

**Numeri piani**

numero piani massimo      2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani     

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza      VIA EMPOLESE      29

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi      1

**Pertinenza**

Superfetazioni       baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco      grigio

Cornici      intonaco      grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore      Serena Barlacchi

Data di rilevazione      20/12/2005

Numero scheda: 1218J53\_5800084      località: san Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 80  
VIA EMPOLESE 82

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 82  
Pubblico esercizio VIA EMPOLESE 80

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco      grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 20/12/2005



Numero scheda: 1218J53\_5800A84      località: san Vincenzo a Torri      **Utoe**      numero: 12      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA EMPOLESE 74  
 VIA EMPOLESE 76  
 VIA EMPOLESE 78

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA EMPOLESE 74  
 Residenza VIA EMPOLESE 76  
 Residenza VIA EMPOLESE 78

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi      intonaco      grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**

