

Numero scheda: 1318J24_3800041 località: Mosciano **Utoe** numero: 13 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI LEGNAIA 14
VIA DI MOSCIANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI MOSCIANO snc
Residenza VIA DI LEGNAIA 14

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

insegna in marmo "Generi Alimentari"

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1318J24_3800A41 località: Mosciano Utoe numero: 13 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI LEGNAIA 10
 VIA DI LEGNAIA 12
 VIA DI LEGNAIA 8

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI LEGNAIA 12
 Residenza VIA DI LEGNAIA 10
 Residenza VIA DI LEGNAIA 8

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
 Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 1318J24_3800043 località: Mosciano **Utoe** numero: 13 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI LEGNAIA 6
VIA DI LEGNAIA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI LEGNAIA 6

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura di pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/12/2005

numero identificativo 4

Patrimonio Edilizio Urbano

Numero scheda:
1318J32_3700076

località
Mosciano

Utoe

numero
13

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DI LEGNAIA

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DI LEGNAIA

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Alberature di pregio

Superfettazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Rivestimento

pietra faccia a vista

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1318J24_3700076 località: Mosciano **Utoe** numero: 13 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI LEGNAIA 25
 VIA DI LEGNAIA 27
 VIA DI LEGNAIA 29
 VIA DI LEGNAIA 31
 VIA DI LEGNAIA 31 a
 VIA DI LEGNAIA 33

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI LEGNAIA 25
 Residenza VIA DI LEGNAIA 27
 Residenza VIA DI LEGNAIA 29
 Residenza VIA DI LEGNAIA 31
 Residenza VIA DI LEGNAIA 31 a
 Fondi non rilevabili VIA DI LEGNAIA 33

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 4

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/12/2005



Numero scheda: 1318J24_3700075 località: Mosciano **Utoe** numero: 13 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI LEGNAIA 35
VIA DI LEGNAIA 37

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI LEGNAIA 35
Residenza VIA DI LEGNAIA 37

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 2

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Cornici intonaco grigio
Altro tettoia sopra la porta coppi

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1318J24_370000A località: Mosciano **Utoe** numero: 13 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI LEGNAIA snc
VIA DI LEGNAIA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

1

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DI LEGNAIA snc
Altro VIA DI LEGNAIA snc

Uso prevalente

Culto numero alloggi 0

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

campanile, abside

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1318J32_3700078 località: Mosciano **Utoe** numero: 13 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI LEGNAIA 45

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DI LEGNAIA 45

Uso prevalente

Culto numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Marcapiano pietra giallo

Cornici pietra giallo

Altro tettoia sopra la porta legno e coppi

Elementi architettonici e decorativi di pregio

bassorilievo in terracotta

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/12/2005

Numero scheda: 1318J32_370A78 località: Mosciano **Utoe** numero: 13 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI LEGNAIA 47
 VIA DI LEGNAIA 49
 VIA DI LEGNAIA 51
 VIA DI LEGNAIA 53
 VIA DI LEGNAIA 53 a

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI LEGNAIA 47
 Residenza VIA DI LEGNAIA 49
 Fondi non rilevabili VIA DI LEGNAIA 51
 Fondi non rilevabili VIA DI LEGNAIA 53

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/12/2005

