

Numero scheda: 0118K02_6800025 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN GIUSTO 14
 VIA SAN GIUSTO 16
 VIA SAN GIUSTO 18

Accessi carrabili

VIA SAN GIUSTO 18

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN GIUSTO 14
 Residenza VIA SAN GIUSTO 16
 Box auto VIA SAN GIUSTO 18

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 3

Pertinenza

Cortile Buono
 Orto Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 19/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800A25 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN GIUSTO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 1

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

Altro

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Artigianato VIA SAN GIUSTO snc

Uso prevalente

Artigianato numero alloggi 0

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro Altro
Note terrazza in stato di degrado

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800028 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN GIUSTO 20

Accessi carrabili

VIA SAN GIUSTO snc

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo **2**

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN GIUSTO 20

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi **1**

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro Incongruente
Note parabola

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 19/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800A28 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN GIUSTO 24

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA SAN GIUSTO 24

Uso prevalente

Sanità ed assistenza numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800B28 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN GIUSTO 26
VIA SAN GIUSTO 28

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN GIUSTO 26
Residenza VIA SAN GIUSTO 28

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Altro abbaino

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 19/10/04

Numero scheda: 0118K02_680000A località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI SIGNANO 28

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DI SIGNANO 28

Uso prevalente

Culto numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Cornici pietra grigio
 Loggia
 Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Lastra con incisioni

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800C28 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN GIUSTO 30
 VIA SAN GIUSTO 32
 VIA SAN GIUSTO 32 A

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN GIUSTO 30
 Residenza VIA SAN GIUSTO 32
 Residenza VIA SAN GIUSTO 32 A

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono
 Altro Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0118K02_6800024 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN GIUSTO snc

Accessi carrabili

VIA SAN GIUSTO snc

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN GIUSTO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Tamponamenti logge/terrazze Incongruente
Note infissi in alluminio

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800B33 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN GIUSTO 50

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN GIUSTO 50

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Altro abbaino

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 19/10/04

numero identificativo 10

Patrimonio Edilizio Urbano

Numero scheda:
0118K02_6800A33

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessutistorici

Ingressi

VIA SAN GIUSTO

48

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN GIUSTO

48

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro
Note

Incongruente
tettoie sulle aperture

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800033 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessutistorici

Ingressi

VIA SAN GIUSTO 46

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN GIUSTO 46

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 19/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800029 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN GIUSTO 36
VIA SAN GIUSTO snc

Accessi carrabili

VIA SAN GIUSTO snc

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN GIUSTO 36

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature: magnolia

Caratteristiche architettoniche

Basamento lastre di pietra beige

Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Bassorilievo sulla facciata principale

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/10/04

Numero scheda: 0118K02_680A254 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN GIUSTO 42

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN GIUSTO 42

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Rivestimento marmo bianco

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Bartacchi

Data di rilevazione 19/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800032 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN GIUSTO 44

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN GIUSTO 44

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra e mattoni grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
 Note
 Sopraelevazioni Incongruente
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 19/10/04

numero identificativo 15

Patrimonio Edilizio Urbano

Numero scheda:
0118K02_6800109

località

San Giusto

Utoe

numero

1

Descrizione

Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANI

25 C

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

1

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

Altro

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Fondi non rilevabili

VIA PASQUALE POCCIANI

25

C

Uso prevalente

Non residenziale

numero alloggi

0

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Incongruente

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_680A109 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANI 27
 VIA PASQUALE POCCIANI 29
 VIA PASQUALE POCCIANI 31

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Commercio VIA PASQUALE POCCIANI 27
 Altro VIA PASQUALE POCCIANI 29
 Residenza VIA PASQUALE POCCIANI 31

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800108 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANI 33
VIA PASQUALE POCCIANI 35

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA PASQUALE POCCIANI 35
Residenza VIA PASQUALE POCCIANI 33

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800134 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 2
 VIA DEL PONTE A GREVE snc
 VIA PASQUALE POCCIANTI 37
 VIA PASQUALE POCCIANTI 39

Accessi carrabili

VIA DEL PONTE A GREVE snc

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Pubblico esercizio VIA PASQUALE POCCIANTI 37
 Pubblico esercizio VIA DEL PONTE A GREVE 2
 Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 39

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 2

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio
 Cornici intonaco grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Tabernacolo inserito nella muratura in angolo

Degrado incongruità

Altro Incongruente
 Note condizionatori

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0118K02_680A107 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 1 B

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DEL PONTE A GREVE 1 B

Uso prevalente

numero alloggi 0

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
 Note
 Infissi Incongruente
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 21/10/04

numero identificativo 20

Patrimonio Edilizio Urbano

Numero scheda:
0118K02_680B107

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE

1 C

Accessi carrabili

VIA DEL PONTE A GREVE

1 C

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PONTE A GREVE

1

B

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

0

Pertinenza

Cortile

Buono

Alberature di pregio

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature: alberi da frutto

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800107 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 1 A

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DEL PONTE A GREVE 1 A

Uso prevalente

Misto numero alloggi 0

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
 Note
 Altro Incongruente
 Note condizionatore

Degrado fisico

Degrado delle finiture Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_680A134 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANTI 41

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 1

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

Altro

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Artigianato VIA PASQUALE POCCIANTI 41

Uso prevalente

Artigianato numero alloggi 0

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Altro abbaino

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
 Note
 Infissi Incongruente
 Note
 Altro Incongruente
 Note tettoia sulla terrazza

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800135 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANI 41 A
 VIA PASQUALE POCCIANI 43

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Commercio VIA PASQUALE POCCIANI 41 A
 Residenza VIA PASQUALE POCCIANI 43

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 4

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio
 Marcadavanzale intonaco grigio
 Cornici intonaco grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro Incongruente
 Note tettoia sulla terrazza

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0118K02_6800136 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANTI 45

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 45

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: platano

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Marcapiano intonaco grigio

Cornici intonaco grigio

Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato

Note

Infissi Incongruente

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda: 0118K02_6800137 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANTI 47

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 47

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: magnolia

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Marcapiano intonaco grigio

Cornici intonaco grigio

Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800138 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANTI 49

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 49

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: oleandro

Caratteristiche architettoniche

Basamento marmo bianco

Marcapiano intonaco grigio

Cornici intonaco grigio

Angolari cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0118K02_6800139 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANTI 51
 VIA PASQUALE POCCIANTI 53

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Artigianato VIA PASQUALE POCCIANTI 53
 Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 51

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi | 4 |

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento marmo bianco
 Marcapiano intonaco grigio
 Cornici intonaco grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0118K02_6800021 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIUZZO DEL RONCOLINO snc

Accessi carrabili

VIUZZO DEL RONCOLINO snc

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIUZZO DEL RONCOLINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 4

Pertinenza

Giardino Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Finestroni a lunetta

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800A21 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIUZZO DEL RONCOLINO 1 A

Accessi carrabili

VIUZZO DEL RONCOLINO 1 A

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIUZZO DEL RONCOLINO 1 A

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Giardino Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800018 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Aree di trasformazione degli assetti insediativi

Ingressi

VIUZZO DEL RONCOLINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIUZZO DEL RONCOLINO snc

Uso prevalente

Edifici non utilizzati - privato numero alloggi

Pertinenza

Orto Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Loggia mattoni rossi

Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800019 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIUZZO DEL RONCOLINO 7 B
 VIUZZO DEL RONCOLINO snc

Accessi carrabili

VIUZZO DEL RONCOLINO snc

Periodizzazione

Numeri piani

numero piani massimo 1

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIUZZO DEL RONCOLINO 7 B

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Giardino Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800020 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIUZZO DEL RONCOLINO 7
 VIUZZO DEL RONCOLINO 7 A

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo: 2
 esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani:

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIUZZO DEL RONCOLINO 7
 Residenza VIUZZO DEL RONCOLINO 7 A

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi: 2

Pertinenza

Giardino Buono
 Superfetazioni: baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800A20 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIUZZO DEL RONCOLINO 5

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIUZZO DEL RONCOLINO 5

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Orto Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800B20 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIUZZO DEL RONCOLINO 3
VIUZZO DEL RONCOLINO snc

Accessi carrabili

VIUZZO DEL RONCOLINO snc

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIUZZO DEL RONCOLINO 3

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6801788 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI SCANDICCI 131

Accessi carrabili

VIA DI SCANDICCI 131

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 1

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

Piana

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Box auto VIA DI SCANDICCI 131

Uso prevalente

Non residenziale numero alloggi 0

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800128 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI SCANDICCI 131 B
 VIA DI SCANDICCI 133

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI SCANDICCI 133
 Residenza VIA DI SCANDICCI 131 B

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 3

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Marcapiano pietra grigio
 Cornici pietra grigio
 Aggetti pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Tabernacolo e stemma

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_680A128 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN GIUSTO 1

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN GIUSTO 1

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture Degrado strutturale medio

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_680B128 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DI SCANDICCI 131
VIA SAN GIUSTO snc

Accessi carrabili

VIA DI SCANDICCI 131

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN GIUSTO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Orto Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture medio Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800005 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 74

Accessi carrabili

VIA DEL PONTE A GREVE 74

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 74

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature: Pruno, magnolia, abete, ulivo, quercia

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Altro piattabande mattoni rossi

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato

Note

Altro Deteriorato

Note basamento

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0118K02_68000A5 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE snc

Accessi carrabili

VIA DEL PONTE A GREVE snc

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DEL PONTE A GREVE snc

Uso prevalente

Agricoltura numero alloggi 0

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Altro colombaia mattoni rossi

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Mancante
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture alto Degrado strutturale medio

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 21/10/04

Numero scheda: 0118K02_6800113 località: San Giusto Utoe numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 5
 VIA PASQUALE POCCIANI 1
 VIA PASQUALE POCCIANI 3
 VIA PASQUALE POCCIANI 5

Accessi carrabili

VIA PASQUALE POCCIANI 3
 VIA PASQUALE POCCIANI 5

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PASQUALE POCCIANI 1
 Residenza VIA PASQUALE POCCIANI 3
 Residenza VIA PARLAMENTO EUROPEO 5
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 5

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono
 Cortile Buono
 Alberature di pregio Buono
 Altro Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: Cipresso, salice, abete, pino, albero da frutto

Caratteristiche architettoniche

Ingressi pietra e mattone grigio e rosso
 Marcapiano pietra grigio
 Cornici pietra grigio
 Loggia pietra grigio
 Aggetti ferro grigio
 Portale pietra e legno grigio e marrone

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004



Numero scheda: 0118K02_6800095 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 7

Accessi carrabili

VIA DEL PONTE A GREVE 7

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 7

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: Abete, olivo, tamericio

Caratteristiche architettoniche

Ingressi	calcestruzzo e ferro	grigio
Basamento	calcestruzzo	grigio
Rivestimento	intonaco simil pietra	grigio
Angolari	calcestruzzo	grigio
Marcapiano	calcestruzzo	grigio
Marcadavanzale	calcestruzzo	grigio
Cornicione	calcestruzzo	grigio
Cornici	calcestruzzo	grigio
Aggetti	ferro	grigio
Altro	viale di ingresso	pietra

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004



Numero scheda: 0118K02_1700205 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL MOLIN NUOVO 4

Accessi carrabili

Periodizzazione 1918

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DEL MOLIN NUOVO 4

Uso prevalente

Edifici non utilizzati - pubblico numero alloggi 0

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Rivestimento mattoni e intonaco giallo

Altro volte con finestre e lunette calcestruzzo e mattoni grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
 Note
 Rivestimento Deteriorato
 Note
 Infissi Mancante
 Note
 Tamponamenti logge/terrazze Incongruente
 Note in ferro e vetro

Degrado fisico

Degrado delle finiture alto Degrado strutturale medio

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0118K02_6800096 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 11
VIA PABLO NERUDA /

Accessi carrabili

VIA DEL PONTE A GREVE 11

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DEL PONTE A GREVE 11

Uso prevalente

Industria numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi mattoni e ferro rosso e grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro Incongruente
Note grondaia in plastica bianca

Degrado fisico

Degrado delle finiture alto Degrado strutturale medio

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800190 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 23
 VIA DEL PONTE A GREVE 25
 VIA DEL PONTE A GREVE 27
 VIA DEL PONTE A GREVE 29

Accessi carrabili

VIA DEL PONTE A GREVE 23

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 23
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 25
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 27
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 29

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento calcestruzzo grigio
 Cornici calcestruzzo grigio
 Basamento solo al numero civico 27 pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda: 0118K02_6800088 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 31
 VIA DEL PONTE A GREVE 33
 VIA DEL PONTE A GREVE snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 31
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 33
 Box auto VIA DEL PONTE A GREVE snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Rivestimento solo al piano terra pietra grigio
 Angolari solo al piano terra pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0118K02_6800087 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 35
 VIA DEL PONTE A GREVE 37

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 35
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 37

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
 Altro comignolo mattoni rosso mattone

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800086 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 39
VIA DEL PONTE A GREVE 41

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 39
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 41

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi | 2 |

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento calcestruzzo grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Incongruente
Note
Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0118K02_6800085 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 43
 VIA DEL PONTE A GREVE 45

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

0

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 43
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 45

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi | 2 |

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Incongruente
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800080 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 47

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 47

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800075 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 57

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 57

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento marmo bianco

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Note Deteriorato
 Infissi Note Deteriorato

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800074 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 59

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 74

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil travertino grigio

Cornici intonaco simil travertino grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800073 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 61

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL POGGIO 61

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800072 localit  San Giusto **Utoe** numero 1 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 63

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilit 

- fronte strada
- da corte
- viabilit  di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 63

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento inotnaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruit 

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800A72 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 65
 VIA DEL PONTE A GREVE 67

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo: 2
 esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani:

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 65
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 67

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi: 2

Pertinenza

Superfetazioni: baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento: intonaco simil pietra grigio
 Cornici: intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Terrazze incompatibili Note: Incongruente in ferro

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore: Elisa Cappelletti

Data di rilevazione: 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800070 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 69
VIA DEL PONTE A GREVE 71

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 69
Residenza VIA DEL POGGIO 71

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento solo al civico 71 pietra grigio
Cornici solo al civico 71 travertino grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia con madonna

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800069 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 73

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 73

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6700069 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 75

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 0

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 75

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
 Note
 Intonaco Incongruente
 Note sul retro dell'edificio
 Terrazze incompatibili Incongruente
 Note in ferro

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800068 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 77

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 77

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Aggetti ringhiera in ferro verde

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800067 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 79

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 79

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6801795 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 38
VIA DEL PONTE A GREVE 40

Accessi carrabili

VIA DEL PONTE A GREVE 40

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 38
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 40

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Altro piattabanda e base delle finestre mattoni rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

lavatoio in pietra

Degrado incongruità

Terrazze incompatibili Incongruente
Note in calcestruzzo

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0118K02_6800A67 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 81
 VIA DEL PONTE A GREVE 83

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 81
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 83

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi | 2 |

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco giallo

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800066 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 85
VIA DEL PONTE A GREVE 87

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 85
Pubblico esercizio VIA DEL PONTE A GREVE 87

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800065 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 89

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 89

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento mattonelle cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800A65 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 89 a
 VIA DEL PONTE A GREVE 91
 VIA DEL PONTE A GREVE 91 a

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Artigianato VIA DEL PONTE A GREVE 89 a
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 91
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 91 a

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi | 2 |

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento solo in corrispondenza del nc. 89 piastrelle rosso
 Altro tettoie sopra porte tegole rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
 Note porta finestra in alluminio an
 Infissi Deteriorato
 Note
 Intonaco Deteriorato
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture alto Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0118K02_6800062 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 93
 VIA DEL PONTE A GREVE 95
 VIA DEL PONTE A GREVE 97

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 93
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 95
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 97

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/20004

Numero scheda: 0118K02_6800061 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 101
 VIA DEL PONTE A GREVE 103

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL POGGIO 101
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 103

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono
 Altro Buono
 Altro Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800060 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 105

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 105

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800054 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 119

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Pubblico esercizio VIA DEL PONTE A GREVE 119

Uso prevalente

Pubblici esercizi numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento	intonaco simil pietra	grigio
Angolari	intonaco simil pietra	grigio
Marcapiano	intonaco simil pietra	grigio
Marcadavanzale	intonaco simil pietra	grigio
Cornici	intonaco simil pietra	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco	Deteriorato
Note	
Infissi	Deteriorato
Note	

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



numero identificativo 70

Patrimonio Edilizio Urbano

Numero scheda:
0118K02_6800052

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE

117

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

1

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PONTE A GREVE

117

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco simil pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro

Incongruente

Note

ringhiera in ferro sul marciap

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/102004

Numero scheda: 0118K02_6800180 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 115

Accessi carrabili

VIA DEL PONTE A GREVE 113

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 115
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 113

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 4

Pertinenza

Cortile Buono

Altro Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Terrazze incompatibili Incongruente
 Note ringhiera in ferro bianco

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800178 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 109
 VIA DEL PONTE A GREVE 111
 VIA DEL PONTE A GREVE 111 a

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 109
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 111
 Residenza VIA DEL POGGIO 111 a

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio
 Altro Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800058 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 123
 VIA DEL PONTE A GREVE 127
 VIA DEL PONTE A GREVE 129

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 123
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 127
 Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 129

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi | |

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Aggetti mattoni e ringhiera in ferro rosso e grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0118K02_6800055 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 131
VIA DEL PONTE A GREVE 133

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL POGGIO 131
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 133

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi pietra, ferro e calcestruzzo grigio
Basamento pietra grigio
Aggetti cemento intonacato rosa
Cornici solo sulle porte d'ingresso cemento grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Terrazze incompatibili Incongruente
Note
Infissi Incongruente
Note
Tamponamenti logge/terrazze Incongruente
Note loggiato chiuso all'ultimo pi

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda: 0118K02_6800741 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANTI 2
 VIA PASQUALE POCCIANTI 2 a
 VIA TELEMACO SIGNORINI snc

Accessi carrabili

VIA PASQUALE POCCIANTI snc

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 2
 Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 2 a
 Residenza VIA TELEMACO SIGNORINI snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono
 Cortile Buono
 Orto Buono
 Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: limone, pino, fico, olivo

Caratteristiche architettoniche

Rivestimento solo al piano terra pietra grigio
 Marcapiano cemento grigio
 Loggia calcestruzzo grigio
 Aggetti ringhiera in ferro grigio
 Altro torre a tre piani con loggiato all'ultimo mattoni rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
 Note
 Intonaco Deteriorato
 Note
 Terrazze incompatibili Incongruente
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture alto Degrado strutturale basso

Rilevanza ambientale





Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 22/10/2004



Numero scheda: 0118K02_680A741 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANTI 4
 VIA PASQUALE POCCIANTI 6
 VIA PASQUALE POCCIANTI 8
 VIA TELEMACO SIGNORINI snc

Accessi carrabili

VIA PASQUALE POCCIANTI snc

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 4
 Pubblico esercizio VIA PASQUALE POCCIANTI 6
 Pubblico esercizio VIA PASQUALE POCCIANTI 8
 Altro VIA TELEMACO SIGNORINI snc

Uso prevalente

Misto numero alloggi | |

Pertinenza

Cortile Medio
 Orto Buono
 Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: alberi da frutto

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
 Marcapiano pietra grigio
 Cornicione pietra grigio
 Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
 Note
 Infissi Incongruente
 Note al piano terra
 Insegne Incongruente
 Note
 Altro Incongruente
 Note portone d'ingresso pubblico
 Infissi Deteriorato
 Note al primo piano
 Superfetazioni Incongruente
 Note tubature di areazione

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 22/10/2004



Numero scheda: 0118K02_6800230 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANTI 10
 VIA PASQUALE POCCIANTI 12
 VIA PASQUALE POCCIANTI 14
 VIA TELEMACO SIGNORINI

Accessi carrabili

VIA PASQUALE POCCIANTI 10

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 10
 Commercio VIA PASQUALE POCCIANTI 12
 Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 14
 Box auto VIA TELEMACO SIGNORINI 10

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

3

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Medio

Alberature di pregio Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature: melo

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Angolari pietra grigio

Cornici travertino grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
 Note
 Altro Incongruente
 Note impianto di condizionament
 Insegne Incongruente
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

basso

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 22/10/2004



Numero scheda: 0118K02_6800037 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 137
VIA DEL PONTE A GREVE 139

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 137
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 139

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono
Cortile Buono
Alberature di pregio Buono
Altro Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature: abete, siepi

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 22/10/2004

Numero scheda: 0118K10_6900076 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE BAGNESE 11
 VIA DELLE BAGNESE 13
 VIA DELLE BAGNESE 9

Accessi carrabili

VIA DELLE BAGNESE 9
 VIA DELLE BAGNESE 11
 VIA DELLE BAGNESE 13

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE BAGNESE 9
 Commercio VIA DELLE BAGNESE 11
 Commercio VIA DELLE BAGNESE 13

Uso prevalente

Misto numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono
 Cortile Medio
 Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: fico, platano

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0118K10_6900105 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE BAGNESE 5

Accessi carrabili

VIA DELLE BAGNESE 5

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE BAGNESE 5

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 6

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Altro Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: platani

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia con madonnina

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 22/10/2004

Numero scheda: 0118K10_6800480 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA LIBERO ANDREOTTI 20
 VIA LIBERO ANDREOTTI 22
 VIA LIBERO ANDREOTTI 24

Accessi carrabili

VIA LIBERO ANDREOTTI snc

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA LIBERO ANDREOTTI 20
 Residenza VIA LIBERO ANDREOTTI 22
 Residenza VIA LIBERO ANDREOTTI 24

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono
 Cortile Buono
 Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: pini, alberi da frutto

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 22/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800076 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 55

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 55

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento calcestruzzo simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800078 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuto storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 53

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 53

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento calcestruzzo grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Mancante
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture medio Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800079 località: San Giusto **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 49
VIA DEL PONTE A GREVE 51

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 49
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 51

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento calcestruzzo grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K10_6801195 località: Le Bagnese **Utoe** numero: 1 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA G. BATTISTA VOLPINI 17

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA G. BATTISTA VOLPINI 17

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono
Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: abeti

Caratteristiche architettoniche

Ingressi cancellata in ferro grigio

Rivestimento rivestimento parziale lastre di pietra beige

Aggetti ringhiera in ferro grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 21/01/2005

Numero scheda:
0118K02_6800075

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE

57

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PONTE A GREVE

57

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

marmo

bianco

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Deteriorato

Note

Infissi

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800074

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE

74

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PONTE A GREVE

74

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco simil travertino grigio

Cornici

intonaco simil travertino grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

basso

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800073

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE

61

Accessi carrabili**Periodizzazione**

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità fronte strada da corte viabilità di servizio da pertinenza altro**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA DEL POGGIO

61

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

 baracca tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco simil pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio**Degrado incongruità****Degrado fisico**

Degrado delle finiture

basso

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800072località
San Giusto

Utoe

numero
1Descrizione
Tessuti storici**Ingressi**

VIA DEL PONTE A GREVE

63

Accessi carrabili**Periodizzazione**

1940

Numeri pianinumero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani**Tipo di copertura**

A Falde

Accessibilità fronte strada da corte viabilità di servizio da pertinenza altro**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA DEL PONTE A GREVE

63

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

 baracca tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

inotnaco simil pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio**Degrado incongruità****Degrado fisico***Degrado delle finiture**Degrado strutturale***Rilevanza ambientale**

Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800A72

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 65
VIA DEL PONTE A GREVE 67

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 65
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 67

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio
Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Terrazze incompatibili Incongruente
Note in ferro

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800070

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 69
VIA DEL PONTE A GREVE 71

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 69
Residenza VIA DEL POGGIO 71

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento solo al civico 71 pietra grigio
Cornici solo al civico 71 travertino grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia con madonna

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda: 0118K02_6800069	località San Giusto	Utoe	numero 1	Descrizione Tessuti storici
-----------------------------------	------------------------	-------------	-------------	--------------------------------

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 73

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 73

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6700069

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE

75

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

0

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani



Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PONTE A GREVE

75

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco simil pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi

Incongruente

Note

Intonaco

Incongruente

Note

sul retro dell'edificio

Terrazze incompatibili

Incongruente

Note

in ferro

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore

Christian Ciampi

Data di rilevazione

21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800068

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 77

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 77

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Aggetti ringhiera in ferro verde

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800034

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 60

Accessi carrabili

VIA DEL PONTE A GREVE 60

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 60

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: Olivo, vite, fico

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Terrazze incompatibili Incongruente
Note calcestruzzo con ringhiera in

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800067

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE

79

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PONTE A GREVE

79

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6801795

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 38
VIA DEL PONTE A GREVE 40

Accessi carrabili

VIA DEL PONTE A GREVE 40

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada da corte
- viabilità di servizio da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 38
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 40

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Altro piattabanda e base delle finestre mattoni rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

lavatoio in pietra

Degrado incongruità

Terrazze incompatibili Note Incongruente in calcestruzzo

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800A67

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 81
VIA DEL PONTE A GREVE 83

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 81
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 83

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco giallo

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800066

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 85
VIA DEL PONTE A GREVE 87

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 85
Pubblico esercizio VIA DEL PONTE A GREVE 87

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800065

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 89

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 89

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento mattonelle cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800A65

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 89 a
VIA DEL PONTE A GREVE 91
VIA DEL PONTE A GREVE 91 a

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Artigianato VIA DEL PONTE A GREVE 89 a
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 91
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 91 a

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento solo in corrispondenza del nc. 89 piastrelle rosso
Altro tettoie sopra porte tegole rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note porta finestra in alluminio an
Infissi Deteriorato
Note
Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture alto Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800062

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 93
VIA DEL PONTE A GREVE 95
VIA DEL PONTE A GREVE 97

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 93
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 95
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 97

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/20004

Numero scheda:
0118K02_6800061

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 101
VIA DEL PONTE A GREVE 103

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL POGGIO 101
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 103

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono
Altro Buono
Altro Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800060

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE

105

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PONTE A GREVE

105

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800054

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE

119

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Pubblico esercizio

VIA DEL PONTE A GREVE

119

Uso prevalente

Pubblici esercizi

numero alloggi

0

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco simil pietra

grigio

Angolari

intonaco simil pietra

grigio

Marcapiano

intonaco simil pietra

grigio

Marcadavanzale

intonaco simil pietra

grigio

Cornici

intonaco simil pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Deteriorato

Note

Infissi

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore

Elisa Cappelletti

Data di rilevazione

21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800052

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE

117

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

1

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PONTE A GREVE

117

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco simil pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro

Note

Incongruente

ringhiera in ferro sul marciap

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/102004

Numero scheda:
0118K02_6800180

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 115

Accessi carrabili

VIA DEL PONTE A GREVE 113

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 115
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 113

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Altro Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Terrazze incompatibili Incongruente
Note ringhiera in ferro bianco

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800178

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 109
VIA DEL PONTE A GREVE 111
VIA DEL PONTE A GREVE 111 a

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 109
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 111
Residenza VIA DEL POGGIO 111 a

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Altro Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800058

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 123
VIA DEL PONTE A GREVE 127
VIA DEL PONTE A GREVE 129

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 123
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 127
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 129

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono
Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Aggetti mattoni e ringhiera in ferro rosso e grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800055

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 131
VIA DEL PONTE A GREVE 133

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL POGGIO 131
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 133

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi pietra, ferro e calcestruzzo grigio
Basamento pietra grigio
Aggetti cemento intonacato rosa
Cornici solo sulle porte d'ingresso cemento grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Terrazze incompatibili Incongruente
Note
Infissi Incongruente
Note
Tamponamenti logge/terrazze Incongruente
Note loggiato chiuso all'ultimo pi

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 21/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800741

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANTI 2
VIA PASQUALE POCCIANTI 2 a
VIA TELEMACO SIGNORINI snc

Accessi carrabili

VIA PASQUALE POCCIANTI snc

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 2
Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 2 a
Residenza VIA TELEMACO SIGNORINI snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono
Cortile Buono
Orto Buono
Alberature di pregio Buono
Superfetazioni baracca tettoia alberature: limone, pino, fico, olivo

Caratteristiche architettoniche

Rivestimento solo al piano terra pietra grigio
Marcapiano cemento grigio
Loggia calcestruzzo grigio
Aggetti ringhiera in ferro grigio
Altro torre a tre piani con loggiato all'ultimo mattoni rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note
Intonaco Deteriorato
Note
Terrazze incompatibili Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture alto Degrado strutturale basso

Rilevanza ambientale



Numero scheda:
0118K02_680A741

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANTI 4
VIA PASQUALE POCCIANTI 6
VIA PASQUALE POCCIANTI 8
VIA TELEMACO SIGNORINI snc

Accessi carrabili

VIA PASQUALE POCCIANTI snc

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 4
Pubblico esercizio VIA PASQUALE POCCIANTI 6
Pubblico esercizio VIA PASQUALE POCCIANTI 8
Altro VIA TELEMACO SIGNORINI snc

Uso prevalente

Misto numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio
Orto Buono
Alberature di pregio Buono
Superfetazioni baracca tettoia alberature: alberi da frutto

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Marcapiano pietra grigio
Cornicione pietra grigio
Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note
Infissi Incongruente
Note al piano terra
Insegne Incongruente
Note
Altro Incongruente
Note portone d'ingresso pubblico
Infissi Deteriorato
Note al primo piano
Superfetazioni Incongruente
Note tubature di areazione

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 22/10/2004



Numero scheda:
0118K02_6800230

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA PASQUALE POCCIANTI 10
VIA PASQUALE POCCIANTI 12
VIA PASQUALE POCCIANTI 14
VIA TELEMACO SIGNORINI

Accessi carrabili

VIA PASQUALE POCCIANTI 10

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 10
Commercio VIA PASQUALE POCCIANTI 12
Residenza VIA PASQUALE POCCIANTI 14
Box auto VIA TELEMACO SIGNORINI 10

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono
Cortile Medio
Alberature di pregio Buono
Superfetazioni baracca tettoia alberature: melo

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Angolari pietra grigio
Cornici travertino grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note
Altro Incongruente
Note impianto di condizionament
Insegne Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 22/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800A96

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA PABLO NERUDA

2

Accessi carrabili

VIA PABLO NERUDA

2

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani



Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Artigianato

VIA OTTORINO RESPIGHI

2

Uso prevalente

Artigianato

numero alloggi

0

Edifici non utilizzati - privato

Pertinenza

Cortile

Cattivo

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

medio

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 22/10/2004

Numero scheda:
0118K02_6800037

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PONTE A GREVE 137
VIA DEL PONTE A GREVE 139

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 137
Residenza VIA DEL PONTE A GREVE 139

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono
Cortile Buono
Alberature di pregio Buono
Altro Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: abete, siepi

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 22/10/2004

Numero scheda:
0118K10_6900076

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE BAGNESE 11
VIA DELLE BAGNESE 13
VIA DELLE BAGNESE 9

Accessi carrabili

VIA DELLE BAGNESE 9
VIA DELLE BAGNESE 11
VIA DELLE BAGNESE 13

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE BAGNESE 9
Commercio VIA DELLE BAGNESE 11
Commercio VIA DELLE BAGNESE 13

Uso prevalente

Misto numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Medio

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: fico, platano

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 22/10/2004

Numero scheda:
0118K10_6900105

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE BAGNESE

5

Accessi carrabili

VIA DELLE BAGNESE

5

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani



Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DELLE BAGNESE

5

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

6

Pertinenza

Giardino

Buono

Cortile

Buono

Alberature di pregio

Buono

Altro

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature: platani

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia con madonnina

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Christian Ciampi

Data di rilevazione 22/10/2004

Numero scheda:
0118K10_6800480

località
San Giusto

Utoe

numero
1

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA LIBERO ANDREOTTI 20
VIA LIBERO ANDREOTTI 22
VIA LIBERO ANDREOTTI 24

Accessi carrabili

VIA LIBERO ANDREOTTI snc

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA LIBERO ANDREOTTI 20
Residenza VIA LIBERO ANDREOTTI 22
Residenza VIA LIBERO ANDREOTTI 24

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono
Cortile Buono
Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature: pini, alberi da frutto

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Elisa Cappelletti

Data di rilevazione 22/10/2004