

numero identificativo 1

Patrimonio Edilizio Urbano

Numero scheda:
0518K01_0802272

località
Scandicci

Utoe

numero
5

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELL'ACCIAIOLO

70

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani



Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Altro

VIA DELL'ACCIAIOLO

10

Uso prevalente

Edifici non utilizzati - privato

numero alloggi

0

Pertinenza

Giardino

Medio

Superfettazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e cancello

giallo chiaro

Basamento

intonaco

bianco

Cornici

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Tabernacolo nella muratura di recinzione

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 16/05/2005

numero identificativo 2

Patrimonio Edilizio Urbano

Numero scheda:
0518K01_0800052

località
Scandicci

Utoe

numero
5

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA ALESSANDRO SCARLATTI

5

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA ALESSANDRO SCARLATTI

5

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

2

Pertinenza

Giardino

Buono

Alberature di pregio

Buono

Superfettazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e cancello

giallo chiaro

Portale

mattoni

mattone

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 16/05/2005

numero identificativo **3**

Patrimonio Edilizio Urbano

Numero scheda:
0518K01_0800190

località
Scandicci

Utoe

numero
5

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani



Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA ALESSANDRO SCARLATTI	6
Residenza	VIA PANTIN	14
Residenza	VIA PANTIN	14
Residenza	VIA PANTIN	snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

2

Pertinenza

Giardino

Buono

Alberature di pregio

Buono

Superfettazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

cemento e cancello met grigio
alliso

Rivestimento

pietra beige

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Tamponamenti logge/terrazze

Note

Altro

Incongruente

Note

Cancellata piena in lastre di

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 16/05/2005

Numero scheda: 0518K01_1100020 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Aree periurbane residuali

Ingressi

VIA SETTE REGOLE 29
 VIA SETTE REGOLE snc
 VIA SETTE REGOLE snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SETTE REGOLE 29
 Residenza VIA SETTE REGOLE snc
 Residenza VIA SETTE REGOLE snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Medio
 Orto Buono
 Cortile Medio
 Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Superfetazioni Incongruente
 Note una parte rialzata

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0518K01_1100022 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione: Aree periurbane residuali

Ingressi

VIA SETTE REGOLE 40

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SETTE REGOLE 40

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Orto Buono

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Mancante
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 21/06/2005

Numero scheda: 0518K01_1100050 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione: Aree periurbane residuali

Ingressi

VIA DON LORENZO PEROSI 14
 VIA DON LORENZO PEROSI 16
 VIA DON LORENZO PEROSI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DON LORENZO PEROSI 16
 Uffici VIA DON LORENZO PEROSI 14
 Uffici VIA DON LORENZO PEROSI snc

Uso prevalente

Misto numero alloggi | 1 |

Pertinenza

Giardino Buono
 Cortile Buono
 Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muretto e ringhiera

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
 Note
 Altro Incongruente
 Note tettoia in cemento armato

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0518K01_1100646 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Aree periurbane residuali

Ingressi

VIA DON LORENZO PEROSI 10
VIA DON LORENZO PEROSI 12

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DON LORENZO PEROSI 12

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Alberature di pregio Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 21/06/2005

Numero scheda: 0518K01_1100052 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA BARTOLOMEO CRISTOFORI 22
 VIA BARTOLOMEO CRISTOFORI 24
 VIA BARTOLOMEO CRISTOFORI 26
 VIA BARTOLOMEO CRISTOFORI 30

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA BARTOLOMEO CRISTOFORI 26
 Residenza VIA BARTOLOMEO CRISTOFORI 30
 Residenza VIA BARTOLOMEO CRISTOFORI 22
 Residenza VIA BARTOLOMEO CRISTOFORI 24

Uso prevalente

Misto numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera in ferr

Loggia muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0519K57_0800128 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PANTANO 1

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DEL PANTANO 1

Uso prevalente

Attività ricettive numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura beige

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

affresco con stemma

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 23/06/2005

Numero scheda: 0519K57_0800135 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 2
 VIA PISANA 4
 VIA PISANA 6

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 4
 Commercio VIA PISANA 2
 Altro VIA PISANA 6

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
 Cornici intonaco grigio
 Aggetti pietra e ringhiera

Elementi architettonici e decorativi di pregio

tabernacolo inserito nella muratura

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0519K57_0800134 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 10
VIA PISANA 8

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 8
Residenza VIA PISANA 10

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi | 2 |

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento mattoni mattone
Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 23/06/2005

Numero scheda: 0519K57_0800133 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 12
VIA PISANA 14

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 12
Residenza VIA PISANA 14

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Marcapiano intonaco grigio
Cornici intonaco grigio
Altro abbaino muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0519K57_0800132 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 16
VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 16
Residenza VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Cornici solo alla porta d'ingresso pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 23/06/2005

Numero scheda: 0519K57_0800129 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 18

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 18

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Altro abbaino muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 23/06/2005

Numero scheda: 0519K57_0800126 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 20

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 20

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Cornici solo alla porta d'ingresso pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 23/06/2005

Numero scheda: 0519K57_080A126 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 22
VIA PISANA 24

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 22
Residenza VIA PISANA 24

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi | 2 |

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Rivestimento intonaco a pinocchietto beige
Cornici solo alla porta d'ingresso pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

tabernacolo inserito nella muratura

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 23/06/2005

Numero scheda: 0519K57_0800125 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 26

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Uffici VIA PISANA 26

Uso prevalente

Uffici - privato numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento marmo grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 23/06/2005

Numero scheda: 0519K57_080A125 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 28
VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 28
Fondi non rilevabili VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 23/06/2005

Numero scheda: 0519K57_080B125 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 30
VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 30

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 3

Pertinenza

Giardino Buono

Orto Buono

Alberature di pregio Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento mattoni mattone

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente

Note

Sopraelevazioni Incongruente

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0519K57_0800350 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA GIUSEPPE VERDI snc
VIA PISANA 209

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 209

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Buono

Altro Medio

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio e verde

Basamento intonaco grigio

Marcapiano intonaco grigio

Cornici intonaco grigio

Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda: 0519K57_0800143 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 207
VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 207
Box auto VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio verde
Basamento intonaco grigio
Marcapiano intonaco grigio
Cornici intonaco grigio
Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Note

Deteriorato

Altro Note

Deteriorato recinzioni deteriorate

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 23/06/2005



Numero scheda: 0519K57_0800144 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 205

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 205

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi		muratura e ringhiera	grigio verde
Basamento		intonaco	bianco
Marcapiano		intonaco	bianco
Cornici		intonaco	bianco
Altro	cornice sottotetto	intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 23/06/2005

Numero scheda: 0519K57_0800145 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 203

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 203

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi		muratura e ringhiera	grigio verde
Basamento		intonaco	grigio
Marcapiano		intonaco	grigio
Cornici		intonaco	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 23/06/2005

Numero scheda: 0519K57_0800142 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 201

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 201

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento	pietra	grigio
Ingressi	muratura e ringhiera	grigio verde
Marcapiano	intonaco	grigio
Cornici	intonaco	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 23/06/2005

Numero scheda: 0519K57_0800147 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 197
VIA PISANA 199

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 197
Fondi non rilevabili VIA PISANA 199

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio
Basamento intonaco grigio
Angolari intonaco grigio
Cornici intonaco grigio
Aggetti pietra grigio
Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda: 0519K57_080A147 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 195

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 195

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi		muratura e ringhiera	grigio
Basamento		intonaco	grigio
Marcapiano		intonaco	grigio
Cornici		intonaco	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0519K57_0800148 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 189
 VIA PISANA 191
 VIA PISANA 193

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 191
 Box auto VIA PISANA 189
 Box auto VIA PISANA 191

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi	ringhiera in ferro	bianco
Basamento	intonaco	bianco
Marcapiano	intonaco	bianco
Marcadavanzale	intonaco	bianco
Cornici	intonaco	bianco
Altro	cornice sottotetto	intonaco

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 23/06/2005



Numero scheda: 0519K57_0800150 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 185
 VIA PISANA 187
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 187
 Artigianato VIA PISANA 185
 Artigianato VIA PISANA snc

Uso prevalente

Misto numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio
 Basamento intonaco grigio
 Marcapiano intonaco grigio
 Marcadavanzale intonaco grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 23/06/2005



Numero scheda: 0519K57_0800066 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 131
VIA PISANA 131 A

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 131
Artigianato VIA PISANA 131 A

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 2

Pertinenza

Cortile Medio

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0519K57_0800065 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 133

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 133

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Mancante
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0519K57_0800064 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 135
 VIA PISANA 137
 VIA PISANA 141
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 137
 Pubblico esercizio VIA PISANA 135
 Artigianato VIA PISANA 141
 Artigianato VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi | 1 |

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Rivestimento intonaco grigio
 Marcapiano intonaco grigio
 Cornici intonaco grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005



Numero scheda:
0518K01_0800167

località
Casellina

Utoe

numero
5

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA

143

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA PISANA

143

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Buono

Superfettazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800166 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 145

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 145

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800165 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 147

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 147

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800164 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 149

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 149

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800062 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 151

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 151

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio
 Basamento piastrelle beige
 Aggetti ringhiera in ferro grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800163 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 153

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 153

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio e verde

Basamento piastrelle marrone

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005



Numero scheda: 0518K01_0800162 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 155

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 155

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio e marrone

Aggetti ringhiera in ferro marrone

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005



Numero scheda: 0518K01_0800161 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 157

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Uso prevalente

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005



Numero scheda: 0518K01_0800160 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 159

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 159

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore

Data di rilevazione 30/06/2005



Numero scheda: 0518K01_0800159 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 161

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 161

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera marrone

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005



Numero scheda: 0518K01_0800158 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 163

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 163

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Cornici solo porta d'ingresso intonaco grigio

Altro abbaino muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800157 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 165

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 165

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Basamento pietra grigio

Altro abbaino muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800156 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 167

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 167

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera giallo e grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800155 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 169

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 169

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800153 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 171

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 171

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera giallo e grigio

Basamento piastrelle rosso mattone

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800152 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 173

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 173

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_080A152 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 175

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 175

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera bianco e grigio
 Basamento intonaco grigio
 Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800151 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 177

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 177

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Marcapiano intonaco grigio

Cornici intonaco grigio

Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0518K01_0800044 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA AMILCARE PONCHIELLI snc
 VIA AMILCARE PONCHIELLI snc
 VIA AMILCARE PONCHIELLI snc
 VIA PISANA 219

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 219
 Residenza VIA AMILCARE PONCHIELLI snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi | 1 |

Pertinenza

Cortile Buono
 Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento piastrelle rosso mattone
 Marcapiano intonaco grigio
 Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800042 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 221
 VIA PISANA 221
 VIA PISANA 221 A

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Commercio VIA PISANA 221
 Uffici VIA PISANA 221 A
 Uffici VIA PISANA 221

Uso prevalente

Commercio numero alloggi 0
 Uffici - privato

Pertinenza

Cortile Medio
 Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800A42 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 223
VIA PISANA 225

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 223
Commercio VIA PISANA 225

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Marcapiano intonaco grigio

Cornici intonaco grigio

Altro cornice sottotetto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800B42 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 227
 VIA PISANA 227 A
 VIA PISANA 229
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 227
 Commercio VIA PISANA 229
 Uffici VIA PISANA 227 A

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Marcapiano intonaco grigio
 Cornici intonaco grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0518K01_0800117 località: Casellina **Utoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA snc
 Box auto VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

bianco e grigio

Basamento

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800650 località Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 60
VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Uffici VIA PISANA 60
Uffici VIA PISANA snc

Uso prevalente

Uffici - privato numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800650 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 60
VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Uffici VIA PISANA 60
Uffici VIA PISANA snc

Uso prevalente

Uffici - privato numero alloggi 0

Pertinenza

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_080A650
 localit  Casellina
 Ufoe numero 5
 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 64
 VIA PISANA snc
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilit 

fronte strada da corte
 viabilit  di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 64
 Residenza VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruit 

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800116 località: Casellina Ufoe: numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 72
 VIA PISANA snc
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 72
 Residenza VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Cornici intonaco beige

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0518K01_0800115
 localit  Casellina
 Ufoe numero 5
 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 72 A
 VIA PISANA 74

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilit 

- fronte strada
- da corte
- viabilit  di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 74
 Artigianato VIA PISANA 72 A

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

immagine della Madonna inserita nella muratura

Degrado incongruit 

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0518K01_0800114 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 76
VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 76

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 30/06/2005

Numero scheda: 0519K57_0800172 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 170
 VIA PISANA 172
 VIA PISANA 174

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 172
 Commercio VIA PISANA 174
 Artigianato VIA PISANA 170

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio
 Basamento intonaco grigio
 Marcapiano intonaco grigio
 Cornici intonaco grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio
 Altro abbaino muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Insegne Incongruente
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/07/2005

Numero scheda: 0519K57_0800206 località: Casellina **Ufoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA BACCIO DA MONTELUPO snc
 VIA BACCIO DA MONTELUPO snc
 VIA PISANA 164
 VIA PISANA 166
 VIA PISANA 168

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 166
 Residenza VIA PISANA 168
 Residenza VIA BACCIO DA MONTELUPO snc
 Residenza VIA BACCIO DA MONTELUPO snc
 Fondi non rilevabili VIA PISANA 164

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio
 Giardino Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio e marrone
 Basamento intonaco grigio
 Marcapiano intonaco grigio
 Cornici intonaco grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro Deteriorato
 Note basamento

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/07/2005



Numero scheda: 0519K57_0800727 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 319
 VIA PISANA snc
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 319

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio e marrone

Rivestimento pietra beige

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/07/2005

Numero scheda: 0519K57_0800208 località: Casellina **Ufoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA BACCIO DA MONTELUPO 159
VIA PISANA 162

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 162

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Medio

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Cornici pietra bianco

Aggetti pietra bianco e rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/07/2005



Numero scheda: 0519K57_0800210 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA BACCIO DA MONTELUPO 155
 VIA BACCIO DA MONTELUPO snc
 VIA PISANA 156
 VIA PISANA 158
 VIA PISANA 160

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 156
 Residenza VIA PISANA 158
 Residenza VIA PISANA 160

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono
 Cortile Buono
 Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio
 Basamento intonaco grigio
 Marcadavanzale intonaco grigio
 Cornici intonaco grigio
 Aggetti pietra grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/07/2005



Numero scheda: 0519K57_0800195 località Casellina Ufoe numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA BACCIO DA MONTELUPO snc
VIA PISANA 154

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 154
Residenza VIA BACCIO DA MONTELUPO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi		muratura e ringhiera	grigio
Marcapiano		intonaco	grigio
Cornici		intonaco	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/07/2005



Numero scheda: 0519K57_0800174 localit  Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA BACCIO DA MONTELUPO snc
 VIA BACCIO DA MONTELUPO snc
 VIA PISANA 150
 VIA PISANA 152

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilit 

- fronte strada
- da corte
- viabilit  di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 150
 Residenza VIA BACCIO DA MONTELUPO snc
 Commercio VIA PISANA 152

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Rivestimento intonaco grigio
 Marcapiano intonaco grigio
 Cornici intonaco grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruit 

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/07/2005



Numero scheda: 0519K57_0800097 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA BACCIO DA MONTELUPO snc
VIA PISANA 146

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 146

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio
Cornici intonaco grigio
Aggetti pietra grigio
Altro tettoia in coppi sopra la porta d'ingresso colto mattone

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/07/2005



Numero scheda: 0519K57_0800100 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 142
VIA PISANA 144

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 144
Artigianato VIA PISANA 142

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Medio

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura grigio
Marcapiano intonaco grigio
Cornici intonaco grigio
Altro cornice sottotetto cemento armato grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità


Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/07/2005



Numero scheda: 0519K57_0800098 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA BACCIO DA MONTELUPO snc
VIA PISANA 140

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 140

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi		muratura e ringhiera	grigio
Angolari		intonaco	grigio
Marcapiano		intonaco	grigio
Marcadavanzale		intonaco	grigio
Cornici		intonaco	grigio
Aggetti		pietra	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda: 0519K57_0800099 località Casellina Ufoe numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA BACCIO DA MONTELUPO 147
 VIA BACCIO DA MONTELUPO snc
 VIA BACCIO DA MONTELUPO snc
 VIA PISANA 138
 VIA PISANA 138 A

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 138
 Uffici VIA PISANA 138 A
 Artigianato VIA BACCIO DA MONTELUPO 147
 Artigianato VIA BACCIO DA MONTELUPO snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

2

Pertinenza

Giardino

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Cornici

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/07/2005



Numero scheda: 0519K57_0800101 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA BACCIO DA MONTELUPO 145
 VIA PISANA 134
 VIA PISANA 136
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 134
 Artigianato VIA PISANA 136
 Artigianato VIA PISANA snc
 Artigianato VIA BACCIO DA MONTELUPO 145

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Cornici Solo alla porta d'ingresso del forno intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/07/2005



Numero scheda: 0519K57_0800443 localit  Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 120
VIA PISANA 122

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilit 

- fronte strada
- da corte
- viabilit  di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 120
Residenza VIA PISANA 122

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono
Cortile Buono
Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura grigio
Basamento intonaco grigio
Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruit 

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0519K57_0800105 località: Casellina **Ufoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 114
 VIA PISANA 116
 VIA PISANA 118

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 118
 Commercio VIA PISANA 114
 Commercio VIA PISANA 116

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento marmo bianco
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/07/2005

Numero scheda: 0519K57_0800106 località: Casellina Ufoe: numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 112
 VIA PISANA snc
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 112
 Residenza VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura rosa salmone

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/07/2005

Numero scheda: 0518K01_0800177 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 110

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 110

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi		muratura e ringhiera	grigio
Basamento		lastre di pietra	grigio
Marcapiano		pietra	grigio
Marcadavanzale		pietra	grigio
Cornici		pietra	grigio
Altro	cornice sottotetto	pietra	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda: 0518K01_0800179
 localit  Casellina
 Ufoe numero 5
 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 108

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilit 

- fronte strada
- da corte
- viabilit  di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 108

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi		muratura e ringhiera	grigio
Basamento		pietra	grigio
Marcapiano		pietra	grigio
Cornici		pietra	grigio
Aggetti		pietra	grigio
Altro	cornice sottotetto	pietra	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruit 

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/07/2005



Numero scheda: 0518K01_0800181 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 104
VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Uffici VIA PISANA 104

Uso prevalente

Uffici - privato numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi		muratura in pietra	grigio
Marcapiano		pietra	grigio
Aggetti		pietra	grigio
Altro	cornice sottotetto	pietra	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/07/2005

Numero scheda: 0518K01_0800182 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 102
VIA PISANA 102

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 102
Commercio VIA PISANA 102

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento	intonaco	grigio
Marcapiano	pietra	grigio
Cornici	pietra	grigio
Aggetti	pietra	grigio
Altro cornice sottotetto	pietra	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda: 0518K01_0800183 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 100
 VIA PISANA 98
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 98
 Commercio VIA PISANA 100
 Commercio VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Rivestimento	intonaco	grigio
Angolari	intonaco	grigio
Marcapiano	intonaco	grigio
Marcadavanzale	intonaco	grigio
Cornici	intonaco	grigio
Aggetti	pietra	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/07/2005



Numero scheda: 0518K01_080A183
 localit  Casellina
Ufoe
 numero 5
 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 96

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilit 

- fronte strada
- da corte
- viabilit  di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 96

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio e verde
 Cornici intonaco grigio
 Altro abbaino muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruit 

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/07/2005

Numero scheda: 0518K01_0800211 localit  Casellina **Utoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 88
 VIA PISANA 90
 VIA PISANA 92
 VIA PISANA 94

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

Piana

Accessibilit 

- fronte strada
- da corte
- viabilit  di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA PISANA 92
 Artigianato VIA PISANA 88
 Artigianato VIA PISANA 90
 Commercio VIA PISANA 94

Uso prevalente

Cultura numero alloggi
 Commercio

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruit 

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0518K01_0800038 località: Casellina **Ufoe** numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO snc
 PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO snc
 VIA JERSZY POPIELUSZKO snc
 VIA JERSZY POPIELUSZKO snc
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Artigianato VIA JERSZY POPIELUSZKO snc
 Artigianato VIA JERSZY POPIELUSZKO snc
 Artigianato PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO snc
 Artigianato PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO snc
 Residenza VIA PISANA snc

Uso prevalente

Artigianato numero alloggi
 Residenziale

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0518K01_0800036 località: Casellina Ufoe numero: 5 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO snc
 PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO snc
 VIA DI CASELLINA 1
 VIA DI CASELLINA 3
 VIA DI CASELLINA 5
 VIA DI CASELLINA 5
 VIA DI CASELLINA 7
 VIA PISANA 265
 VIA PISANA 265
 VIA PISANA 269

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 265
 Commercio VIA PISANA 265
 Residenza VIA PISANA 269
 Commercio VIA DI CASELLINA 1
 Fondi non rilevabili VIA DI CASELLINA 3
 Residenza VIA DI CASELLINA 5
 Residenza VIA DI CASELLINA 7
 Residenza PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO snc
 Residenza PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio
 Angolari intonaco grigio
 Marcapiano intonaco grigio
 Marcadavanzale intonaco grigio
 Cornici intonaco grigio
 Aggetti pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/07/2005



Numero scheda: 0518K01_0800030 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CASELLINA 19
 VIA DI CASELLINA 21
 VIA DI CASELLINA 21

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI CASELLINA 19
 Residenza VIA DI CASELLINA 21
 Residenza VIA DI CASELLINA 21

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra e intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Finestra a campana e stemma (ex cappella)

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/07/2005

Numero scheda: 0519K57_0800024 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CASELLINA	12
VIA DI CASELLINA	12 A
VIA PISANA	277
VIA PISANA	snc
VIA PISANA	snc
VIA PISANA	snc
VIUZZO DI CASELLINA	281

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Fondi non rilevabili	VIA PISANA	snc
Commercio	VIA PISANA	snc
Commercio	VIA PISANA	snc
Commercio	VIA PISANA	277
Residenza	VIUZZO DI CASELLINA	281
Residenza	VIA DI CASELLINA	12
Residenza	VIA DI CASELLINA	12 A

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi	muratura e ringhiera	grigio
Basamento	intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità


Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/04/2005



Numero scheda: 0518K01_0800025 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CASELLINA 10

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI CASELLINA 10

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/07/2005

Numero scheda: 0518K01_0800027 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CASELLINA 6
 VIA DI CASELLINA 8
 VIA PISANA 273
 VIA PISANA 275

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI CASELLINA 6
 Residenza VIA DI CASELLINA 8
 Residenza VIA PISANA 275
 Artigianato VIA PISANA 273

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
 Marcapiano pietra grigio
 Cornici pietra grigio
 Aggetti pietra grigio
 Altro cornice sottotetto pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Tamponamenti logge/terrazze Altro
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/07/2005



Numero scheda: 0518K01_0800028 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CASELLINA 2
 VIA DI CASELLINA 4
 VIA PISANA 271
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 271
 Residenza VIA DI CASELLINA 4
 Pubblico esercizio VIA PISANA snc
 Pubblico esercizio VIA DI CASELLINA 2

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda:
0519K57_0800007

località
Casellina

Ufoe

numero
5

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA	121	A
VIA PISANA	283	
VIA PISANA	285	
VIA PISANA	287	
VIA PISANA	289	
VIA PISANA	293	
VIA PISANA	295	
VIA PISANA	297	
VIA PISANA	299	
VIA PISANA	299	A
VIA PISANA	snc	
VIA PISANA	snc	
VIUZZO DI CASELLINA	14	
VIUZZO DI CASELLINA	14	B
VIUZZO DI CASELLINA	2	
VIUZZO DI CASELLINA	4	
VIUZZO DI CASELLINA	6	
VIUZZO DI CASELLINA	8	

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIUZZO DI CASELLINA	2	
Residenza	VIUZZO DI CASELLINA	4	
Residenza	VIUZZO DI CASELLINA	6	
Residenza	VIUZZO DI CASELLINA	8	
Residenza	VIUZZO DI CASELLINA	14	B
Residenza	VIA PISANA	293	
Residenza	VIA PISANA	295	
Residenza	VIA PISANA	297	
Residenza	VIA PISANA	299	
Residenza	VIA PISANA	snc	
Commercio	VIA PISANA	287	
Commercio	VIA PISANA	287	
Commercio	VIA PISANA	snc	
Commercio	VIA PISANA	121	A
Artigianato	VIA PISANA	283	
Artigianato	VIA PISANA	285	

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

3+0

Artigianato

Commercio

Pertinenza

Giardino

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Angolari

intonaco

grigio

Cornici

intonaco

grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/07/2005



Numero scheda:
0518K01_0800233

località
Casellina

Utoe

numero
5

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIUZZO DEL PADULE

7 F

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

1

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIUZZO DEL PADULE

7

F

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Cattivo

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0518K01_0800136 localit  Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIUZZO DEL PADULE 9
 VIUZZO DEL PADULE snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilit 

- fronte strada
- da corte
- viabilit  di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIUZZO DEL PADULE 9

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Orto Buono

Cortile Cattivo

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Marcapiano intonaco grigio

Cornici intonaco grigio

Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruit 

Intonaco Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0518K01_0801608 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIUZZO DEL PADULE 11
 VIUZZO DEL PADULE snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIUZZO DEL PADULE 11

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura grigio

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/07/2005

Numero scheda: 0518k01_0800009 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CASELLINA 26
 VIUZZO DEL PADULE 7
 VIUZZO DEL PADULE 7 A

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIUZZO DEL PADULE 7 A
 Residenza VIA DI CASELLINA 26

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra beige

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/07/2005

Numero scheda: 0518K01_08000A9 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CASELLINA 22
 VIA DI CASELLINA snc
 VIUZZO DEL PADULE 3
 VIUZZO DEL PADULE 5

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIUZZO DEL PADULE 3
 Residenza VIUZZO DEL PADULE 5
 Residenza VIA DI CASELLINA 22
 Residenza VIA DI CASELLINA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/07/2005



Numero scheda: 0518K01_08000B9 località Casellina Ufoe numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CASELLINA 20
VIUZZO DEL PADULE 1

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIUZZO DEL PADULE 1

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Note Deteriorato

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/07/2005



Numero scheda: 0518K01_08000C9
 localit  Casellina
 Ufoe numero 5
 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CASELLINA 16
 VIA DI CASELLINA 18

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilit 

- fronte strada
- da corte
- viabilit  di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI CASELLINA 16
 Residenza VIA DI CASELLINA 18

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 2

Pertinenza

Giardino Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
 Portale pietra grigio
 Altro pozzale muratura giallo chiaro

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruit 

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/07/2005

Numero scheda: 0518K01_0800010 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA DI CASELLINA 30
 VIA DI CASELLINA 32
 VIA DI CASELLINA 32 A
 VIA DI CASELLINA snc
 VIA DI CASELLINA snc
 VIA DI CASELLINA snc
 VIA DI CASELLINA snc
 VIA DI CASELLINA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI CASELLINA snc
 Residenza VIA DI CASELLINA snc
 Residenza VIA DI CASELLINA 30
 Residenza VIA DI CASELLINA snc
 Residenza VIA DI CASELLINA 32
 Residenza VIA DI CASELLINA snc
 Residenza VIA DI CASELLINA snc
 Residenza VIA DI CASELLINA 32 A

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/07/2005



Numero scheda: 0518K01_0800090 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PANTANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DEL PANTANO snc

Uso prevalente

Altro numero alloggi 0

Pertinenza

Giardino

Cattivo

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Loggia

muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Mancante

Note

Infissi

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture alto

Degrado strutturale basso

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 07/07/2005

Numero scheda: 0519K57_0800171 località Casellina **Ufoe** numero 5 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 194
 VIA PISANA 194 E
 VIA PISANA 196

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 194
 Residenza VIA PISANA 196
 Uffici VIA PISANA 194 E

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
 Cornici intonaco grigio
 Aggetti pietra e ringhiera metallic grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

