

Numero scheda: 0618J08_0700094 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA DEL PADULE 19
 VIA DEL PADULE 21
 VIA DEL PADULE 21 interno
 VIA DEL PADULE SNC
 VIA DEL PADULE snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DEL PADULE	19	
Residenza	VIA DEL PADULE	SNC	
Residenza	VIA DEL PADULE	21	
Residenza	VIA DEL PADULE	SNC	
Artigianato	VIA DEL PADULE	21	INTERN

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento marmo bianco

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0618J08_0700400 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA DEL PADULE 11
 VIA DEL PADULE 13
 VIA DEL PADULE snc
 VIA DEL PADULE snc
 VIA DEL PADULE SNC

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PADULE 11
 Residenza VIA DEL PADULE 13
 Pubblico esercizio VIA DEL PADULE snc
 Pubblico esercizio VIA DEL PADULE snc
 Pubblico esercizio VIA DEL PADULE snc

Uso prevalente

Misto numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 21/07/2005

Numero scheda: 0618J08_0700153 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA DEL PADULE 9
VIA DEL PADULE snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo
esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PADULE 9

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura/ringhiera beige/grigio

Marcapiano intonaco grigio

Cornici intonaco grigio

Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



numero identificativo 4

Patrimonio Edilizio Urbano

Numero scheda:
0618J08_0700112

località
Piscetto

Utoe

numero
6

Descrizione
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA DEL PADULE

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PADULE

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Orto

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Loggia

muratura/legno

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 21/07/2005

Numero scheda: 0618J08_0700113 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA DEL PADULE 20
 VIA DEL PADULE 30
 VIA DEL PADULE snc
 VIA DEL PADULE snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PADULE snc
 Residenza VIA DEL PADULE 20
 Residenza VIA DEL PADULE snc
 Residenza VIA DEL PADULE 30

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

2

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 21/07/2005

Numero scheda: 0618J08_0700117 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA DEL PADULE 22
 VIA DEL PADULE 28
 VIA DEL PADULE snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PADULE 28
 Residenza VIA DEL PADULE snc
 Altro VIA DEL PADULE 22

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Maria Rita Gisotti

Data di rilevazione 21/07/2005

Numero scheda: 0618J08_0700119 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA DEL PADULE 26
 VIA DEL PADULE snc
 VIA DEL PADULE snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PADULE 26
 Residenza VIA DEL PADULE snc
 Residenza VIA DEL PADULE snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 21/07/2005

Numero scheda: 0618J08_0700263 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA DEL PADULE 16

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo **2**

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PADULE 16

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi **4**

Pertinenza

Orto Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Maria Rita Gisotti

Data di rilevazione 21/07/2005

Numero scheda: 0618J08_0700103 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA DEL PADULE 10
 VIA DEL PADULE 10 e
 VIA DEL PADULE 12
 VIA DEL PADULE snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo
 esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PADULE 10
 Residenza VIA DEL PADULE 10 e
 Residenza VIA DEL PADULE 12

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Altro

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura/ringhiera grigio

Basamento cemento simil pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro Incongruente
 Note formelle di terracotta

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0618J08_0700079 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PARLAMENTO EUROPEO 25
 VIA PARLAMENTO EUROPEO 27
 VIA PARLAMENTO EUROPEO 29

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PARLAMENTO EUROPEO 29
 Artigianato VIA PARLAMENTO EUROPEO 25
 Artigianato VIA PARLAMENTO EUROPEO 27

Uso prevalente

Misto numero alloggi

Pertinenza

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Maria Rita Gisotti

Data di rilevazione 22/07/2005

Numero scheda: 0618J08_0700A79 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PARLAMENTO EUROPEO 31
 VIA PARLAMENTO EUROPEO 33
 VIA PARLAMENTO EUROPEO snc
 VIA PARLAMENTO EUROPEO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo
 esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PARLAMENTO EUROPEO 31
 Residenza VIA PARLAMENTO EUROPEO 33

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura/ringhiera grigio
 Angolari intonaco grigio
 Cornici intonaco grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0618J08_0700B79 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PARLAMENTO EUROPEO 35
 VIA PARLAMENTO EUROPEO 37

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Artigianato VIA PARLAMENTO EUROPEO 33
 Artigianato VIA PARLAMENTO EUROPEO 35

Uso prevalente

Artigianato numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi rete metallica verde

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 22/07/2005

Numero scheda: 0618J08_0700C79 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PARLAMENTO EUROPEO 25
 VIA PARLAMENTO EUROPEO snc
 VIA PARLAMENTO EUROPEO snc
 VIA PARLAMENTO EUROPEO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PARLAMENTO EUROPEO 25
 Residenza VIA PARLAMENTO EUROPEO snc
 Residenza VIA PARLAMENTO EUROPEO snc
 Residenza VIA PARLAMENTO EUROPEO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Orto Medio
 Cortile Medio
 Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Superfetazioni Note ampliamenti volumetrici

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0619J64_0600159 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 310

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 310

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600160 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 208

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 208

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Cornici solo alla porta d'ingresso intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_060A160 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 304
VIA PISANA 306

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 304
Residenza VIA PISANA 306

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600162 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 5

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600163 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 298
VIA PISANA 300

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 298
Residenza VIA PISANA 300

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600164 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 294 a
 VIA PISANA 296
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 294 a
 Residenza VIA PISANA 296

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600169 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 294
VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 294
Residenza VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Aggetti pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600170 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 292
 VIA PISANA snc
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA snc
 Residenza VIA PISANA snc
 Commercio VIA PISANA 292

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento piastrelle di cemento grigio
 Aggetti ringhiera verde

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600168 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 278

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 278

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Orto Medio

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Note Deteriorato

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_060A168 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 280

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 280

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Orto Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 25/07/2005

numero identificativo 24

Patrimonio Edilizio Urbano

Numero scheda:
0619J64_060B168

località
Piscetto

Utoe

numero
6

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA

282

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA PISANA

282

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600167 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 286
 VIA PISANA 288
 VIA PISANA 290
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 286
 Residenza VIA PISANA 288
 Residenza VIA PISANA 290
 Fondi non rilevabili VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
 Note
 Infissi Incongruente
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0619J64_0600165 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 284

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 284

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600174 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 274
 VIA PISANA snc
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA snc
 Commercio VIA PISANA 274
 Pubblico esercizio VIA PISANA snc

Uso prevalente

Misto numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600175 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 270
 VIA PISANA snc
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA snc
 Pubblico esercizio VIA PISANA 270
 Pubblico esercizio VIA PISANA snc

Uso prevalente

Misto numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura/ringhiera grigio/verde
 Aggetti ringhiera verde

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Sopraelevazioni
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0619J64_0600176 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 262
VIA PISANA 264

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 262
Residenza VIA PISANA 264

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi		muratura/ringhiera	grigio
Basamento		pietra	beige
Angolari	solo a pianoterreno	pietra	beige
Aggetti		righiera	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0619J64_0600221 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 260
VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 260
Box auto VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600180 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 258

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 258

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Sopraelevazioni
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600181 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 256

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 256

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Cornici solo porta d'ingresso pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600182 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 1
 VIA PISANA 254
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 254
 Box auto VIA DEL BOTTEGHINO 1
 Fondi non rilevabili VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600183 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 3

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 3

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600184 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 5

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Fondi non rilevabili VIA DEL BOTTEGHINO 5

Uso prevalente

Non residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600336 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO snc
 VIA PISANA 252

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 252
 Box auto VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
 Angolari solo piano terra pietra grigio
 Marcapiano pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600337 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 248

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 248

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600187 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 242
 VIA PISANA 244
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 242
 Uffici VIA PISANA 244

Uso prevalente

Misto numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento	intonaco	grigio
Marcapiano	intonaco	grigio
Cornicione	intonaco	grigio
Cornici	intonaco	grigio
Altro cornice sottotetto	intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

decorazioni geometriche sotto la finestra del primo piano

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0619J64_0600188 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 236
 VIA PISANA 238
 VIA PISANA 240

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 240
 Residenza VIA PISANA 238
 Residenza VIA PISANA 236

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 25/07/2005

numero identificativo 40

Patrimonio Edilizio Urbano

Numero scheda:
0619J64_0600190

località
Piscetto

Ufoe

numero
6

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA

234

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA PISANA

234

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600191 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 232

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 232

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600192 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 228
VIA PISANA 230

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 230
Residenza VIA PISANA 228

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Sopraelevazioni
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/07/2005

Numero scheda: 0619J64_0600193 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 218
 VIA PISANA 220
 VIA PISANA 222
 VIA PISANA 224
 VIA PISANA 226
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 224
 Residenza VIA PISANA 220
 Residenza VIA PISANA 218
 Fondi non rilevabili VIA PISANA 226
 Fondi non rilevabili VIA PISANA 222
 Fondi non rilevabili VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0619J64_0700189 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 409

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 409

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Basamento pietra grigio

Cornici pietra grigio

Altro tettoia sulla porta d'ingresso legno e cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/08/2005

Numero scheda: 0619J64_070A189 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 155
VIA PISANA 189

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 405
Commercio VIA PISANA 407

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/08/2005

Numero scheda: 0619J64_0700156 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 401
 VIA PISANA 403
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 401
 Residenza VIA PISANA 403
 Box auto VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi		muratura e ringhiera	grigio e verde
Basamento		intonaco	grigio
Marcadavanzale		intonaco	avorio
Cornici		intonaco	avorio
Altro	cornice sottotetto	intonaco	avorio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/08/2005



Numero scheda: 0619J64_0700157 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 4 C
 VIA DEL BOTTEGHINO 4 C
 VIA PISANA 399

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 399

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi	muratura e ringhiera	grigio e verde
Basamento	intonaco	grigio
Marcadavanzale	intonaco	grigio
Cornicione	intonaco	grigio
Cornici	intonaco	grigio
Aggetti	pietra e ringhiera in metall	grigio e verde

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità


Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/08/2005



Numero scheda: 0619J64_0700123 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 387
 VIA PISANA 393
 VIA PISANA 395
 VIA PISANA 397

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 393
 Residenza VIA PISANA 387
 Fondi non rilevabili VIA PISANA 395
 Fondi non rilevabili VIA PISANA 397

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0619J64_0700180 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 385
VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 385

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio
Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/08/2005

Numero scheda: 0619J64_0700124 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 379
 VIA PISANA 381
 VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 381
 Artigianato VIA PISANA 379
 Artigianato VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio
 Marcadavanzale intonaco grigio
 Cornici intonaco grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0619J64_0700125 località: Piscetto **Utoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 377

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

Piana

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 377

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi	muratura e ringhiera	grigio e arancione
Basamento	intonaco	grigio
Marcapiano	intonaco	grigio
Cornici	intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro	Deteriorato
Note	muratura di recinzione
Altro	Deteriorato
Note	muratura di recinzione

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale basso

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0619J64_0700158 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 371
 VIA PISANA 371 A
 VIA PISANA 371 B
 VIA PISANA 373
 VIA PISANA 375

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA PISANA	373	
Artigianato	VIA PISANA	371	A
Artigianato	VIA PISANA	371	B
Fondi non rilevabili	VIA PISANA	371	
Fondi non rilevabili	VIA PISANA	375	

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento	intonaco a pinocchietto	grigio
Angolari	intonaco	grigio
Marcapiano	intonaco	grigio
Marcadavanzale	intonaco	grigio
Cornici	intonaco	grigio
Aggetti	muratura	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Teca con statuetta della Madonna inserita nella muratura

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/08/2005



Numero scheda: 0619J64_0700159 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 365
 VIA PISANA 367
 VIA PISANA 369

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 365
 Residenza VIA PISANA 367
 Box auto VIA PISANA 369

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio
 Marcapiano intonaco grigio
 Cornici intonaco grigio
 Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0619J64_0700163 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti storici

Ingressi

VIA PISANA 359
VIA PISANA 361

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA PISANA	359	
Residenza	VIA PISANA	361	
Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	4	C
Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	4	C

Uso prevalente

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento	intonaco	grigio
Marcapiano	intonaco	grigio
Cornici	intonaco	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0619J64_0600196 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Aree di riqualificazione

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO	10
VIA DEL BOTTEGHINO	12
VIA DEL BOTTEGHINO	14
VIA DEL BOTTEGHINO	6
VIA DEL BOTTEGHINO	8

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	6
Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	8
Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	10
Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	14
Box auto	VIA DEL BOTTEGHINO	12

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0619J64_060A196 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Aree di riqualificazione

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 16
VIA TORRE ROSSA 4

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo
esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA TORRE ROSSA 4
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 16

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Medio
Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi	muratura e ringhiera	grigio
Rivestimento	intonaco	grigio
Angolari	intonaco	grigio
Marcapiano	intonaco	grigio
Marcadavanzale	intonaco	grigio
Cornicione	intonaco	grigio
Cornici	intonaco	grigio
Aggetti	pietra	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio


Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/08/2005



Numero scheda: 0619J64_0600198 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Aree di riqualificazione

Ingressi

VIA TORRE ROSSA 2

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA TORRE ROSSA 2

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 2

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento	intonaco a pinocchietto	grigio
Cornici	intonaco	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/08/2005

Numero scheda: 0619J64_060A198 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Aree di riqualificazione

Ingressi

VIA TORRE ROSSA 4

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 1

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA TORRE ROSSA 4

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/08/2005

Numero scheda: 0619J64_060B198 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Aree di riqualificazione

Ingressi

VIA TORRE ROSSA 4
VIA TORRE ROSSA 6

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA TORRE ROSSA 6
Artigianato VIA TORRE ROSSA 4

Uso prevalente

Edifici non utilizzati - privato numero alloggi

Pertinenza

Orto Buono

Cortile Cattivo

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture alto

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/08/2005

Numero scheda: 0619J64_0600069 località: Piscetto **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Aree di trasformazione

Ingressi

VIA TORRE ROSSA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA TORRE ROSSA snc

Uso prevalente

Altro numero alloggi 0

Pertinenza

Orto Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture alto Degrado strutturale alto

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/08/2005

Numero scheda: 0619J64_0600219 località: San Paolo **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA PISANA 314

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 314

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Giardino Medio

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra bianco

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/08/2005

Numero scheda: 0619J64_0600153 località: San Paolo **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti

Ingressi

VIA PISANA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi siepe

Basamento pietra grigio

Cornici pietra grigio

Altro cornice sottotetto pietra grigio

Altro tettoia sopra la porta di ingresso legno e cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0619J64_0600146 località: San Paolo **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA SAN PAOLO snc
 VIA SAN PAOLO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo:
 esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani:

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN PAOLO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi:

Pertinenza

Giardino Buono

Superfetazioni: baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio
 Timpani pietra grigio
 Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 01/08/2005

Numero scheda: 0619J64_0600144 località: San Paolo **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA SAN PAOLO snc
 VIA SAN PAOLO snc
 VIA SAN PAOLO snc
 VIA SAN PAOLO snc
 VIA SAN PAOLO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN PAOLO snc
 Residenza VIA SAN PAOLO snc
 Residenza VIA SAN PAOLO snc
 Residenza VIA SAN PAOLO snc
 Fondi non rilevabili VIA SAN PAOLO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio
 Cornici solo alla porta d'ingresso intonaco grigio
 Aggetti pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 01/08/2005



Numero scheda: 0619J64_0601169 località Olmo **Ufoe** numero 6 Descrizione Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 19
 VIA DEL BOTTEGHINO 19 A
 VIA DEL BOTTEGHINO snc
 VIA DELLE NAZIONI UNITE snc
 VIA DELLE NAZIONI UNITE snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Uffici VIA DEL BOTTEGHINO 19
 Uffici VIA DEL BOTTEGHINO 19 A
 Uffici VIA DELLE NAZIONI UNITE snc
 Uffici VIA DELLE NAZIONI UNITE snc

Uso prevalente

Uffici - privato numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Alberature di pregio Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0618J08_0700141 località: Vingone **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Aree di trasformazione

Ingressi

VIA DI CASELLINA 80

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI CASELLINA 80

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Medio

Alberature di pregio

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda: 0618J08_1100027 località: Vingone **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Fascia ripariale del Vingone

Ingressi

VIA DI CASELLINA 81

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI CASELLINA 81

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Altro arco sopra aperture mattoni stonacati

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda: 0618J08_1100A27 località: Vingone **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Fascia ripariale del Vingone

Ingressi

VIA DI CASELLINA 81

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI CASELLINA 81

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Loggia muratura

Altro arco sopra le aperture mattoni

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda: 0618J08_1100116 località: Vingone **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Fascia ripariale del Vingone

Ingressi

VIA DI CASELLINA 81

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI CASELLINA 81

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Giardino Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda: 0618J08_0700086 località: Vingone **Ufoe** numero: 6 Descrizione: Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti

Ingressi

VIA DI CASELLINA 82
VIA DI CASELLINA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI CASELLINA 82
Residenza VIA DI CASELLINA snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Tamponamenti logge/terrazze

Note

Altro

Note aggiunta di un corpo più ba

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda: 0619J64_0600142 località **Ufoe** numero 6 Descrizione Aree periurbane residuali

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 15
VIA DEL BOTTEGHINO 17

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 2
esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 15
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 17

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 2

Pertinenza

Giardino Medio
Cortile Medio

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda: 0619J64_0600150 **Ufoe** 6
 Aree di trasformazione

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO snc
 VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Cattivo

Superfettazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture alto Degrado strutturale medio

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda: 0619J64_0600068 località **Ufoe** numero 6 Descrizione Tessuti incoerenti e aree di frangia

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 3

Pertinenza

Giardino Medio

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi siepe

Loggia

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità


Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda: 0619J64_0601079 **Ufoe** 6 Aree periurbane residuali

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Magazzini - privato numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Superfetazioni
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005