

Numero scheda:
0819J55_0200231

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 19
VIA SAN COLOMBANO 21
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 19
Residenza VIA SAN COLOMBANO 21

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Altro Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J55_0200234

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 11
VIA SAN COLOMBANO 13
VIA SAN COLOMBANO 15
VIA SAN COLOMBANO 17

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 11
Residenza VIA SAN COLOMBANO 13
Residenza VIA SAN COLOMBANO 15
Residenza VIA SAN COLOMBANO 17

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Altro Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Rivestimento pietra grigio
Angolari pietra grigio
Marcapiano pietra grigio
Marcadavanzale pietra grigio
Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia con Madonna

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/09/2005



Numero scheda:
0819J55_0200236

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

9

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

9

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Altro

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Cornici

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_020A236

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 5
VIA SAN COLOMBANO 7

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 5
Residenza VIA SAN COLOMBANO 7

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 3

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio
Portale intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200237

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 3

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 3

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento		pietra	grigio
Angolari	solo al piano terra	pietra	grigio
Marcadavanzale		pietra	grigio
Cornicione		intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200239

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 1
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 1

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Cornicione intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_020A237

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 195
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 195
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200241

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

193

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

193

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Cortile

Medio

Altro

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

cotto

rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200242

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 189
VIA SAN COLOMBANO 191

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 189
Residenza VIA SAN COLOMBANO 191

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200244

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

187

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani



Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

187

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Orto

Buono

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Angolari

intonaco a pinocchietto grigio

Loggia

muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_02000X9

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 181
VIA SAN COLOMBANO 183

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 181
Residenza VIA SAN COLOMBANO 183

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

stemma (molto degradato)

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200245

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 179
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 179
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200246

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 175
VIA SAN COLOMBANO 177
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada
 da corte
 da pertinenza
 viabilità di servizio
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 175
Residenza VIA SAN COLOMBANO 177
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia con Madonna

Degrado incongruità

Tamponamenti logge/terrazze Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi



Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200248

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO	167
VIA SAN COLOMBANO	169
VIA SAN COLOMBANO	171
VIA SAN COLOMBANO	173
VIA SAN COLOMBANO	185
VIA SAN COLOMBANO	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA SAN COLOMBANO	167
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	169
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	171
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	snc
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	185

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Orto Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Rivestimento	intonaco	grigio
Angolari	intonaco	grigio
Marcapiano	intonaco	grigio
Marcadavanzale	intonaco	grigio
Cornici	intonaco	grigio
Aggetti	pietra	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

fontana in pietra

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/09/2005



Numero scheda:
0819J56_0200249

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

165

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

165

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

tabernacolo in posizione angolare

Degrado incongruità

Intonaco

Deteriorato

Note

Infissi

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200251

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Angolari

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Deteriorato

Note

Infissi

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_020A251

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 159
VIA SAN COLOMBANO 161
VIA SAN COLOMBANO snc
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 161
Residenza VIA SAN COLOMBANO 159
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono
Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200255

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO snc
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Cornicione cemento armato grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200267

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 157
VIA SAN COLOMBANO snc
VIA SAN COLOMBANO snc
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 157
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc
Box auto VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200266

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 149
VIA SAN COLOMBANO 151
VIA SAN COLOMBANO 153
VIA SAN COLOMBANO 155
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Artigianato VIA SAN COLOMBANO 149
Box auto VIA SAN COLOMBANO 153
Residenza VIA SAN COLOMBANO 151
Residenza VIA SAN COLOMBANO 155
Artigianato VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 2

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda:
0819J56_0200257

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO snc
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO snc
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo
Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200256

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 139
VIA SAN COLOMBANO 141
VIA SAN COLOMBANO 143

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 139
Residenza VIA SAN COLOMBANO 141
Residenza VIA SAN COLOMBANO 143

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Marcapiano pietra grigio
Marcadavanzale pietra grigio
Cornici pietra grigio
Altro intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda:
0819J56_0200259

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO snc
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Commercio VIA SAN COLOMBANO snc
Commercio VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Commercio numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro Incongruente
Note impianto di condizionament

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200260

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 135
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 135
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200258

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 131
VIA SAN COLOMBANO 133

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 131
Residenza VIA SAN COLOMBANO 133

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note
Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_020269A

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 129
VIA SAN COLOMBANO 129 A

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 129 A
Residenza VIA SAN COLOMBANO 129

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200262

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 127
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 127
Fondi non rilevabili VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_020A266

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

123

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

123

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

2

Pertinenza

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

cancellata metallica grigio

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi

Incongruente

Note

Altro

Incongruente

Note

Tettoia sopra la porta d'ingre

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/09/2005

Numero scheda:
0819J56_0200225

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

168

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Commercio

VIA DEL BOTTEGHINO

168

Uso prevalente

Commercio

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 03/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200224

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 170
VIA DEL BOTTEGHINO 172

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 170
Commercio VIA DEL BOTTEGHINO 172

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento	intonaco a pinocchietto	grigio
Angolari	intonaco	grigio
Marcapiano	intonaco	grigio
Marcadavanzale	intonaco	grigio
Cornicione	intonaco	grigio
Cornici	intonaco	grigio
Aggetti	pietra	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 03/10/2005



Numero scheda:
0819J56_0200222

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 174
VIA DEL BOTTEGHINO 176

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 176
Banca VIA DEL BOTTEGHINO 174

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 03/10/2005

Numero scheda:
0819J56_020A222

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 178
VIA DEL BOTTEGHINO 180

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 4

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento	intonaco a pinocchietto	giallo chiaro
Rivestimento	intonaco	grigio
Angolari	intonaco	grigio
Marcapiano	intonaco	grigio
Marcadavanzale	intonaco	grigio
Cornici	intonaco	grigio
Aggetti	pietra	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Decorazione dei travetti del tetto con bassorilievi in ceramica

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 03/10/2005



Numero scheda:
0819J56_0200218

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

182

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

182

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 03/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200215

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 184
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 184
Fondi non rilevabili VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Cortile Medio

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Sopraelevazioni Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 03/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200217

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 186
VIA DEL BOTTEGHINO 188

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 186
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 188

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 03/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200207

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani
massimo

1

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 03/10/2005

Numero scheda:
0819J56_020A207

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 188 B
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 188 B
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 03/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200211

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

190

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

190

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 03/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200210

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 196
VIA DEL BOTTEGHINO 196 A
VIA DEL BOTTEGHINO snc
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 196
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 196 A
Box auto VIA DEL BOTTEGHINO snc
Fondi non rilevabili VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 03/10/2005



Numero scheda:
0819J56_0200213

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 194
VIA DEL BOTTEGHINO snc
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 194
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc
Box auto VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 03/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200209

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 198
VIA DEL BOTTEGHINO 200
VIA DEL BOTTEGHINO 202

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 198
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 200
Fondi non rilevabili VIA DEL BOTTEGHINO 202

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Cornicione intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia nella muratura con statuetta della Madonna

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 03/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200205

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 204
VIA DEL BOTTEGHINO 206

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 206
Altro VIA DEL BOTTEGHINO 204

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Portale muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 03/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200204

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO	210
VIA DEL BOTTEGHINO	212
VIA DEL BOTTEGHINO	214
VIA DEL BOTTEGHINO	snc
VIA DEL BOTTEGHINO	snc
VIA DEL BOTTEGHINO	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	212
Commercio	VIA DEL BOTTEGHINO	210
Commercio	VIA DEL BOTTEGHINO	214

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento	intonaco	grigio
Angolari	intonaco	grigio
Marcadavanzale	intonaco	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 03/10/2005



Numero scheda:
0819J56_0200202

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO	216
VIA DEL BOTTEGHINO	218
VIA DEL BOTTEGHINO	220
VIA DEL BOTTEGHINO	222
VIA DEL BOTTEGHINO	snc
VIA DEL BOTTEGHINO	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	222
Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	218
Artigianato	VIA DEL BOTTEGHINO	220
Artigianato	VIA DEL BOTTEGHINO	snc
Fondi non rilevabili	VIA DEL BOTTEGHINO	216
Fondi non rilevabili	VIA DEL BOTTEGHINO	snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento	marmo	bianco
Marcapiano	intonaco	grigio
Marcadavanzale	intonaco	grigio
Cornici	intonaco	grigio
Altro cornice sottotetto	intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 03/10/2005



Numero scheda:
0819J56_0200188

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

224

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

224

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Marcadavanzale

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 03/10/2005

Numero scheda:
0819J56_020A188

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 2
VIA DELLE CORTI 2 A

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 2
Residenza VIA DELLE CORTI 2 A

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200190

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI

4

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DELLE CORTI

4

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Cornici

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_020A190

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI

6

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DELLE CORTI

6

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Portale

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

teca inserita nella muratura con statuetta della Madonna

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200191

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 10
VIA DELLE CORTI 12
VIA DELLE CORTI 8

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 10
Artigianato VIA DELLE CORTI 8
Artigianato VIA DELLE CORTI 12

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200192

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 14
VIA DELLE CORTI 16

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 16
Box auto VIA DELLE CORTI 14

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200193

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 18
VIA DELLE CORTI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 18
Box auto VIA DELLE CORTI snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200194

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 20
VIA DELLE CORTI 22
VIA EVARISTO BONCINELLI 13

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 20
Box auto VIA DELLE CORTI 22

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco simil pietra grigio
Angolari intonaco grigio
Marcapiano intonaco grigio
Marcadavanzale intonaco grigio
Cornici intonaco grigio
Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Teca inserita nella muratura con bassorilievo in ceramica

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda:
0819J56_0200195

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 24
VIA DELLE CORTI 26
VIA EVARISTO BONCINELLI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 26
Uffici VIA DELLE CORTI 24

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Loggia muratura

Altro tettoia sopra la porta d'ingresso legno e cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda:
0819J56_0200196

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI

28

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DELLE CORTI

28

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Aggetti

ringhiera grigio

Altro

abbaino

muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_020A196

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 30
VIA EVARISTO BONCINELLI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 30

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Aggetti ringhiera metallica grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200324

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 32
VIA DELLE CORTI 34
VIA EVARISTO BONCINELLI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 32
Box auto VIA DELLE CORTI 34

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo
Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento piastrelle rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi



Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200198

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 36
VIA DELLE CORTI 38
VIA EVARISTO BONCINELLI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 38
Residenza VIA DELLE CORTI 36

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Orto Buono

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda:
0819J56_0200199

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI

40

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DELLE CORTI

40

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

piastrelle

rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200200

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI

42

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

1

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Altro

VIA DELLE CORTI

42

Uso prevalente

Magazzini - privato

numero alloggi

0

Pertinenza

Cortile

Cattivo

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0300311

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI snc
VIA DELLE CORTI snc
VIA DELLE CORTI snc
VIA DELLE CORTI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI snc
Residenza VIA DELLE CORTI snc
Residenza VIA DELLE CORTI snc
Residenza VIA DELLE CORTI snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Loggia muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda:
0819J56_0200173

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI	79
VIA DELLE CORTI	81
VIA DELLE CORTI	snc
VIA DELLE CORTI	snc
VIA DELLE CORTI	snc
VIA DELLE CORTI	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DELLE CORTI	79
Residenza	VIA DELLE CORTI	81
Residenza	VIA DELLE CORTI	snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono
 Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi	muratura e ringhiera	rosa e grigio
Basamento	pietra	grigio
Marcapiano	intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda:
0819J56_02001713

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI

77

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DELLE CORTI

77

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Marcapiano

intonaco

grigio

Altro

tettoia sopra la porta
d'ingresso

legno e cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_020B173

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI

73

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

1

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Altro

VIA DELLE CORTI

73

Uso prevalente

Magazzini - privato

numero alloggi

0

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Mancante

Note

Infissi

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200170

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI

71

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DELLE CORTI

71

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Giardino

Medio

Alberature di pregio

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Basamento

intonaco a pinocchietto

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200167

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 67
VIA DELLE CORTI 69
VIA DELLE CORTI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 67
Residenza VIA DELLE CORTI 69

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo
Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi



Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200166

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 65
VIA DELLE CORTI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 65
Box auto VIA DELLE CROCI snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200065

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 61
VIA DELLE CORTI 63
VIA DELLE CORTI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 63
Box auto VIA DELLE CORTI 61
Box auto VIA DELLE CORTI snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Aggetti ringhiera metallica grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi



Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200154

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 59
VIA DELLE CORTI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 59
Box auto VIA DELLE CORTI snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento piastrelle grigio
Aggetti ringhiera metallica verde

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi



Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200162

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 57
VIA DELLE CORTI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 57

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Aggetti ringhiera verde

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi



Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200161

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 55
VIA DELLE CORTI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 55

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 1

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi



Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200160

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI

53

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DELLE CORTI

53

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Aggetti

ringhiera metallica

verde

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200157

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 43
VIA DELLE CORTI 45

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 45
Box auto VIA DELLE CORTI 43

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Altro tettoia sopra la porta d'ingresso legno e cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200152

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI	41
VIA DELLE CORTI	47
VIA DELLE CORTI	49
VIA DELLE CORTI	snc
VIA DELLE CORTI	snc
VIA DELLE CORTI	snc
VIA DELLE CORTI	snc
VIA DELLE CORTI	snc
VIA DELLE CORTI	snc
VIA DELLE CORTI	snc
VIA DELLE CORTI	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DELLE CORTI	snc
Residenza	VIA DELLE CORTI	49
Residenza	VIA DELLE CORTI	47
Residenza	VIA DELLE CORTI	41
Box auto	VIA DELLE CORTI	snc
Box auto	VIA DELLE CORTI	snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Loggia muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note
Tamponamenti logge/terrazze Incongruente
Note
Terrazze incompatibili Incongruente
Note
Sopraelevazioni Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005



Numero scheda:
0819J56_0200153

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI

39

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DELLE CORTI

39

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Basamento

intonaco

grigio

Aggetti

ringhiera metallica

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_020A152

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 37
VIA DELLE CORTI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 37
Box auto VIA DELLE CORTI snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200140

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 31
VIA DELLE CORTI 33
VIA DELLE CORTI 35 A

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 31
Residenza VIA DELLE CORTI 33
Residenza VIA DELLE CORTI 35 A

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera giallo e marrone
Basamento pietra grigio
Aggetti ringhiera metallica marrone

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_02000X3

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 25
VIA DELLE CORTI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 25

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Loggia muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200315

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI snc
VIA DELLE CORTI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI snc
Residenza VIA DELLE CORTI snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200314

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 21
VIA DELLE CORTI 23

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 21
Residenza VIA DELLE CORTI 23

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200139

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 11
VIA DELLE CORTI 13
VIA DELLE CORTI 15
VIA DELLE CORTI 17

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 15
Residenza VIA DELLE CORTI 17
Box auto VIA DELLE CORTI 11
Box auto VIA DELLE CORTI 13

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200137

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 7
VIA DELLE CORTI 9

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 7
Residenza VIA DELLE CORTI 9

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200136

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI

5

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DELLE CORTI

5

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

marmo

bianco

Cornicione

cemento

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200135

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI 1
VIA DELLE CORTI 3

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLE CORTI 1
Residenza VIA DELLE CORTI 3

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Aggetti ringhiera in ghisa verde

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200134

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELLE CORTI

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Altro

VIA DELLE CORTI

snc

Uso prevalente

Altro

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200183

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Altro

VIA DEL BOTTEGHINO

snc

Uso prevalente

Non residenziale

numero alloggi

0

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200184

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 227
VIA DEL BOTTEGHINO 229
VIA DEL BOTTEGHINO snc
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 227
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 229
Box auto VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200185

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

225

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

225

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento		pietra	grigio
Angolari	solo fino al primo piano	pietra	grigio
Marcapiano		pietra	grigio
Marcadavanzale		pietra	grigio
Cornici		pietra	grigio
Altro	cornice sottotetto	pietra	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200186

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 219
VIA DEL BOTTEGHINO 221
VIA DEL BOTTEGHINO 223

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 219
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 223
Box auto VIA DEL BOTTEGHINO 221

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Marcapiano pietra grigio
Marcadavanzale pietra grigio
Cornici pietra grigio
Aggetti pietra grigio
Altro cornice sottotetto pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda:
0819J56_0200274

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

217

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

217

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Angolari

intonaco

grigio

Marcapiano

intonaco

grigio

Cornici

intonaco

grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200275

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

215

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

215

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200276

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

213

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

213

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Marcapiano

intonaco

grigio

Marcadavanzale

intonaco

grigio

Cornici

intonaco

grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200277

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

209

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

209

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Marcapiano

intonaco grigio

Marcadavanzale

intonaco grigio

Cornici

intonaco grigio

Aggetti

pietra grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro

Incongruente

Note

tenda

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200286

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

205

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

205

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

4

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Cornici

intonaco

grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200285

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 201
VIA DEL BOTTEGHINO 203

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 203
Artigianato VIA DEL BOTTEGHINO 201

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Rivestimento	intonaco simil pietra	grigio
Marcapiano	pietra	grigio
Cornici	pietra	grigio
Aggetti	pietra	grigio
Altro	cornice sottotetto	pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 04/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200278

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 197
VIA DEL BOTTEGHINO 199
VIA DEL BOTTEGHINO snc
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 197
Pubblico esercizio VIA DEL BOTTEGHINO 199

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Angolari intonaco grigio
Marcapiano pietra grigio
Marcadavanzale pietra grigio
Cornici cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro Incongruente
Note angolari

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda:
0819J56_0200356

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 230
VIA DEL BOTTEGHINO 232

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 230
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 232

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200127

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 234
VIA DEL BOTTEGHINO 236
VIA DEL BOTTEGHINO 238

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 234
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 236
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 238

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200125

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 240
VIA DEL BOTTEGHINO snc
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc
Box auto VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura grigio

Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_020A125

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

242

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

242

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Cortile

Medio

Alberature di pregio

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura

grigio

Portale

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Mancante

Note

Intonaco

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200227

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

242 B

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Artigianato

VIA DEL BOTTEGHINO

242 B

Uso prevalente

Artigianato

numero alloggi

Pertinenza

Cortile

Cattivo

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200119

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 244
VIA DEL BOTTEGHINO 246
VIA DEL BOTTEGHINO 248

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 244
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 246
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 248

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento solo in parte della facciata pietra grigio
Angolari solo in parte della facciata pietra grigio
Portale pietra grigio
Altro tettoia sopra la porta d'ingresso legno e cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda:
0819J56_0200118

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 250
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 250

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Marcadavanzale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

tabernacolo inserito nella muratura

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200117

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

252

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

252

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Marcadavanzale

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200395

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 252 B
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DEL BOTTEGHINO 252 B
Altro VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Magazzini - privato numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200106

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 254
VIA DEL BOTTEGHINO 258
VIA DEL BOTTEGHINO 258 A
VIA DEL BOTTEGHINO 270

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 254
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 258
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 258 A
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 270

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Superfetazioni Note Incongruente creazione di unità immobiliar

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi



Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200109

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 260
VIA DEL BOTTEGHINO 262

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 260
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 262

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 2

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200110

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 264
VIA DEL BOTTEGHINO 266
VIA DEL BOTTEGHINO 268

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 264
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 266
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 268

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note
Altro Incongruente
Note Gli ingressi sono stati modific

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200104

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

272

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

272

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi

Incongruente

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200103

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 274
VIA DEL BOTTEGHINO 276

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 274
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 276

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200102

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 278
VIA DEL BOTTEGHINO 280

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 278
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 280

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200099

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 280 A
VIA DEL BOTTEGHINO 282

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 280 A
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 282

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200098

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

284

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

284

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200A98

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO	286
VIA DEL BOTTEGHINO	288
VIA DEL PELLICINO	2
VIA DEL PELLICINO	4
VIA DEL PELLICINO	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	286
Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	288
Residenza	VIA DEL PELLICINO	2
Residenza	VIA DEL PELLICINO	4

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Rivestimento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Affresco del Pellicino

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200283

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PELLICINO 6
VIA DEL PELLICINO 8
VIA DEL PELLICINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Artigianato VIA DEL PELLICINO 6
Residenza VIA DEL PELLICINO 8

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio
Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura
Portale intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200092

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PELLICINO	14
VIA DEL PELLICINO	16
VIA DEL PELLICINO	18
VIA DEL PELLICINO	20
VIA DEL PELLICINO	22
VIA DEL PELLICINO	24
VIA DEL PELLICINO	26

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DEL PELLICINO	14
Residenza	VIA DEL PELLICINO	18
Residenza	VIA DEL PELLICINO	20
Residenza	VIA DEL PELLICINO	22
Residenza	VIA DEL PELLICINO	24
Residenza	VIA DEL PELLICINO	26
Box auto	VIA DEL PELLICINO	16

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Loggia muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 10/10/2005



Numero scheda:
0819J56_0200017

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PELLICINO

33

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PELLICINO

33

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Giardino

Medio

Superfettazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200018

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PELLICINO

31

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PELLICINO

31

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 10/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200019

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PELLICINO

25

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PELLICINO

25

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200020

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PELLICINO

23

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PELLICINO

23

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

2

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Portale

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200021

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PELLICINO snc
VIA DEL PELLICINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DEL PANTANO INTERNO snc
Altro VIA DEL PELLICINO snc

Uso prevalente

Altro numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200022

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PELLICINO

19

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PELLICINO

19

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Marcadavanzale

intonaco grigio

Cornici

intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200024

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PELLICINO 15
VIA DEL PELLICINO 17

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PELLICINO 15
Residenza VIA DEL PELLICINO 17

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio
Marcadavanzale intonaco grigio
Cornici pietra grigio
Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200025

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PELLICINO 11
VIA DEL PELLICINO 13

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PELLICINO 11
Residenza VIA DEL PELLICINO 13

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200026

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL PELLICINO 5
VIA DEL PELLICINO 7
VIA DEL PELLICINO 9

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PELLICINO 5
Residenza VIA DEL PELLICINO 7
Residenza VIA DEL PELLICINO 9

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200027

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 292
VIA DEL PELLICINO 3

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PELLICINO 3
Pubblico esercizio VIA DEL BOTTEGHINO 292

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200016

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

294

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

294

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200013

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 302
VIA DEL BOTTEGHINO 304

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 302
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 304

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Marcapiano pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro Incongruente
Note archi in mattoni stonacati

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200010

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 306
VIA DEL BOTTEGHINO 308

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 306
Box auto VIA DEL BOTTEGHINO 308

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Cornicione cemento armato grigio
Aggetti ringhiera metallica vrde

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia nella muratura con immagine della Madonna

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200008

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 310
VIA DEL BOTTEGHINO 312
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada
 da corte
 da pertinenza
 viabilità di servizio
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 310
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 312

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_02000A8

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

314

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Artigianato

VIA DEL BOTTEGHINO

314

Uso prevalente

Artigianato

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200006

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 316
VIA DEL BOTTEGHINO 318

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 316
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 318

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200004

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

320

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

320

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Marcapiano

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200001

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

322

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

322

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_02000A1

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 324
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 324

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Angolari pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100115

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

PIAZZA VITTORIO VENETO 1
PIAZZA VITTORIO VENETO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro PIAZZA VITTORIO VENETO 1
Altro PIAZZA VITTORIO VENETO snc

Uso prevalente

Cultura numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio
Angolari intonaco grigio
Marcadavanzale intonaco grigio
Cornici intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200035

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO 9
VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 9

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura giallo chiaro

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200A35

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO 5
VIA SAN LORENZO A SETTIMO 7

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 5
Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 7

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200034

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO 3
VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 3
Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200040

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO 1
VIA SAN LORENZO A SETTIMO 1 A

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Artigianato VIA SAN LORENZO A SETTIMO 1
Artigianato VIA SAN LORENZO A SETTIMO 1 A

Uso prevalente

Artigianato numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200041

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

313

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Artigianato

VIA DEL BOTTEGHINO

313

Uso prevalente

Artigianato

numero alloggi

Pertinenza

Cortile

Cattivo

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco
Note

Deteriorato

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200033

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO 2
VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 2
Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Immagine di Cristo

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200032

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO 4
VIA SAN LORENZO A SETTIMO 6

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 6
Box auto VIA SAN LORENZO A SETTIMO 4

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200031

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 315
VIA SAN LORENZO A SETTIMO 8

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 8
Box auto VIA DEL BOTTEGHINO 315

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Marcadavanzale pietra grigio
Cornicione cemento armato grigio
Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200030

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 317
VIA SAN LORENZO A SETTIMO 10

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 10
Box auto VIA DEL BOTTEGHINO 317

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi



Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200029

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

PIAZZA VITTORIO VENETO snc
VIA DEL BOTTEGHINO 319
VIA SAN LORENZO A SETTIMO 12

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza PIAZZA VITTORIO VENETO snc
Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 12
Box auto VIA DEL BOTTEGHINO 319

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi



Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200038

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 307
VIA DEL BOTTEGHINO 309
VIA DEL BOTTEGHINO 311

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 307
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 309
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 311

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo
Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200048

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

305

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

305

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Tamponamenti logge/terrazze

Incongruente

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200049

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

289

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

289

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200050

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

291

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

291

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Aggetti

ringhiera metallica

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200051

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

293

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

293

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200047

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 295
VIA DEL BOTTEGHINO 297
VIA DEL BOTTEGHINO 299

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 299
Box auto VIA DEL BOTTEGHINO 297
Fondi non rilevabili VIA DEL BOTTEGHINO 295

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200046

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 301
VIA DEL BOTTEGHINO 303

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 301
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 303

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Marcapiano intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Nicchia nella muratura con immagine della Madonna

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 13/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200057

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 263
VIA DEL BOTTEGHINO snc
VIA DEL BOTTEGHINO snc
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200A57

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO snc
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Commercio VIA DEL BOTTEGHINO snc
Commercio VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Commercio numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200058

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 259
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 259
Box auto VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono
Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchetto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0200057

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 261
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 261
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Loggia muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia nella muratura con immagine della Madonna

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi



Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200056

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

265

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

265

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Marcadavanzale

intonaco grigio

Cornici

intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200055

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Artigianato

VIA DEL BOTTEGHINO

snc

Uso prevalente

Artigianato

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Marcadavanzale

intonaco grigio

Cornicione

intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200A55

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO snc
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200061

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 267
VIA DEL BOTTEGHINO 267
VIA DEL BOTTEGHINO 269
VIA DEL BOTTEGHINO snc
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 267
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 267
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 269

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 6

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Altro tettoia sopra la porta d'ingresso legno e cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi



Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200069

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

273

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

273

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Angolari

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200066

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 275
VIA DEL BOTTEGHINO 277

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 275
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 277

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Aggetti ringhiera metallica grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200063

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO	279
VIA DEL BOTTEGHINO	281
VIA DEL BOTTEGHINO	283
VIA DEL BOTTEGHINO	285
VIA DEL BOTTEGHINO	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	279
Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	281
Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	283
Residenza	VIA DEL BOTTEGHINO	285

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Altro tettoia sopra la porta d'ingresso legno e cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200062

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

287

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

1

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Altro

VIA DEL BOTTEGHINO

287

Uso prevalente

Magazzini - privato

numero alloggi

0

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Mancante

Note

Infissi

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200072

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO 22
 VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO snc
 VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO snc
 VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO snc
 VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO snc
 Residenza VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO snc
 Residenza VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio e verde

Altro tettoia sopra la porta d'ingresso legno e cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200430

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO snc
VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO snc
Box auto VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Portale intonaco grigio

Altro tettoia sopra la porta d'ingresso legno e cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda: 0819J55_0200078	località Badia a Settimo	Utoe	numero 8	Descrizione Tessuti storici
-----------------------------------	-----------------------------	-------------	-------------	--------------------------------

Ingressi

Accessi carrabili

VIA SAN LORENZO A SETTIMO	19
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	21
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	23
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	25
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	27
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	29
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	31
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO	snc

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> fronte strada | <input type="checkbox"/> da corte |
| <input type="checkbox"/> viabilità di servizio | <input checked="" type="checkbox"/> da pertinenza |
| | <input type="checkbox"/> altro |

UsoPianiTerra

Altro VIA SAN LORENZO A SETTIMO

Uso prevalente

Attività ricettive numero alloggi

Culto

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Buono

Chiostro Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura grigio

Cornicione muratura grigio

Cornici

pietra

grigio

Loggia

muratura

Portale

pietra

grigio

Altro

contrafforti

Elementi architettonici e decorativi di pregio

ponete levatotoio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200PA

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc
 VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc
 VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc
 VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc
 VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Altro VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc
 Altro VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc
 Altro VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc

Uso prevalente

Culto numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio
 Chiostro Cattivo

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Cornicione mattoni rosso
 Portale pietra grigio
 Altro contrafforti pietra grigio
 Altro rosone mattoni rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

campanile

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005



Numero scheda:
0819J55_0200085

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO 35

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 35

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura/ringhiera grigio/verde

Rivestimento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200A85

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO 37

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 37

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muartura/ringhiera grigio/verde

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200086

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO

39

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN LORENZO A SETTIMO

39

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura/ringhiera

grigio/verde

Basamento

pietra

grigio

Aggetti

ringhiera

verde

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200088

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muartura/ringhiera grigio/verde

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200089

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO 43

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 43

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura/ringhiera rosso/verde

Basamento pietra grigio

Aggetti ringhiera verde

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200A89

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc
Box auto VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura/ringhiera grigio
Rivestimento intonaco grigio
Aggetti ringhiera grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Superfetazioni Incongruente
Note box auto

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100124

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO 16
VIA SAN LORENZO A SETTIMO 18
VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 16
Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 18

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura/ringhiera giallo

Cornici intonaco grigio

Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100748

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc
VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Altro VIA SAN LORENZO A SETTIMO

Uso prevalente

Agricoltura numero alloggi

Pertinenza

Orto Buono

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Loggia muratura

Altro colombaia

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100747

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Pianura alluvionale del fiume Arno

Ingressi

VIA SAN LORENZO A SETTIMO 22
VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO snc
Residenza VIA SAN LORENZO A SETTIMO 22

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 6

Pertinenza

Giardino Medio

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio e rosso

Basamento intonaco bianco

Marcapiano intonaco bianco

Cornici intonaco bianco

Altro cornice sottotetto intonaco bianco

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda:
0819J55_0200181

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 237 b
VIA DEL BOTTEGHINO 239

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 237 b
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 239

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Altro archi sopra le finestre stonacate mattoni rossi

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_020A181

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 239
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 239
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grogio

Altro parti di muratura stonacate

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200180

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 241
VIA DEL BOTTEGHINO 243
VIA DEL BOTTEGHINO snc
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 241
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 243
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio
Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Altro parti di muratura stonacate

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005



Numero scheda:
0819J55_0200179

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 245
VIA DEL BOTTEGHINO 247
VIA DEL BOTTEGHINO 249

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 245
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 247
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 249

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo
Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_020A179

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 253
VIA DEL BOTTEGHINO snc
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 253
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio
Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi



Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200174

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 253 a
VIA DELL'ORTO 1
VIA DELL'ORTO 3

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 253 a
Residenza VIA DELL'ORTO 1
Residenza VIA DELL'ORTO 3

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0200176

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DELL'ORTO

5

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DELL'ORTO

5

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100266

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI

57

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEGLI STAGNACCI

57

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100267

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEGLI STAGNACCI

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi



Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100262

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEGLI STAGNACCI

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_010A262

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI 33 1
VIA DEGLI STAGNACCI 49
VIA DEGLI STAGNACCI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 49
Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 33 1
Residenza VIA DEGLI STAGNACCI snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Loggia CA giallo

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100265

località
Badia a Settimo

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI

59

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEGLI STAGNACCI

59

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

bianco

Marcapiano

intonaco

bianco

Marcadavanzale

intonaco

bianco

Cornici

intonaco

bianco

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 17/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100344

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

35 c

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

35 c

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Giardino

Buono

Superfettazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura

grigio

Basamento

mattoni

rosso

Altro

tettoia sopra la porta d'ingresso

legno e cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda:
0819J55_0100212

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO snc
VIA SAN COLOMBANO snc
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Uso prevalente

Altro numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio
Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Altro cornice sottotetto decorazione grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_010A212

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 37
VIA SAN COLOMBANO 39
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Uso prevalente

numero alloggi 0

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Cornici pietra grigio
Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_010B212

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 41
VIA SAN COLOMBANO 43

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 41
Residenza VIA SAN COLOMBANO 43

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note
Infissi Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture medio Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_010C212

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 45
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO snc
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Rivestimento pietra beige

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_010D212

località
san Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 47
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 47
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100214

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 49
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_010A214

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 51
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 51
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100085

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

14

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

14

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100A85

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

12

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

12

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100084

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

16

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

16

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100A86

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100082

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 20
VIA SAN COLOMBANO 22

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 22
Box auto VIA SAN COLOMBANO 20

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100088

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

24

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Artigianato

VIA SAN COLOMBANO

24

Uso prevalente

Artigianato

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Cornici

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100079

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

26

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

26

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Aggetti

ringhiera

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100416

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 28

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 28

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Marcapiano incavo grigio

Loggia muratura

Altro cornice sottotetto incavo grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100078

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 30

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 30

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento mattonelle rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100076

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI MAGAZZINI	2
VIA SAN COLOMBANO	32
VIA SAN COLOMBANO	34

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA SAN COLOMBANO	32
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	34
Altro	VIA DEI MAGAZZINI	2

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100077

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI MAGAZZINI snc
VIA SAN COLOMBANO 36

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 36
Residenza VIA DEI MAGAZZINI snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura
Basamento intonaco grigio
Cornici pietra grigio
Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

tabernacolo nella muratura di recinzione

Degrado incongruità

Tamponamenti logge/terrazze
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100157

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI MAGAZZINI

9

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEI MAGAZZINI

9

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Marcapiano

intonaco incavo

grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco

grigio

Altro

tettoia sopra la porta

laterizio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100152

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI MAGAZZINI

19

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEI MAGAZZINI

19

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_010A152

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI MAGAZZINI 21
VIA DEI MAGAZZINI 25

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEI MAGAZZINI 21
Residenza VIA DEI MAGAZZINI 25

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio
Cornicione CA grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi



Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100151

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI MAGAZZINI 27
VIA DEI MAGAZZINI 29

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEI MAGAZZINI 27
Residenza VIA DEI MAGAZZINI 29

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi



Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100870

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI MAGAZZINI 31
VIA DEI MAGAZZINI 33

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEI MAGAZZINI 31
Residenza VIA DEI MAGAZZINI 33

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100148

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI MAGAZZINI 35
VIA DEI MAGAZZINI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEI MAGAZZINI 35
Residenza VIA DEI MAGAZZINI snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100215

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 53
VIA SAN COLOMBANO 55
VIA SAN COLOMBANO 57

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 55
Pubblico esercizio VIA SAN COLOMBANO 57
Box auto VIA SAN COLOMBANO 53

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

tabernacolo

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100216

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

59

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

59

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

marmo

bianco

Marcapiano

incavo

grigio

Cornici

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi



Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100217

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 61
VIA SAN COLOMBANO 63

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 61
Residenza VIA SAN COLOMBANO 63

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100218

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO	65
VIA SAN COLOMBANO	67
VIA SAN COLOMBANO	snc
VIA SAN COLOMBANO	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada
 viabilità di servizio
 da corte
 da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA SAN COLOMBANO	65
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	67
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	snc
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento	intonaco	grigio
Portale	pietra	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100219

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

69

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani



Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

69

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

2

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Altro

tettoia sopra la porta

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100221

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 71
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 71

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100222

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 75
VIA SAN COLOMBANO 77

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 75
Altro VIA SAN COLOMBANO 77

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Mancante
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture alto Degrado strutturale basso

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100228

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 81
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 81
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Marcapiano intonaco sporgente beige

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_010A228

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

83

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

83

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Portale

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100227

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

85

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

85

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100226

località

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

87

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_010A226

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 87 A
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Medio

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100232

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 91
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 91

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Basamento pietra grigio

Aggetti ringhiera metallica grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

tabernacolo inserito nella muratura

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100233

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

93

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

93

Box auto

VIA SAN COLOMBANO

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Basamento

pietra

grigio

Aggetti

ringhiera

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100234

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

95

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

95

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio e verde

Basamento

pietra

grigio

Aggetti

ringhiera metallica

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100235

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

97

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

97

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio e verde

Cornici

pietra

grigio

Portale

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100236

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Giardino

Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Loggia

muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi

Incongruente

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_010A236

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

101

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

101

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

2

Pertinenza

Alberature di pregio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura

beige

Cornici

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100242

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 117
VIA SAN COLOMBANO snc
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Altro VIA SAN COLOMBANO 117
Altro VIA SAN COLOMBANO snc
Altro VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Non residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_010000B

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO snc
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Altro VIA SAN COLOMBANO snc
Altro VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Culto numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Portale pietra grigio
Altro rosone pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100243

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 119
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 119

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100299

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Altro

VIA SAN COLOMBANO

snc

Uso prevalente

Istruzione - privato

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Basamento

pietra

grigio

Marcadavanzale

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100763

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 125 a
VIA SAN COLOMBANO 127
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 125 a
Residenza VIA SAN COLOMBANO 127
Box auto VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio
Basamento intonaco grigio
Aggetti ringhiera grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda:
0819J55_0100298

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

129

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

129

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_010A298

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

133

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

133

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Deteriorato

Note

Infissi

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100306

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

135

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Uso prevalente

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca

tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100246

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 137
VIA SAN COLOMBANO 139
VIA SAN COLOMBANO 141
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 137
Residenza VIA SAN COLOMBANO 139
Commercio VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_010A246

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 145
VIA SAN COLOMBANO 147

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 145

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Medio

Orto Medio

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Basamento pietra grigio

Marcapiano pietra grigio

Marcadavanzale pietra grigio

Cornici pietra grigio

Altro cornice sottotetto pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda:
0819J55_0100249

località
San Colomabno

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA STAGNACCIO BASSO 1

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA STAGNACCIO BASSO	snc
Residenza	VIA STAGNACCIO BASSO	snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Orto Buono
Cortile Cattivo
Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura di pietra grigio
Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100251

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA STAGNACCIO BASSO 7
VIA STAGNACCIO BASSO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA STAGNACCIO BASSO 7
Residenza VIA STAGNACCIO BASSO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400095

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA STAGNACCIO BASSO	9
VIA STAGNACCIO BASSO	9 b
VIA STAGNACCIO BASSO	9 c
VIA STAGNACCIO BASSO	9 d
VIA STAGNACCIO BASSO	snc
VIA STAGNACCIO BASSO	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA STAGNACCIO BASSO	9
Residenza	VIA STAGNACCIO BASSO	9 b
Residenza	VIA STAGNACCIO BASSO	9 c
Residenza	VIA STAGNACCIO BASSO	9 d
Residenza	VIA STAGNACCIO BASSO	snc
Residenza	VIA STAGNACCIO BASSO	snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Loggia

Altro tettoia sopra la porta

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005



Numero scheda:
0819J63_0400098

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 11
VIA SAN COLOMBANO 13

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 11
Residenza VIA SAN COLOMBANO 13

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400099

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA STAGNACCIO BASSO 15

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA STAGNACCIO BASSO 15

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro Incongruente
Note portale in pietra tamponato

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400A99

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA STAGNACCIO BASSO

17

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA STAGNACCIO BASSO

17

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400100

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA STAGNACCIO BASSO

19

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA STAGNACCIO BASSO

19

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

tettoia sopra la porta d'ingresso

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_040A100

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA STAGNACCIO BASSO 21
VIA STAGNACCIO BASSO 23
VIA STAGNACCIO BASSO 25

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA STAGNACCIO BASSO 21
Residenza VIA STAGNACCIO BASSO 23
Residenza VIA STAGNACCIO BASSO 25

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda:
0819J63_0400102

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA STAGNACCIO BASSO 27

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Altro VIA STAGNACCIO BASSO 27

Uso prevalente

Magazzini - privato numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400104

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA STAGNACCIO BASSO 29
VIA STAGNACCIO BASSO 31
VIA STAGNACCIO BASSO snc
VIA STAGNACCIO BASSO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA STAGNACCIO BASSO 29
Residenza VIA STAGNACCIO BASSO 31
Residenza VIA STAGNACCIO BASSO snc
Altro VIA STAGNACCIO BASSO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture alto Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400103

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA STAGNACCIO BASSO 33
VIA STAGNACCIO BASSO 35

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA STAGNACCIO BASSO 33
Residenza VIA STAGNACCIO BASSO 35

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400079

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA STAGNACCIO BASSO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA STAGNACCIO BASSO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400076

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA STAGNACCIO BASSO 6

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA STAGNACCIO BASSO 6

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Aggetti ringhiera metallica grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

tettoia sopra la porta d'ingresso

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400075

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI CINI

24

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEI CINI

24

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400077

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI CINI

22

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEI CINI

22

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

tettoia sopra la porta d'ingresso

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400078

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI CINI 18
VIA DEI CINI 20

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEI CINI 18
Residenza VIA DEI CINI 20

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400A78

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI CINI 12
VIA DEI CINI 16

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEI CINI 12
Residenza VIA DEI CINI 16

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio e verde

Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi



Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400080

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI CINI

14

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEI CINI

14

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

piastrelle

rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400B78

località
San Colomabno

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEI CINI 10

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEI CINI 10

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400016

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA DEI CINI

25

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani



Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEI CINI

25

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia nella muratura con immagine della Madonna

Degrado incongruità

Tamponamenti logge/terrazze

Incongruente

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400017

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA DEI CINI

23

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEI CINI

23

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

beige

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400015

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA DEI CINI

19

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEI CINI

19

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J63_0400014

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Ingressi

VIA DEI CINI 17

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEI CINI 17

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100767

località

Utoe

numero

8

Descrizione

Fascia ripariale dell'Arno

Ingressi

VIA DELLA NAVE DI BADIA

5

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DELLA NAVE DI BADIA

5

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Giardino

Medio

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_010A767

località

Utoe

numero
8

Descrizione
Fascia ripariale dell'Arno

Ingressi

VIA DELLA NAVE DI BADIA 3

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DELLA NAVE DI BADIA 3

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Medio

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100294

località

Utoe

numero
8

Descrizione
Fascia ripariale dell'Arno

Ingressi

VIA DEL CHESE 2

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL CHESE 2

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Medio

Cortile Cattivo

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Loggia muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100015

località

Utoe

numero
8

Descrizione
Fascia ripariale dell'Arno

Ingressi

VIA DEL CHESE snc
VIA DEL CHESE snc
VIA DEL CHESE snc
VIA DEL CHESE snc
VIA DEL CHESE snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Altro VIA DEL CHESE snc
Altro VIA DEL CHESE snc
Altro VIA DEL CHESE snc
Altro VIA DEL CHESE snc
Altro VIA DEL CHESE snc

Uso prevalente

Magazzini - privato numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Numero scheda:
0819J55_0100A15

località

Utoe

numero

8

Descrizione

Fascia ripariale dell'Arno

Ingressi

VIA DEL CHESE	1
VIA DEL CHESE	3
VIA DEL CHESE	snc
VIA DEL CHESE	snc
VIA DEL CHESE	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DEL CHESE	1
Residenza	VIA DEL CHESE	3
Residenza	VIA DEL CHESE	snc
Residenza	VIA DEL CHESE	snc
Residenza	VIA DEL CHESE	snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato

Note

Infissi Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

medio

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0300033

località

Utoe

numero

8

Descrizione

Tessuti storici

Ingressi

VIA MOZZA	1
VIA MOZZA	3
VIA MOZZA	5

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Altro	VIA MOZZA	1
Altro	VIA MOZZA	3
Altro	VIA MOZZA	5

Uso prevalente

Altro

numero alloggi

0

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Mancante

Note

Infissi

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

alto

Degrado strutturale

basso

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0300034

località

Utoe

numero

8

Descrizione

Tessuti storici

Ingressi

VIA MOZZA

9

VIA MOZZA

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA MOZZA

9

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Cattivo

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Basamento

intonaco a pinocchietto

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia inserita nella muratura con immagine della Madonna

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0300A34

località

Utoe

numero

8

Descrizione

Tessuti storici

Ingressi

VIA MOZZA

11

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA MOZZA

11

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0300B34

località

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA MOZZA

13

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA MOZZA

13

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Basamento

marmo

bianco

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0300C34

località

Utoe

numero

8

Descrizione

Tessuti storici

Ingressi

VIA MOZZA

15

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani



Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA MOZZA

15

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Basamento

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0300D34

località

Utoe

numero

8

Descrizione

Tessuti storici

Ingressi

VIA MOZZA

17

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA MOZZA

17

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0300170

località

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA MOZZA

19

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA MOZZA

19

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Basamento

marmo

bianco

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0300561

località

Utoe

numero

8

Descrizione

Tessuti storici

Ingressi

VIA MOZZA

21

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA MOZZA

21

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Basamento

intonaco a pinocchietto

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J56_030A561

località

Utoe

numero

8

Descrizione

Tessuti storici

Ingressi

VIA MOZZA

21 A

VIA MOZZA

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA MOZZA

21

A

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

2

Pertinenza

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Basamento

intonaco

grigio

Marcapiano

cemento armato

grigio

Cornicione

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0300004

località

Utoe

numero
8

Descrizione
Fascia ripariale dell'Arno

Ingressi

VIA MOZZA snc
VIA MOZZA snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Uso prevalente

Altro numero alloggi

Pertinenza

Cortile Cattivo
Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0300045

località
Sottoportici

Utoe

numero
8

Descrizione
Fascia ripariale dell'Arno

Ingressi

VIA DEL PELLICINO 37 B
VIA DEL PELLICINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL PELLICINO 37 B
Residenza VIA DEL PELLICINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio
Basamento pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0300042

località
Sottoportici

Utoe

numero
8

Descrizione
Fascia ripariale dell'Arno

Ingressi

VIA DEL PELLICINO

41

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL PELLICINO

41

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Giardino

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

rete metallica

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi

Incongruente

Note

Superfetazioni

Incongruente

Note

Tamponamenti logge/terrazze

Incongruente

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 28/10/2005

Numero scheda:
0819J63_0400114

località

Utoe

numero

8

Descrizione

Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI 17
VIA DEGLI STAGNACCI 17
VIA DEGLI STAGNACCI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 17
Commercio VIA DEGLI STAGNACCI snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

8

Pertinenza

Giardino

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia nella muratura con immagine della Madonna

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J63_0400254

località

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI 19
VIA DEGLI STAGNACCI snc
VIA DEGLI STAGNACCI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 19

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono
Cortile Buono
Orto Buono
Alberature di pregio Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio
Basamento pietra grigio
Marcapiano intonaco grigio
Marcadavanzale intonaco grigio
Cornici intonaco grigio
Altro cornice sottotetto intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Statuetta rappresentante la Madonna in facciata

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 26/10/2005



Numero scheda:
0819J64_0300133

località
La Torre

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 134
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO 134

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J64_0300194

località
La Torre

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Cortile

Cattivo

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J64_0300177

località
La Torre

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO 132
VIA DEL BOTTEGHINO snc
VIA DEL BOTTEGHINO snc
VIA DEL BOTTEGHINO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc
Residenza VIA DEL BOTTEGHINO snc
Box auto VIA DEL BOTTEGHINO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Medio

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J64_0300166

località
La Torre

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani
massimo

1

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Orto

Medio

Cortile

Cattivo

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 36/10/2005

Numero scheda:
0819J64_030A133

località
La Torre

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

2

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Marcapiano

intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J64_030B133

località
La Torre

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEL BOTTEGHINO

136

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

136

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J56_0300087

località
La Loggia

Utoe

numero
8

Descrizione
Aree di margine e/o intercluse prevalentemente ad uso agricolo

Ingressi

VIA DELLA PIEVE	49
VIA DELLA PIEVE	51
VIA DELLA PIEVE	53
VIA DELLA PIEVE	55
VIA DELLA PIEVE	63 a
VIA DELLA PIEVE	snc
VIA DELLA PIEVE	snc
VIA DELLA PIEVE	snc
VIA DELLA PIEVE	snc
VIA DELLA PIEVE	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DELLA PIEVE	49
Residenza	VIA DELLA PIEVE	51
Residenza	VIA DELLA PIEVE	53
Residenza	VIA DELLA PIEVE	53 a
Residenza	VIA DELLA PIEVE	55
Residenza	VIA DELLA PIEVE	snc
Residenza	VIA DELLA PIEVE	snc
Residenza	VIA DELLA PIEVE	snc
Residenza	VIA DELLA PIEVE	snc
Residenza	VIA DELLA PIEVE	snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Orto Buono

Altro

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Loggia muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione



Numero scheda:
0819J55_0100259

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI 47

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 47

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio
 Cornici pietra grigio
 Loggia muartura in mattoni rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
 Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100357

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI 45
VIA DEGLI STAGNACCI snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 45

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento mattonelle rosso
Altro meridiana cotto rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Rivestimento Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100275

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI

43

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEGLI STAGNACCI

43

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Aggetti

ringhiera metallica grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100279

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI 41

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 41

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
 Cornici pietra grigio
 Altro tettoia sopra la porta cotto e legno

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia con madonna e targa

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100278

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI

39

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEGLI STAGNACCI

39

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Altro

tettoia

cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100277

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI 37

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 37

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100276

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI 33
VIA DEGLI STAGNACCI 35

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 33
Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 35

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento itnonaco a pinocchietto grigio
Altro cornice sottotetto cotto rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100281

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI

31

Accessi carrabili

Periodizzazione

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEGLI STAGNACCI

31

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100282

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI

29

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEGLI STAGNACCI

29

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Cornici pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_010A281

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI

27

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEGLI STAGNACCI

27

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100283

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI

25

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEGLI STAGNACCI

25

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Altro

tettoia sopra la porta

laterizio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100284

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI

23

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEGLI STAGNACCI

23

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J63_0500013

località

Utoe

numero

8

Descrizione

Tessuti storici

Ingressi

VIA DI PORTO 30
VIA DI PORTO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani
massimo

3

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani



Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI PORTO 30
Residenza VIA DI PORTO snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura

Basamento pietra grigio

Loggia

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J63_0500007

località

Utoe

numero

8

Descrizione

Tessuti storici

Ingressi

VIA DI PORTO	183
VIA DI PORTO	185
VIA DI PORTO	187
VIA DI PORTO	187
VIA DI PORTO	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani



Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DI PORTO	187
Residenza	VIA DI PORTO	185
Residenza	VIA DI PORTO	183
Residenza	VIA DI PORTO	snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

3

Pertinenza

Giardino

Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura

bianco

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0500003

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI 50

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DI PORTO 50

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grgio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0500001

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI 52
VIA DEGLI STAGNACCI snc
VIA DEGLI STAGNACCI snc
VIA DI GRIOLI 3

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 52
Residenza VIA DEGLI STAGNACCI snc
Residenza VIA DEGLI STAGNACCI snc
Residenza VIA DI GRIOLI 3

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Cornici pietra grigio

Loggia muartura

Altro meridiana terracotta rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Numero scheda:
0819J55_05000A3

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEGLI STAGNACCI

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Cattivo

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0300103

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DI GRIOLI	2
VIA DI GRIOLI	2 1
VIA DI GRIOLI	58 a
VIA DI GRIOLI	60
VIA DI GRIOLI	62
VIA DI GRIOLI	snc
VIA DI GRIOLI	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DI GRIOLI	2
Residenza	VIA DI GRIOLI	snc
Residenza	VIA DI GRIOLI	60
Residenza	VIA DI GRIOLI	62
Residenza	VIA DI GRIOLI	snc
Artigianato	VIA DI GRIOLI	2 1
Artigianato	VIA DI GRIOLI	58 a

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0300413

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI	58
VIA DEGLI STAGNACCI	66
VIA DEGLI STAGNACCI	68
VIA DEGLI STAGNACCI	snc
VIA DEGLI STAGNACCI	snc
VIA DEGLI STAGNACCI	snc
VIA DEGLI STAGNACCI	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DEGLI STAGNACCI	68
Residenza	VIA DEGLI STAGNACCI	58
Residenza	VIA DEGLI STAGNACCI	snc
Residenza	VIA DEGLI STAGNACCI	snc
Residenza	VIA DEGLI STAGNACCI	snc
Box auto	VIA DI GRIOLI	66
Box auto	VIA DEGLI STAGNACCI	snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento	intonaco a pinocchietto	grigio
Cornicione	intonaco	beige
Cornici	intonaco	grigio
Altro	cornice sottotetto	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

nicchia con madonna

Degrado incongruità


Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 26/10/2005



Numero scheda:
0819J55_0300102

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI	70
VIA DEGLI STAGNACCI	72
VIA DEGLI STAGNACCI	74
VIA DEGLI STAGNACCI	76
VIA DEGLI STAGNACCI	snc
VIA DEGLI STAGNACCI	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA DEGLI STAGNACCI	70
Residenza	VIA DEGLI STAGNACCI	72
Residenza	VIA DEGLI STAGNACCI	snc
Residenza	VIA DEGLI STAGNACCI	74
Residenza	VIA DEGLI STAGNACCI	76
Residenza	VIA DEGLI STAGNACCI	snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005



Numero scheda:
0819J55_0300101

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI

80

Accessi carrabili

Periodizzazione

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEGLI STAGNACCI

80

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

5

Pertinenza

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura

grigio

Portale

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0300099

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI 94
VIA DEGLI STAGNACCI 96

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 94
Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 96

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono
Cortile Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grgio
Cornici intonaco beige

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0300098

località
Grioli

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA DEGLI STAGNACCI 98

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 98

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grgio

Loggia

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 26/10/2005

Numero scheda:
0819J55_0100134

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO	190
VIA SAN COLOMBANO	192
VIA SAN COLOMBANO	194
VIA SAN COLOMBANO	196
VIA SAN COLOMBANO	snc
VIA SAN COLOMBANO	snc
VIA SAN COLOMBANO	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA SAN COLOMBANO	194
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	196
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	snc
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	192
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	190

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono
Cortile Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi	muratura	grigio
Basamento	intonaco a pinocchietto	grigio
Cornici	pietra	grigio
Loggia	muratura	
Altro	tettoia sopra la porta	

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Mancante
Note alcune èarti sono "stonacate"

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005



Numero scheda:
0819J55_0100142

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 188
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 188
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento mattoni rossi

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100144

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 186
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 186
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera

Loggia muratura

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_010A144

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 182
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 182

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Orto Buono

Cortile Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

due finestre a colombaia murate

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100173

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 164
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 164

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Altro tettoia sopra la porta legno e cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_010A173

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 160
VIA SAN COLOMBANO 162

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 162
Residenza VIA SAN COLOMBANO 160

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Cortile Buono

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi ringhiera metallica grigio
Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_010B173

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

158

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

158

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

itnonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100178

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

156

Accessi carrabili

Periodizzazione

1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

156

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi
Note

Deteriorato

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore **Francesca Masi**

Data di rilevazione **08/11/2005**

Numero scheda:
0819J55_010A178

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO	152
VIA SAN COLOMBANO	154
VIA SAN COLOMBANO	snc
VIA SAN COLOMBANO	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA SAN COLOMBANO	154
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	snc
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	152
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi muratura e rete metallica grigio e verde

Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0400009

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA ILIO BARONTINI snc
VIA SAN COLOMBANO 151

Accessi carrabili

Periodizzazione

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Uso prevalente

Non residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento	intonaco	grigio
Cornici	intonaco	grigio
Altro cornice sottotetto	intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0400534

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA STAGNACCIO BASSO

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA STAGNACCIO BASSO

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Giardino

Buono

Alberature di pregio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muartura e ringhiera

grigio

Basamento

intonaco a pinocchietto

grigio

Marcapiano

incavo conglomerato

grigio

Ingressi

muartura

beige

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100206

località
San colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO	130
VIA SAN COLOMBANO	132
VIA SAN COLOMBANO	134
VIA SAN COLOMBANO	138
VIA SAN COLOMBANO	140
VIA SAN COLOMBANO	snc
VIA SAN COLOMBANO	snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza	VIA SAN COLOMBANO	134
Artigianato	VIA SAN COLOMBANO	138
Artigianato	VIA SAN COLOMBANO	snc
Artigianato	VIA SAN COLOMBANO	132
Altro	VIA SAN COLOMBANO	130

Uso prevalente

Artigianato numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100203

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

126

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

126

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Cornicione

ca grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_010A203

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 124
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 124
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento piastrelle rosso

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100201

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 118
VIA SAN COLOMBANO snc
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 118
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc
Altro VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco grigio
Marcapiano pietra grigio
Loggia pietra grigio
Aggetti ringhiera grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100199

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 114
VIA SAN COLOMBANO 116

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 114
Commercio VIA SAN COLOMBANO 116

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio
Aggetti pietra e ghisa grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_010A198

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

112

Accessi carrabili

Periodizzazione

1940

Numeri piani

numero piani
massimo

4

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani



Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

112

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Marcapiano

intonaco grigio

Marcadavanzale

intonaco grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100198

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 106
VIA SAN COLOMBANO 108
VIA SAN COLOMBANO 110

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 110
Box auto VIA SAN COLOMBANO 106
Uffici VIA SAN COLOMBANO 108

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento itnonaco a pinocchietto grigio

Altro tettoia sopra la porta d'ingresso legno e cotto

Elementi architettonici e decorativi di pregio

iscrizione di coccio "collezione peruzziana di ferri battuti"

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100366

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 104
VIA SAN COLOMBANO snc
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 104
Altro VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio
Marcapiano incavo CA giallo
Altro cornice sottotetto incavo CA giallo

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_010A366

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

102

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani



Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

102

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Giardino

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Portale

pietra

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100193

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 100
VIA SAN COLOMBANO 96
VIA SAN COLOMBANO 98

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 100
Residenza VIA SAN COLOMBANO 98
Residenza VIA SAN COLOMBANO 96

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Note Deteriorato

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100195

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 92
VIA SAN COLOMBANO 94

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 92
Residenza VIA SAN COLOMBANO 94

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro Incongruente
Note tettoia sopra la porta in plexi

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100192

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 88
VIA SAN COLOMBANO 90
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 90
Residenza VIA SAN COLOMBANO 88

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

panchina

Degrado incongruità

Infissi Deteriorato
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture basso Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100191

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 86
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO snc
Residenza VIA SAN COLOMBANO 86
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi 2

Pertinenza

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Infissi Incongruente
Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100189

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco

grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro

Incongruente

Note

tettoia sopra la porta vetro e

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100188

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

snc

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100187

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 78
VIA SAN COLOMBANO 80

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

UsoPianiTerra

Pubblico esercizio VIA SAN COLOMBANO 78
Pubblico esercizio VIA SAN COLOMBANO 80

Uso prevalente

Pubblici esercizi numero alloggi

Pertinenza

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Altro Incongruente
Note tettoia sopra la porta

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100186

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO

76

Accessi carrabili

Periodizzazione

1883

Numeri piani

numero piani
massimo

2

esiste una parte di edificio
con un numero inferiore di
piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

UsoPianiTerra

Residenza

VIA SAN COLOMBANO

76

Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura e ringhiera

bianco

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Intonaco

Deteriorato

Note

Degrado fisico

Degrado delle finiture

medio

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/11/2005

Numero scheda:
0819J55_0100185

località
San Colombano

Utoe

numero
8

Descrizione
Tessuti storici

Ingressi

VIA SAN COLOMBANO 72
VIA SAN COLOMBANO snc
VIA SAN COLOMBANO snc
VIA SAN COLOMBANO snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1883

Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

Tipo di copertura

A Falde

Accessibilità

fronte strada da corte
 viabilità di servizio da pertinenza
 altro

UsoPianiTerra

Residenza VIA SAN COLOMBANO 72
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc
Residenza VIA SAN COLOMBANO snc
Box auto VIA SAN COLOMBANO snc

Uso prevalente

Residenziale numero alloggi

Pertinenza

Giardino Buono

Cortile Medio

Superfetazioni baracca tettoia alberature:

Caratteristiche architettoniche

Basamento pietra grigio

Portale pietra grigio

Elementi architettonici e decorativi di pregio

Degrado incongruità

Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

Rilevanza ambientale



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/11/2005