

Numero scheda:  
0919J64\_0600008

località  
San Giuliano a Settim

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DELLA PIEVE	48
VIA DELLA PIEVE	snc
VIA DI PORTO	26
VIA DI PORTO	28
VIA DI PORTO	snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza	VIA DI PORTO	26
Residenza	VIA DI PORTO	28
Residenza	VIA DI PORTO	snc
Residenza	VIA DELLA PIEVE	48
Residenza	VIA DELLA PIEVE	snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Orto Medio

Altro Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Loggia muratura

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Numero scheda:  
0919J64\_0600007

località  
San Giuliano a Settim

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DELLA PIEVE 50  
VIA DELLA PIEVE snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DELLA PIEVE 50

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi 2

**Pertinenza**

Cortile Medio

Altro Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Portale pietra grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

tabernacolo inserito nella muratura

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/09/2005

Numero scheda:  
0919J64\_0500024

località  
San Giuliano a Settim

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DELLA PIEVE 41  
VIA DELLA PIEVE 43  
VIA DELLA PIEVE snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DELLA PIEVE 41  
Residenza VIA DELLA PIEVE 43

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Basamento pietra grigio

Loggia muratura

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 02/09/2005

Numero scheda:  
0919J64\_0600006

località  
San Giuliano a Settim

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DELLA PIEVE

snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

1

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA DELLA PIEVE

snc

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Giardino

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 02/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500111

località  
Le Belle Ragazze

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA	406
VIA PISANA	408
VIA PISANA	410
VIA PISANA	412
VIA PISANA	snc
VIA PISANA	snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza	VIA PISANA	406
Residenza	VIA PISANA	408
Residenza	VIA PISANA	410
Residenza	VIA PISANA	412
Residenza	VIA PISANA	snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Medio

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi	muratura e ringhiera	marrone
Basamento	pietra	beige
Cornici	intonaco	grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

Tabernacolo con Madonna inserito nella muratura

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005



Numero scheda:  
0919J63\_0500109

località  
Le Belle Ragazze

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA	396
VIA PISANA	398
VIA PISANA	398
VIA PISANA	snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi cancellata metallica grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Infissi Incongruente  
Note

Tamponamenti logge/terrazze Incongruente  
Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500101

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

468

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

468

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Giardino

Buono

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

pietra

beige

Rivestimento

intonaco

bianco

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500193

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 462  
VIA PISANA 464

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 462  
Residenza VIA PISANA 464

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Buono

Cortile Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento pietra grigio

Marcapiano intonaco grigio

Cornici intonaco grigio

Altro conice sottotetto intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500102

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

460

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

460

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_050A102

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 456  
VIA PISANA 458

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 456  
Residenza VIA PISANA 458

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500100

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 470  
VIA PISANA snc  
VIA PISANA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 470

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Portale l'ingresso originale è stato modificato pietra grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500099

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA	472
VIA PISANA	476
VIA PISANA	478
VIA PISANA	snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza	VIA PISANA	476
Residenza	VIA PISANA	478
Residenza	VIA PISANA	472
Residenza	VIA PISANA	snc
Artigianato	VIA PISANA	snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

Teca con Madonna inserita nella muratura

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005



Numero scheda:  
0919J63\_0500097

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA	480
VIA PISANA	482
VIA PISANA	snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza	VIA PISANA	480
Residenza	VIA PISANA	snc
Commercio	VIA PISANA	482

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Numero scheda:  
0919J63\_0500093

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

474

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

474

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500091

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Altro

VIA PISANA

snc

**Uso prevalente**

Altro

numero alloggi

0

**Pertinenza**

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500092

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 474  
VIA PISANA 476 int  
VIA PISANA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 474  
Artigianato VIA PISANA 476 int  
Altro VIA PISANA snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500096

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 486  
VIA PISANA 488

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 486  
Residenza VIA PISANA 488

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia  alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500089

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

490

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1883

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

3

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani



**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

490

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500088

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

492

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1883

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

3

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani



**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

492

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

pietra

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500087

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

494

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1883

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

494

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

pietra

grigio

Marcapiano

intonaco

grigio

Marcadavanzale

intonaco

grigio

Cornici

intonaco

grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500086

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

496

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1883

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

496

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

pietra

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500A86

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

498

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1883

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

498

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

pietra

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500B86

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

500

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1883

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

500

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500C86

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 502  
VIA PISANA 504  
VIA PISANA 506

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  
 da corte  
 viabilità di servizio  
 da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 502  
Residenza VIA PISANA 504  
Residenza VIA PISANA 506

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500083

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 508  
VIA PISANA 510  
VIA PISANA 510 A

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 508  
Fondi non rilevabili VIA PISANA 510  
Fondi non rilevabili VIA PISANA 510 A

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Rivestimento pietra grigio  
Altro cornice sottotetto intonaco giallo

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500080

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 512  
VIA PISANA 514  
VIA PISANA 516  
VIA PISANA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 512  
Residenza VIA PISANA snc  
Fondi non rilevabili VIA PISANA 514  
Fondi non rilevabili VIA PISANA 516

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500078

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

518

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1883

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

518

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500077

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

520

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1883

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

520

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500076

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 524  
VIA PISANA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 524  
Residenza VIA PISANA snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Marcapiano intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco Note Altro in restauro

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500072

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

526

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1883

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

526

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Basamento

intonaco

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500071

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

528

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1883

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

528

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500070

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 530  
VIA PISANA 532  
VIA PISANA 534

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  
 da corte  
 da pertinenza  
 viabilità di servizio  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 532  
Commercio VIA PISANA 530  
Commercio VIA PISANA 534

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco Deteriorato  
Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500177

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 536  
VIA PISANA 538

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 536  
Fondi non rilevabili VIA PISANA 538

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Rivestimento intonaco grigio  
Marcapiano intonaco grigio  
Cornicione intonaco grigio  
Cornici intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500069

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1883

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

1

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Altro

VIA PISANA

snc

**Uso prevalente**

Non residenziale

numero alloggi

0

**Pertinenza**

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco

Mancante

Note


**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

medio

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500A69

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 540  
VIA PISANA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 540

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Buono

Cortile Medio

Superfettazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Cornici intonaco grigio

Aggetti pietra e ringhiera metallic bianco e grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400208

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 599  
VIA PISANA 601  
VIA PISANA 603  
VIA PISANA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 601  
Uffici VIA PISANA 599  
Uffici VIA PISANA snc  
Altro VIA PISANA 603

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400209

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

597

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

597

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

2

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400289

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

593

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Altro

VIA PISANA

593

**Uso prevalente**

Attività ricettive

numero alloggi

0

**Pertinenza**

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

piastrelle

rosso

Marcapiano

intonaco

grigio

Cornicione

intonaco

grigio

Cornici

intonaco

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400290

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 589  
VIA PISANA snc  
VIA PISANA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 589  
Uffici VIA PISANA snc  
Altro VIA PISANA snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Rivestimento intonaco grigio  
Marcapiano intonaco grigio  
Altro intonaco cornice sottotetto

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400361

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 581  
VIA PISANA 583  
VIA PISANA 585

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Pubblico esercizio VIA PISANA 581  
Artigianato VIA PISANA 583  
Artigianato VIA PISANA 585

**Uso prevalente**

Misto numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400306

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

579

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

579

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

2

**Pertinenza**

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Marcapiano

intonaco

grigio

Cornici

intonaco

grigio

Aggetti

pietra

grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400268

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

577

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

577

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi

cancello metallico

grigio

Basamento

intonaco

grigio

Marcapiano

intonaco

grigio

Cornici

intonaco

grigio

Aggetti

pietra

grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400267

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 575  
VIA PISANA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 575  
Commercio VIA PISANA snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi		muratura in mattoni	rosso
Basamento		intonaco	grigio
Marcapiano		intonaco	grigio
Marcadavanzale		intonaco	grigio
Cornici		intonaco	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco	grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400266

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

573

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

573

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Basamento

intonaco

grigio

Marcapiano

intonaco

grigio

Cornici

intonaco

grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400265località  
Viottolone

Utoe

numero  
9Descrizione  
Tessuti storici**Ingressi**

VIA PISANA

571

**Accessi carrabili****Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità** fronte strada da corte viabilità di servizio da pertinenza altro**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

571

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Cortile

Buono

Superfetazioni

 baracca tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi

muratura e ringhiera grigio

Basamento

intonaco grigio

Marcapiano

intonaco grigio

Cornici

intonaco grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio****Degrado incongruità****Degrado fisico***Degrado delle finiture**Degrado strutturale***Rilevanza ambientale**

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400264

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

567

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

3

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

567

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi

muratura e ringhiera grigio

Basamento

intonaco grigio

Marcapiano

intonaco grigio

Cornici

intonaco grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400272

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DI CASTELPULCI	2
VIA DI CASTELPULCI	4
VIA DI CASTELPULCI	6
VIA DI CASTELPULCI	8
VIA PISANA	snc
VIA PISANA	snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza	VIA DI CASTELPULCI	4
Pubblico esercizio	VIA PISANA	snc
Pubblico esercizio	VIA PISANA	snc
Pubblico esercizio	VIA DI CASTELPULCI	2
Pubblico esercizio	VIA DI CASTELPULCI	6
Pubblico esercizio	VIA DI CASTELPULCI	8

**Uso prevalente**

Misto numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento		intonaco	grigio
Marcapiano		intonaco	grigio
Cornici		intonaco	grigio
Altro	cornice sottotetto	intonaco	grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005



Numero scheda:  
0919J63\_0400269

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DI CASTELPULCI

10

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA DI CASTELPULCI

10

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Marcapiano

intonaco grigio

Cornicione

intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400270

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DI CASIGNANO

12

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA DI CASTELPULCI

12

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Marcapiano

intonaco grigio

Cornicione

intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400271

località  
Viottolone

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DI CASTELPULCI 12 A  
VIA DI CASTELPULCI 12 B  
VIA DI CASTELPULCI snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DI CASTELPULCI 12 A  
Residenza VIA DI CASTELPULCI 12 B

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco grigio  
Cornicione intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 06/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500132

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DI CASTELPULCI 3  
VIA DI CASTELPULCI 5  
VIA DI CASTELPULCI snc  
VIA DI CASTELPULCI snc  
VIA PISANA 565

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 565  
Banca VIA DI CASTELPULCI snc  
Banca VIA DI CASTELPULCI 3  
Banca VIA DI CASTELPULCI snc  
Altro VIA DI CASTELPULCI 5

**Uso prevalente**

Misto numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muratura e cancello rosso e grigio  
Rivestimento piastrelle rosso  
Cornici intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Numero scheda:  
0919J63\_050A116

località  
Viottolone

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DI CASTELPULCI 7  
 VIA DI CASTELPULCI 7 B  
 VIA DI CASTELPULCI snc  
 VIA DI CASTELPULCI snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DI CASTELPULCI 7  
 Residenza VIA DI CASTELPULCI 7 B  
 Residenza VIA DI CASTELPULCI snc  
 Residenza VIA DI CASTELPULCI snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Medio

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Loggia muratura

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Numero scheda:  
0919J63\_0400169

località  
Capannuccia

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 643  
VIA PISANA 645

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 643  
Residenza VIA PISANA 645

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muratura  
Cornici pietra grigio  
Loggia in corrispondenza del quinto piano muratura  
Portale pietra grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

stemma

**Degrado incongruità**

Intonaco Deteriorato  
Note

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda: 0919J63\_0400168      localit  Capannuccia      **Utoe**      numero 9      Descrizione Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA      snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**      1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilit **

- fronte strada
- viabilit  di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Altro      VIA PISANA      snc

**Uso prevalente**

Culto      numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni       baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Cornici      pietra      grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruit **

Intonaco      Mancante  
 Note  
 Infissi      Deteriorato  
 Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture      medio      Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore      Francesca Masi

Data di rilevazione      08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400167

località  
Capannuccia

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

647

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

647

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi 1

**Pertinenza**

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda: 0919J63\_0400166 localit  Capannuccia Utoe numero 9 Descrizione Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 649  
 VIA PISANA 651  
 VIA PISANA 653  
 VIA PISANA 655  
 VIA PISANA 661  
 VIA PISANA 663

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo 2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilit **

fronte strada  da corte  
 viabilit  di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 649  
 Residenza VIA PISANA 651  
 Residenza VIA PISANA 653  
 Residenza VIA PISANA 655  
 Residenza VIA PISANA 661  
 Residenza VIA PISANA 663

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi 7

**Pertinenza**

Cortile Medio  
 Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruit **

Intonaco Deteriorato  
 Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Numero scheda: 0919J63_0400165	località Capannuccia	<b>Utoe</b>	numero 9	Descrizione Tessuti storici
-----------------------------------	-------------------------	-------------	-------------	--------------------------------

**Ingressi**

VIA PISANA 665

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 665

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchetto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_040A165località  
Capannuccia**Utoe**numero  
9Descrizione  
Tessuti storici**Ingressi**

VIA PISANA

667

**Accessi carrabili****Periodizzazione**

1883

**Numeri piani**numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità** fronte strada da corte viabilità di servizio da pertinenza altro**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

667

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Cortile

Cattivo

Superfetazioni

 baracca tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio****Degrado incongruità****Degrado fisico***Degrado delle finiture**Degrado strutturale***Rilevanza ambientale**

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_040A166

località  
Capannuccia

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DON LORENZO MILANI snc  
VIA DON LORENZO MILANI snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DON LORENZO MILANI snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Buono  
Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi cnacellata metallica grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0401190

località  
Capannuccia

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Altro

VIA PISANA

snc

**Uso prevalente**

Altro

numero alloggi

**Pertinenza**

Altro

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400071

località  
Capannuccia

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 624  
VIA PISANA snc  
VIA PISANA snc

**Accessi carrabili****Periodizzazione** 1940**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità** fronte strada da corte viabilità di servizio da pertinenza altro**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 624  
Residenza VIA PISANA snc  
Residenza VIA PISANA snc

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

3

**Pertinenza**

Superfetazioni

 baracca tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio****Degrado incongruità****Degrado fisico***Degrado delle finiture**Degrado strutturale***Rilevanza ambientale**

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400072

località  
Capannuccia

*Utoe*

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 620  
VIA PISANA 622

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 620  
Residenza VIA PISANA 622

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400074

località  
Capannuccia

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

618

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

618

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia  alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento piastrelle marrone

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400A74

località  
Capannuccia

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA BENOZZO GOZZOLI 1  
VIA BENOZZO GOZZOLI 3

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA BENOZZO GOZZOLI 1  
Altro VIA BENOZZO GOZZOLI 3

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400140

località  
Capannuccia

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA snc  
VIA PISANA snc  
VIA PISANA snc  
VIA PISANA snc  
VIA PISANA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA snc  
Residenza VIA PISANA snc  
Residenza VIA PISANA snc  
Residenza VIA PISANA snc  
Residenza VIA PISANA snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi 7

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento pietra grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400173località  
Capannuccia

Utoe

numero  
9Descrizione  
Tessuti storici**Ingressi**

VIA PISANA	635	A
VIA PISANA	641	
VIA PISANA	snc	

**Accessi carrabili****Periodizzazione** 1820**Numeri piani**numero piani  
massimo

3

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità** fronte strada da corte viabilità di servizio da pertinenza altro**UsoPianiTerra**

Artigianato	VIA PISANA	635	A
Artigianato	VIA PISANA	641	
Artigianato	VIA PISANA	snc	
Artigianato	VIA PISANA	snc	
Artigianato	VIA PISANA	snc	
Artigianato	VIA PISANA	snc	

**Uso prevalente**

Artigianato

numero alloggi

0

**Pertinenza**

Giardino

Medio

Alberature di pregio

Buono

Superfetazioni

 baracca tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio****Degrado incongruità****Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Numero scheda:  
0919J63\_0400172

località  
Capannuccia

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA snc  
VIA PISANA snc  
VIA PISANA snc  
VIA PISANA snc  
VIA PISANA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Artigianato VIA PISANA snc  
Artigianato VIA PISANA snc  
Artigianato VIA PISANA snc  
Artigianato VIA PISANA snc  
Artigianato VIA PISANA snc

**Uso prevalente**

Artigianato numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muratura

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 07/09/2005

Numero scheda: 0919J63\_0400132    località: Capannuccia    Utoe:    numero: 9    Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA BENOZZO GOZZOLI 2  
 VIA BENOZZO GOZZOLI 4  
 VIA BENOZZO GOZZOLI snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada     da corte  
 viabilità di servizio     da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA BENOZZO GOZZOLI 4  
 Artigianato VIA BENOZZO GOZZOLI 2

**Uso prevalente**

Residenziale    numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio  
 Superfetazioni  baracca     tettoia    alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento    intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 07/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0401260

località  
Granatieri

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Aree di trasformazione

**Ingressi**

VIA PISANA

snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> fronte strada         | <input type="checkbox"/> da corte                 |
| <input type="checkbox"/> viabilità di servizio | <input checked="" type="checkbox"/> da pertinenza |
|  | <input type="checkbox"/> altro                    |

**UsoPianiTerra**

Altro

VIA PISANA

snc

**Uso prevalente**

Culto

numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

abside

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 07/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0401150

località  
Le Fornaci

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIALE EUROPA

snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1820

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani



**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Altro

VIALE EUROPA

snc

**Uso prevalente**

Edifici non utilizzati - privato

numero alloggi

0

**Pertinenza**

Cortile

Cattivo

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Loggia

muratura

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco

Mancante

Note

Infissi

Mancante

Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

alto

Degrado strutturale

medio

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 07/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400124

località  
Le Fornaci

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

Ingressi

VIALE EUROPA

snc

Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

Altro

**Accessibilità**

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Altro

VIALE EUROPA

snc

**Uso prevalente**

Edifici non utilizzati - privato

numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile

Cattivo

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Portico

pietra

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

alto

Degrado strutturale

alto

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 07/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400330

località  
Capannuccia

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 638  
VIA PISANA 640

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 638  
Artigianato VIA PISANA 640

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muratura e ringhiera grigio

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400061località  
Capannuccia**Utoe**numero  
9Descrizione  
Tessuti storici**Ingressi**

VIA PISANA

642

**Accessi carrabili****Periodizzazione** 1883**Numeri piani**numero piani  
massimoesiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità** fronte strada viabilità di servizio da corte da pertinenza altro**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

642

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile

Medio

Superfetazioni

 baracca tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio****Degrado incongruità****Degrado fisico***Degrado delle finiture**Degrado strutturale***Rilevanza ambientale**

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400060

località  
Capannuccia

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

snc

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi

muratura e ringhiera

grigio

Basamento

intonaco

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda: 0919J63\_0400A60      località: Capannuccia      Utoe      numero: 9      Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 646

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo:

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 646

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi:

**Pertinenza**

Cortile  Cattivo  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muratura e ringhiera grigio  
 Basamento intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco Deteriorato  
 Note  
 Infissi Deteriorato  
 Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture basso      Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400059

località  
Capannuccia

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA

648

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA PISANA

648

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco

Deteriorato

Note

Infissi

Deteriorato

Note

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400058

località  
Capannuccia

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 650  
VIA PISANA 650 A

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 650  
Residenza VIA PISANA 650 A

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muratura e ringhiera grigio  
Basamento intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400283

località  
Capannuccia

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 652  
VIA PISANA 652 A

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 652  
Residenza VIA PISANA 652 A

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muratura e ringhiera grigio  
Basamento intonaco grigio  
Marcapiano intonaco grigio  
Cornici intonaco grigio  
Aggetti pietra grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Numero scheda:  
0919J63\_0400057

località  
Capannuccia

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA	654
VIA PISANA	656
VIA PISANA	658
VIA PISANA	660
VIA PISANA	662
VIA PISANA	664
VIA PISANA	666
VIA PISANA	snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza	VIA PISANA	666
Residenza	VIA PISANA	662
Uffici	VIA PISANA	654
Uffici	VIA PISANA	656
Uffici	VIA PISANA	658
Uffici	VIA PISANA	660
Uffici	VIA PISANA	664

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia  alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento	intonaco a pinocchietto	grigio
Cornici	intonaco	grigio
Portale	intonaco	grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/09/2005



Numero scheda:  
0919J63\_0400056

località  
Capannuccia

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 670  
VIA PISANA 672

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 670

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

nicchia nella muratura con statuetta della Madonna

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400054

località  
Capannuccia

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

### Ingressi

VIA PISANA	674
VIA PISANA	676
VIA PISANA	678
VIA PISANA	680
VIA PISANA	682
VIA SAN COLOMBANO	211

### Accessi carrabili

**Periodizzazione** 1883

### Numeri piani

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

### Tipo di copertura

A Falde

### Accessibilità

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

### UsoPianiTerra

Residenza	VIA PISANA	674
Residenza	VIA PISANA	678
Residenza	VIA PISANA	680
Residenza	VIA PISANA	682
Altro	VIA PISANA	676
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	211

### Uso prevalente

Residenziale      numero alloggi

### Pertinenza

Superfetazioni  baracca  tettoia  alberature:

### Caratteristiche architettoniche

Basamento      intonaco a pinocchietto grigio

### Elementi architettonici e decorativi di pregio

### Degrado incongruità

Intonaco	Deteriorato
Note	
Infissi	Deteriorato
Note	

### Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

### Rilevanza ambientale





Numero scheda:  
0919J63\_0400051

località  
Capannuccia

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA	684
VIA SAN COLOMBANO	213
VIA SAN COLOMBANO	215
VIA SAN COLOMBANO	217
VIA SAN COLOMBANO	219
VIA SAN COLOMBANO	221

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1883

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza	VIA PISANA	684
Residenza	VIA SAN COLOMBANO	221
Altro	VIA SAN COLOMBANO	219
Altro	VIA SAN COLOMBANO	217
Altro	VIA SAN COLOMBANO	215
Altro	VIA SAN COLOMBANO	213

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento	pietra	grigio
Cornici	pietra	grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**





Numero scheda:  
0919J63\_0400159

località  
Capannuccia

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA SANT'ILARIO	1
VIA SANT'ILARIO	snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza	VIA SANT'ILARIO	1
Box auto	VIA SANT'ILARIO	snc
Box auto	VIA SANT'ILARIO	snc
Box auto	VIA SANT'ILARIO	snc
Box auto	VIA SANT'ILARIO	snc
Box auto	VIA SANT'ILARIO	snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Numero scheda:  
0919J63\_0400157località  
Capannuccia**Utoe**numero  
9Descrizione  
Tessuti storici**Ingressi**

VIA PISANA	689
VIA PISANA	691
VIA PISANA	693
VIA PISANA	snc
VIA SANT'ILARIO	snc

**Accessi carrabili****Periodizzazione** 1940**Numeri piani**numero piani  
massimo esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani **Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità** fronte strada da corte viabilità di servizio da pertinenza altro**UsoPianiTerra**

Residenza	VIA PISANA	689
Residenza	VIA PISANA	693
Uffici	VIA PISANA	691
Box auto	VIA SANT'ILARIO	snc
Box auto	VIA SANT'ILARIO	snc
Box auto	VIA SANT'ILARIO	snc
Box auto	VIA SANT'ILARIO	snc
Altro	VIA PISANA	snc
Altro	VIA SANT'ILARIO	snc

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi **Pertinenza**

Cortile

Medio

Superfetazioni

 baracca tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Cornici

solo alla porta di ingresso

intonaco

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

nicchia nella muratura con statuetta della Madonna

**Degrado incongruità****Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 08/09/2005



Numero scheda:  
0919J63\_0400158

località  
Capannuccia

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 685  
VIA PISANA 687  
VIA PISANA snc  
VIA PISANA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 687  
Residenza VIA PISANA snc  
Box auto VIA PISANA snc  
Box auto VIA PISANA snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento pietra grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 08/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400036

località  
Palazzaccio

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA ILIO BARONTINI 13  
VIA ILIO BARONTINI snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA ILIO BARONTINI 13  
Residenza VIA ILIO BARONTINI snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco Mancante  
Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 07/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400032

località  
Palazzaccio

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA ILIO BARONTINI 11  
 VIA ILIO BARONTINI 7  
 VIA ILIO BARONTINI 9  
 VIA ILIO BARONTINI snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA ILIO BARONTINI 7  
 Residenza VIA ILIO BARONTINI 9  
 Residenza VIA ILIO BARONTINI 11  
 Residenza VIA ILIO BARONTINI snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Medio  
 Cortile Medio  
 Alberature di pregio Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

nicchia nella muratura con statuetta della Madonna

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 07/09/2005

Numero scheda: 0919J63\_0400154  
località: Le Fornaci  
**Utoe**  
numero: 9  
Descrizione: Tessuti storici

**Ingressi**

VIALE EUROPA snc  
VIALE EUROPA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo: 2  
esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani:

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  
 da corte  
 viabilità di servizio  
 da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Pubblico esercizio VIALE EUROPA snc  
Pubblico esercizio VIALE EUROPA snc

**Uso prevalente**

Misto numero alloggi: 1

**Pertinenza**

Cortile Medio  
Superfetazioni:  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche****Elementi architettonici e decorativi di pregio****Degrado incongruità****Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore: Francesca Masi

Data di rilevazione: 07/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400156

località  
Le Fornaci

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIALE EUROPA snc  
VIALE EUROPA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Pubblico esercizio VIALE EUROPA snc  
Residenza VIALE EUROPA snc

**Uso prevalente**

Misto numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 07/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400155

località  
Le Fornaci

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

### Ingressi

VIA PISANA 548  
VIA PISANA 550

### Accessi carrabili

**Periodizzazione** 1820

### Numeri piani

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

### Tipo di copertura

A Falde

### Accessibilità

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

### UsoPianiTerra

Residenza VIA PISANA 548  
Residenza VIA PISANA 550

### Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

2

### Pertinenza

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

### Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchetto grigio

### Elementi architettonici e decorativi di pregio

### Degrado incongruità

### Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

### Rilevanza ambientale



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 07/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400152

località  
Le Fornaci

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 552  
VIA PISANA 554

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Pubblico esercizio VIA PISANA 552  
Pubblico esercizio VIA PISANA 554

**Uso prevalente**

Misto numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio  
Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchetto grigio  
Rivestimento intonaco di colore diverso ma non in spessore intonaco giallo

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 07/09/2005

Numero scheda: 0919J63\_0400151      località       **Utoe**      numero       Descrizione

**Ingressi**

VIA PISANA      556

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**      1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza      VIA PISANA      556

**Uso prevalente**

Residenziale      numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile      Medio

Superfetazioni       baracca       tettoia      alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento      intonaco a pinocchietto      grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco      Deteriorato  
Note

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore      Francesca Masi



Data di rilevazione      07/09/2005

Numero scheda: 0919J63_0400150	località Le Fornaci	<b>Utoe</b>	numero 9	Descrizione Tessuti storici
-----------------------------------	------------------------	-------------	-------------	--------------------------------

**Ingressi**

VIA PISANA 558

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA PISANA 558

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 07/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400148

località  
Le Fornaci

*Utoe*

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA	560
VIA PISANA	564
VIA PISANA	566
VIA PISANA	568
VIA PISANA	570
VIA PISANA	snc
VIA PISANA	snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  
 da corte  
 da pertinenza  
 altro  
 viabilità di servizio

**UsoPianiTerra**

Residenza	VIA PISANA	560
Residenza	VIA PISANA	564
Residenza	VIA PISANA	566
Residenza	VIA PISANA	568
Residenza	VIA PISANA	570
Residenza	VIA PISANA	snc
Box auto	VIA PISANA	snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio  
Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**





Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 07/09/2005



Numero scheda:  
0919J63\_0400284

località  
Le Fornaci

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA	574
VIA PISANA	576
VIA PISANA	578
VIA PISANA	580
VIA PISANA	582
VIA PISANA	582 A
VIA PISANA	584
VIA PISANA	586

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza	VIA PISANA	576
Residenza	VIA PISANA	580
Residenza	VIA PISANA	582
Residenza	VIA PISANA	582 A
Residenza	VIA PISANA	584
Pubblico esercizio	VIA PISANA	578
Artigianato	VIA PISANA	586
Altro	VIA PISANA	574

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 07/09/2005



Numero scheda:  
0919J63\_0400143

località  
Le Fornaci

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA	588
VIA PISANA	snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Altro	VIA PISANA	snc

**Uso prevalente**

Magazzini - privato numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Cornici intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Numero scheda:  
0919J63\_040A143

località  
Le Fornaci

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 588  
VIA PISANA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Altro VIA PISANA snc

**Uso prevalente**

Magazzini - privato numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 07/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400144

località  
Le Fornaci

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA 588  
VIA PISANA snc  
VIA PISANA snc  
VIA PISANA snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Artigianato VIA PISANA snc  
Artigianato VIA PISANA snc  
Artigianato VIA PISANA snc

**Uso prevalente**

Artigianato numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Medio  
Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Infissi Incongruente  
Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 07/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400145

località  
Le Fornaci

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA PISANA	588
VIA PISANA	snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Artigianato	VIA PISANA	snc

**Uso prevalente**

Artigianato numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**





Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 07/09/2005



Numero scheda:  
0919J63\_0400257

località  
Villa Romoli

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DEGLI STAGNACCI 7  
VIA DEGLI STAGNACCI 9  
VIA DEGLI STAGNACCI snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 7  
Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 9

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muratura grigio

Marcapiano intonaco grigio

Cornici intonaco grigio

Altro cornice sottotetto intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco Deteriorato

Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 20/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400115

località  
Villa Romoli

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DEGLI STAGNACCI 13

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 13

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muaratura e ringhiera grigio e verde

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 20/09/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0400255

località  
Villa Romoli

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DEGLI STAGNACCI 15

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DEGLI STAGNACCI 15

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Buono

Alberature di pregio Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muratura e ringhiera grigio e verde

Basamento intonaco a pinocchietto grigio

Altro tettoia sopra la porta d'ingresso legno e cotto

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 20/09/2005

Numero scheda:  
0918J07\_0500290

località

Utoe

numero

9

Descrizione

Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

**Ingressi**

VIA DI CASTELPULCI

25

**Accessi carrabili****Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità** fronte strada viabilità di servizio da corte da pertinenza altro**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA DI CASTELPULCI

25

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

3

**Pertinenza**

Cortile

Buono

Alberature di pregio

Buono

Superfetazioni

 baracca tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi

muratura e ringhiera

marrone

Basamento

marmo

bianco

**Elementi architettonici e decorativi di pregio****Degrado incongruità****Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 20/09/2005

Numero scheda:  
0918J07\_0500128

località

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

**Ingressi**

VIA DI CASTELPULCI 33  
VIA DI CASTELPULCI snc  
VIA DI CASTELPULCI snc  
VIA DI CASTELPULCI snc  
VIA DI CASTELPULCI snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo 3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DI CASTELPULCI 33  
Residenza VIA DI CASTELPULCI snc  
Residenza VIA DI CASTELPULCI snc  
Residenza VIA DI CASTELPULCI snc  
Residenza VIA DI CASTELPULCI snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi 6

**Pertinenza**

Cortile Medio  
Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi muratura e ringhiera grigio  
Loggia muratura

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

stemma

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 20/09/2005

Numero scheda:  
0918J07\_050A128

località

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

**Ingressi**

VIA DI CASTELPULCI 29  
VIA DI CASTELPULCI 31 A  
VIA DI CASTELPULCI snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DI CASTELPULCI 29  
Residenza VIA DI CASTELPULCI 31 A

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Buono  
Cortile Medio  
Altro Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento pietra grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 20/09/2005

Numero scheda:  
0918J07\_0500268

località

Utoe

numero

9

Descrizione

Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

## Ingressi

VIA DI CASTELPULCI	27
VIA DI CASTELPULCI	35

## Accessi carrabili

Periodizzazione 1940

## Numeri piani

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

## Tipo di copertura

A Falde

## Accessibilità

 fronte strada viabilità di servizio da corte da pertinenza altro

## UsoPianiTerra

Residenza	VIA DI CASTELPULCI	27
Residenza	VIA DI CASTELPULCI	35

## Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

2

## Pertinenza

Cortile

Medio

Orto

Buono

Superfetazioni

 baracca tettoia

alberature:

## Caratteristiche architettoniche

Ingressi

muratura

grigio

## Elementi architettonici e decorativi di pregio

## Degrado incongruità

## Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

## Rilevanza ambientale

Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 20/09/2005

Numero scheda:  
0918J07\_0500267

località

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Fascia ripariale del Vingone

**Ingressi**

VIA DI CASTELPULCI 35

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Altro VIA DI CASTELPULCI 35

**Uso prevalente**

Agricoltura numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

bassorilievo

**Degrado incongruità**

Intonaco Mancante  
Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 20/09/2005

Numero scheda:  
0919J56\_0200228località  
Badia a Settimo

Utoe

numero  
9Descrizione  
Tessuti storici

## Ingressi

## Accessi carrabili

Periodizzazione 1820

## Numeri piani

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

## Tipo di copertura

A Falde

## Accessibilità

 fronte strada da corte viabilità di servizio da pertinenza altro

## UsoPianiTerra

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

166

Residenza

VIA DEL BOTTEGHINO

snc

## Uso prevalente

Residenziale

numero alloggi

1

## Pertinenza

Cortile

Medio

Alberature di pregio

Buono

Superfetazioni

 baracca tettoia

alberature:

## Caratteristiche architettoniche

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

## Elementi architettonici e decorativi di pregio

## Degrado incongruità

Intonaco  
Note

Deteriorato

## Degrado fisico

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

## Rilevanza ambientale

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 03/10/2005

Numero scheda:  
0918J07\_0400196

località

**Utoe**

numero

9

Descrizione

Fascia ripariale del Vingone

**Ingressi**

VIA LUNGO VINGONE

24

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1820

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA LUNGO VINGONE

24

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

2

**Pertinenza**

Giardino

Buono

Orto

Buono

Superfettazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi

muratura

Loggia

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

stemma

**Degrado incongruità**

Intonaco

Incongruente

Note

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 14/10/2005

Numero scheda:  
0918J07\_0400200

località

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Fascia ripariale del Vingone

**Ingressi**

VIA LUNGO VINGONE 20

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA LUNGO VINGONE 20

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Orto Buono

Cortile Medio

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Loggia

Altro archi sopra le aperture stonacate

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 14/10/2005

Numero scheda:  
0918J07\_0400226

località

Utoe

numero

9

Descrizione

Fascia ripariale del Vingone

**Ingressi**

VIA LUNGO VINGONE 18  
VIA LUNGO VINGONE snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA LUNGO VINGONE 18

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

2

**Pertinenza**

Cortile

Buono

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi

muratura/ringhiera

beige/grigio

Basamento

intonaco a pinocchietto

grigio

Loggia

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 14/10/2005

Numero scheda:  
0918J07\_0400620

località

**Utoe**

numero

9

Descrizione

Fascia ripariale del Vingone

**Ingressi**

VIA LUNGO VINGONE	16	c
VIA LUNGO VINGONE	snc	
VIA LUNGO VINGONE	snc	
VIA LUNGO VINGONE	snc	

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

2

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza	VIA LUNGO VINGONE	16	c
Residenza	VIA LUNGO VINGONE	snc	
Residenza	VIA LUNGO VINGONE	snc	
Fondi non rilevabili	VIA LUNGO VINGONE	snc	

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

pietra

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 14/10/2005

Numero scheda:  
0918J07\_0401160

località

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Fascia ripariale del Vingone

**Ingressi**

VIA LUNGO VINGONE snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Fondi non rilevabili VIA LUNGO VINGONE snc

**Uso prevalente**

Non residenziale

numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

Intonaco Incongruente  
Note

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**

Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 14/10/2005

Numero scheda: 0918J07\_0400229  **Utoe**  9  Fascia ripariale del Vingone

**Ingressi**

VIA LUNGO VINGONE	10
VIA LUNGO VINGONE	14
VIA LUNGO VINGONE	14 a
VIA LUNGO VINGONE	8
VIA LUNGO VINGONE	snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo   
 esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  da corte  
 viabilità di servizio  da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza	VIA LUNGO VINGONE	8
Residenza	VIA LUNGO VINGONE	10
Residenza	VIA LUNGO VINGONE	snc
Residenza	VIA LUNGO VINGONE	14
Residenza	VIA LUNGO VINGONE	14 a

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Cortile Medio  
 Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Loggia

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

nicchia con madonna

**Degrado incongruità**

Intonaco Deteriorato  
 Note

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Numero scheda:  
0918J07\_0400223

località

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Fascia ripariale del Vingone

**Ingressi**

VIA LUNGO VINGONE 16  
VIA LUNGO VINGONE snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- viabilità di servizio
- da corte
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA LUNGO VINGONE 16  
Residenza VIA LUNGO VINGONE snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 14/10/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500062

località

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Aree periurbane residuali

**Ingressi**

VIA DI PORTO 131  
VIA DI PORTO snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1820

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DI PORTO 131  
Residenza VIA DI PORTO snc

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Giardino Buono

Altro

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi rete metallica verde

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/10/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500051

località

**Utoe**

numero

9

Descrizione

Tessuti storici

**Ingressi**

VIA DI PORTO 141  
VIA DI PORTO snc  
VIA DI PORTO snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

3

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani



**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DI PORTO 141

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Cortile

Cattivo

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/10/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500175

località

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Aree periurbane residuali

**Ingressi**

VIA DI PORTO 165  
VIA DI PORTO 169

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada  
 viabilità di servizio  
 da corte  
 da pertinenza  
 altro

**UsoPianiTerra**

Residenza VIA DI PORTO 165

**Uso prevalente**

Residenziale numero alloggi

**Pertinenza**

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento pietra grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 25/10/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500045

località

**Utoe**

numero

9

Descrizione

Aree periurbane residuali

**Ingressi**

VIA DI PORTO  
VIA DI PORTO

171  
snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

viabilità di servizio

da corte

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA DI PORTO

171

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

2

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco

bianco

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 25/10/2005

Numero scheda:  
0919J63\_0500173

località

Utoe

numero  
9

Descrizione  
Aree periurbane residuali

**Ingressi**

VIA DI PORTO

173

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA DI PORTO

173

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Basamento

intonaco a pinocchietto grigio

Cornici

intonaco grigio

Altro

cornice sottotetto

intonaco grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 25/10/2005

Numero scheda:  
0918J07\_0900073

località

**Utoe**

numero

9

Descrizione

Fascia pedecollinare del Vingone e della Greve

**Ingressi**

VIA DI CASTELPULCI

41

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione**

1883

**Numeri piani**

numero piani  
massimo

2

esiste una parte di edificio  
con un numero inferiore di  
piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

fronte strada

da corte

viabilità di servizio

da pertinenza

altro

**UsoPianiTerra**

Residenza

VIA DI CASTELPULCI

41

**Uso prevalente**

Residenziale

numero alloggi

1

**Pertinenza**

Cortile

Medio

Superfetazioni

baracca

tettoia

alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

Ingressi

muratura

grigio

Marcapiano

intonaco

grigio

Marcadavanzale

intonaco

grigio

Cornici

intonaco

grigio

Loggia

Altro

cornice sottotetto

intonaco

grigio

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

*Degrado delle finiture*

*Degrado strutturale*

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Serena Barlacchi

Data di rilevazione 14/11/2005

Numero scheda:  
0918J07\_0900070

località

**Utoe**

numero  
9

Descrizione  
Fascia pedecollinare del Vingone e della Greve

**Ingressi**

VIA DI CASTELPULCI snc

**Accessi carrabili**

**Periodizzazione** 1940

**Numeri piani**

numero piani massimo

esiste una parte di edificio con un numero inferiore di piani

**Tipo di copertura**

A Falde

**Accessibilità**

- fronte strada
- da corte
- viabilità di servizio
- da pertinenza
- altro

**UsoPianiTerra**

Altro VIA DI CASTELPULCI snc

**Uso prevalente**

Agricoltura numero alloggi

**Pertinenza**

Orto Buono

Superfetazioni  baracca  tettoia alberature:

**Caratteristiche architettoniche**

**Elementi architettonici e decorativi di pregio**

**Degrado incongruità**

**Degrado fisico**

Degrado delle finiture

Degrado strutturale

**Rilevanza ambientale**



Rilevatore Francesca Masi

Data di rilevazione 14/11/2005