

Spazio di uso pubblico

numero scheda 0118K02_001	località San Giusto	localizzazione piazza Camillo Cavour
CTR 18K02	quota altimetrica 45	UTOE 1
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Pedonale

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio
Manto erboso	Medio

Barriere architettoniche

<input type="checkbox"/> presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Buono

Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo	<i>stato di conservazione</i>
		Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	quercia	7	Cattivo
Filare	acero	18	Buono
Filare	quercia	7	Buono
Isolate	altro		Buono
Isolate	platano	18	Buono

<input type="checkbox"/> siepi	
<input checked="" type="checkbox"/> aiuole	buono

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cassonetto rifiuti	2
Campana raccolta vetro	2
Cassonetto rifiuti organici	2
Cestino rifiuti	4
Pannelli affissioni	3
Segnaletica	6
Rastrelliere biciclette	1
Cabine impianti	3
Altro	1

Elementi di arredo

tipo
panchina

materiale
ferro

quantità
13

stato di conservazione
Buono

Illuminazione

tipo
Palo stradale
Lampione

quantità
3
4



Note

Lampioni scarsi, illuminazione insufficiente. Per la presenza di una gelateria la piazza è frequentata anche nelle ore notturne.

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 21/10/04

Spazio di uso pubblico

numero scheda 0118K02_002	località San Giusto	localizzazione piazza Andrea Costa
CTR 18K02	quota altimetrica 44,5	UTOE 1
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Usi	Pedonale
------------	----------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	
	Pietra	
	Manto erboso	

Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	-----------------------------------

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte edificato	Buono

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	<i>altezza media edifici per perimetro continuo</i>	<i>stato di conservazione</i>
			Buono

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Filare	pino	21	Buono
	Isolate	abete	21	Buono

<input type="checkbox"/> siepi	
<input checked="" type="checkbox"/> aiuole	buono

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Giardino	Buono

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cassonetto rifiuti	3
	Campana raccolta vetro	1
	Cassonetto raccolta cart	2
	Cestino rifiuti	5
	Pannelli affissioni	2
	Segnaletica	11
	Rastrelliere biciclette	1
	Cabine impianti	2

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	panchine	ferro	9	Buono

Illuminazione

tipo

Palo stradale

quantità

7



Note

Presenza in corrispondenza della zona pavimentata di sedie di vario genere probabilmente portate dai cittadini

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 19/10/04



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0118K02_003	località San Giusto	localizzazione via di Signano
CTR 18K02	quota altimetrica 44.7	UTOE 1
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia

tipo	num° posti macchina
Altro	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Altro

Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Manto erboso	

Barriere architettoniche

<input type="checkbox"/> presenti

Margine

tipo	stato di conservazione
Fronte edificato	Buono

Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo	stato di conservazione
		Buono

Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione

Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Gruppo	cipresso	3	Buono
Gruppo	cipresso	3	Cattivo
<input checked="" type="checkbox"/> siepi			buono
<input type="checkbox"/> aiuole			

Categorie del verde

tipo	stato di conservazione

Attrezzature

tipo	quantità
Cassonetto rifiuti	2
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta cart	2
Cassonetto rifiuti organici	2
Segnaletica	5

Elementi di arredo

tipo	materiale	quantità	stato di conservazione

Illuminazione

tipo	quantità
Palo stradale	1



Note

Isola spartitraffico. Posto ristoro per gatti randagi.

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 19/10/04

Spazio di uso pubblico

numero scheda 0118K02_008	località Scandicci	localizzazione piazza Marconi		
CTR 18K02	quota altimetrica 46,4	UTOE	numero 1	Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti
Tipologia	<i>Tipo</i> Piazza	<i>num° posti macchina</i> 0		
Caratteri planivolumetrici	Piano			
Usi	Pedonale			
Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i> Asfalto	<i>Stato di conservazione</i>		
Barriere architettoniche	<input checked="" type="checkbox"/> presenti			
Margine	<i>tipo</i> Fronte edificato	<i>stato di conservazione</i> Buono		
Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	<i>altezza media edifici per perimetro continuo</i>	<i>stato di conservazione</i> Buono	
Pavimentazione del margine	<i>tipo</i> Asfalto	<i>stato di conservazione</i> Buono		
Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Filare	pino	17	Buono
	Isolate	altro		Buono
	Isolate	cipresso	17	Buono
	Isolate	platano		Buono
	<input checked="" type="checkbox"/> siepi	aghifoglio e alloro		buono
	<input checked="" type="checkbox"/> aiuole			buono
Categorie del verde	<i>tipo</i> Giardino	<i>stato di conservazione</i> Buono		
Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>		
	Cabina telefonica	1		
	Fermata autobus	1		
	Cassonetto rifiuti	4		
	Campana raccolta vetro	1		
	Cassonetto raccolta cart	1		
	Cestino rifiuti	2		
	Segnaletica	5		
	Cabine impianti	2		
	Altro	1		
Elementi di arredo	<i>tipo</i> panchina	<i>materiale</i> legno	<i>quantità</i> 7	<i>stato di conservazione</i> Buono

Illuminazione*tipo*

Lampione

quantità

9

**Note**

La piazza è arredata con sfere in plastica di circa 50 cm di diametro. Le entrate alla piazza sono protette da staccionate in legno che impediscono l'accesso ai motoveicoli.

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 05/11/04

Spazio di uso pubblico

numero scheda 0118K02_004	località Le Bagnese	localizzazione piazza Niccolò Cannicci
CTR 18K02	quota altimetrica 46	UTOE 1
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>		
	Parcheggio a paga	54		
	Piazza	0		
Caratteri planivolumetrici		Piano		
Usi	Misto			
Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>		
	Asfalto	Medio		
Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti			
Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>		
	Fronte edificato	Buono		
Fronte edificato	<input checked="" type="checkbox"/> continuità del perimetro	<i>altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani</i>	<i>stato di conservazione</i>	<u>Buono</u>
Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>		
	Asfalto	Buono		
Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Filare	acero	5	Buono
	<input type="checkbox"/> siepi			
	<input checked="" type="checkbox"/> aiuole			buono
Categorie del verde	<i>tipo</i>		<i>stato di conservazione</i>	
	Parcheaio		Buono	
Attrezzature	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	
	Cabina telefonica		1	
	Cassetta postale		1	
	Cassonetto rifiuti		1	
	Campana raccolta vetro		1	
	Cassonetto raccolta cart		1	
	Cestino rifiuti		3	
	Distributore biglietti parch		1	
	Pannelli affissioni		2	
	Segnaletica		23	
	Cabine impianti		1	
Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	vasi e fiori	ceramica	24	Buono

Illuminazione

tipo

Palo stradale

quantità

6



Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 15/12/04



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0118K02_005	località San Giusto	localizzazione parco su via Neruda
CTR 18K02	quota altimetrica 44	UTOE 1
Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti		

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Altro	0
Parcheggio libero	
Spazio gioco	0
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Pendio leggero

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	
Pietra	
Terra battuta	
Manto erboso	

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte vegetale	Buono
Rete metallica	Buono
Staccionata	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo *stato di conservazione*

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	acero	45	Non definito
Gruppo	bagolaro	6	Non definito
Gruppo	cipressi	4	Non definito
Gruppo	frassino	31	Non definito
Gruppo	ippocastani	16	Non definito
Gruppo	pino	59	Non definito
Gruppo	prunus	14	Non definito
Gruppo	tiglio	19	Non definito
Filare	acero	3	Non definito
Filare	bagolaro	10	Buono
Filare	frassini	4	Non definito
Filare	leccio	16	Non definito
Filare	pino	40	Non definito
Filare	robinia	4	Non definito

Isolate	baqolaro	4	Buono
<input checked="" type="checkbox"/> siepi			buono
<input checked="" type="checkbox"/> aiuole			buono

Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
Giardino	Buono
Parco	Buono
Parcheaio	Buono
Sportivo	Buono

Attrezzature

tipo	quantità
Cassonetto rifiuti	1
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta cart	1
Cassonetto rifiuti organici	1
Cestino rifiuti	24
Segnaletica	14
Altro	6

Elementi di arredo

tipo	materiale	quantità	stato di conservazione
panchina	ferro	43	Buono

Illuminazione

tipo	quantità
Palo stradale	13
Lampione	8







Note

Alcuni lampioni sono sprovvisti della lampada.

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 15/12/04



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0118K02_009	località Le Bagnese	localizzazione su via Volpini
CTR 18K02	quota altimetrica 46,4	UTOE 1
		Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia *Tipo* *num° posti macchina*
Altro 0

Caratteri planivolumetrici Piano

Usi Pedonale

Pavimentazione *Pavimentazione* *Stato di conservazione*
Manto erboso

Barriere architettoniche presenti

Margine *tipo* *stato di conservazione*
Cancellata di legno Medio

Fronte edificato continuità del perimetro *altezza media edifici per perimetro continuo* *stato di conservazione*

Pavimentazione del margine *tipo* *stato di conservazione*
Asfalto Medio

Vegetazione *tipo di distribuzione* *essenza* *quantità* *stato di conservazione*
Isolate altro Buono
Isolate leccio, magnolia, abe Buono
Isolate oleandro Buono

siepi buono

aiuole medio

Categorie del verde *tipo* *stato di conservazione*
Aree libere Medio

Attrezzature *tipo* *quantità*

Elementi di arredo *tipo* *materiale* *quantità* *stato di conservazione*

Illuminazione *tipo* *quantità*



Note

verde interstiziale

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 15/12/04



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0118K02_006	località Le Bagnese	localizzazione piazza Modigliani
CTR 18K02	quota altimetrica 45,6	UTOE 1
		Tessuti storici

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>		
	Parcheggio libero	30		
	Piazza	0		
Caratteri planivolumetrici		Piano		
Usi	Misto			
Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i> Asfalto	<i>Stato di conservazione</i>		
Barriere architettoniche	<input checked="" type="checkbox"/> presenti			
Margine	<i>tipo</i> Fronte edificato	<i>stato di conservazione</i> Buono		
Fronte edificato	<input checked="" type="checkbox"/> continuità del perimetro	<i>altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani</i>	<i>stato di conservazione</i> Buono	
Pavimentazione del margine	<i>tipo</i> Asfalto	<i>stato di conservazione</i> Medio		
Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	<input type="checkbox"/> siepi			
	<input type="checkbox"/> aiuole			
Categorie del verde	<i>tipo</i> Parcheaio		<i>stato di conservazione</i> Medio	
Attrezzature	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	
	Cabina telefonica		1	
	Cassonetto rifiuti		1	
	Campana raccolta vetro		1	
	Cassonetto raccolta cart		1	
	Cassonetto rifiuti organici		1	
	Cestino rifiuti		1	
	Pannelli affissioni		1	
	Segnaletica		12	
Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Illuminazione	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	
	Palo stradale		3	
	Lampione		1	



Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 17/12/04



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0118K02_007	località Le Bagnese	localizzazione su via Lega
CTR 18K02	quota altimetrica 45,6	UTOE 1
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>		
	Altro	0		
	Parcheggio libero	51		
Caratteri planivolumetrici		Piano		
Usi	Misto			
Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i> Asfalto	<i>Stato di conservazione</i>		
Barriere architettoniche	<input checked="" type="checkbox"/> presenti			
Margine	<i>tipo</i> Fronte edificato	<i>stato di conservazione</i> Buono		
Fronte edificato	<input checked="" type="checkbox"/> continuità del perimetro	<i>altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani</i>	<i>stato di conservazione</i> Buono	
Pavimentazione del margine	<i>tipo</i> Asfalto	<i>stato di conservazione</i> Medio		
Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i> Filare	<i>essenza</i> platano	<i>quantità</i> 6	<i>stato di conservazione</i> Buono
	<input type="checkbox"/> siepi			
	<input type="checkbox"/> aiuole			
Categorie del verde	<i>tipo</i>		<i>stato di conservazione</i>	
Attrezzature	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	
	Cassonetto rifiuti		2	
	Campana raccolta vetro		2	
	Cassonetto raccolta cart		2	
	Cestino rifiuti		1	
	Pannelli affissioni		1	
	Segnaletica		14	
Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Illuminazione	<i>tipo</i> Palo stradale		<i>quantità</i> 8	



Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 17/12/04



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0118K10_011	località Le Bagnese	localizzazione su via Andreotti		
CTR 18K10	quota altimetrica 34	UTOE	numero 1	Tessuti consolidati prevalentemente residenziali
Tipologia	<i>Tipo</i> Altro	<i>num° posti macchina</i> 0		
Caratteri planivolumetrici	Piano			
Usi	Misto			
Pavimentazione				
Barriere architettoniche	<input checked="" type="checkbox"/> presenti			
Margine	<i>tipo</i> Fronte edificato	<i>stato di conservazione</i> Buono		
Fronte edificato	<input checked="" type="checkbox"/> continuità del perimetro	<i>altezza media edifici per perimetro continuo</i> 3 piani o inferiore		<i>stato di conservazione</i> <u>Buono</u>
Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>		
Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	<input type="checkbox"/> siepi			
	<input checked="" type="checkbox"/> aiuole			buono
Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>		
Attrezzature	<i>tipo</i>			<i>quantità</i>
	Cassonetto rifiuti			2
	Campana raccolta vetro			2
	Cassonetto raccolta cart			1
	Segnaletica			16
	Altro			1
Elementi di arredo	<i>tipo</i> colonna	<i>materiale</i> pietra	<i>quantità</i> 1	<i>stato di conservazione</i> Buono
Illuminazione	<i>tipo</i> Palo stradale			<i>quantità</i> 5



Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 17/12/04



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0118K10_010	località Le Bagnese	localizzazione largo su via Volpini
CTR 18K10	quota altimetrica 48	UTOE 1
Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti		

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Altro	0
	Parcheggio libero	25

Caratteri planivolumetrici	Pendio leggero
-----------------------------------	----------------

Usi	Misto
------------	-------

Pavimentazione

Barriere architettoniche	<input checked="" type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	--

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte edificato	Buono

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	<i>altezza media edifici per perimetro continuo</i>	<i>stato di conservazione</i> Buono
-------------------------	---	---	--

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Autobloccanti	Buono

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Gruppo	quercia	5	Buono
	Gruppo	quercia	5	Cattivo
	Filare	frassino	27	Buono

<input type="checkbox"/> siepi	
<input checked="" type="checkbox"/> aiuole	buono

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Giardino	Buono
	Parcheaaio	Buono

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cestino rifiuti	1
	Segnaletica	9
	Altro	1

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
---------------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	5



Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 17/12/04

