

Spazio di uso pubblico

numero scheda
0419K58_018

località
Scandicci

localizzazione
giardino su via Romero

CTR
19K58

quota altimetrica
42

UTOE

numero
4 Tessuti storici

Tipologia

Tipo *num° posti macchina*

Parcheggio libero

Giardino 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

Pavimentazione *Stato di conservazione*

Asfalto

Manto erboso

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo *stato di conservazione*

Fronte edificato Cattivo

Rete metallica Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro *altezza media edifici per perimetro continuo*

stato di conservazione
Cattivo

Pavimentazione del margine

tipo *stato di conservazione*

Asfalto Medio

Vegetazione

tipo di distribuzione *essenza* *quantità* *stato di conservazione*

Gruppo pino 5 Buono

Gruppo pino 5 Cattivo

Filare pino, frassino 11 Buono

Isolate frassino 11 Buono

siepi

aiuole buono

Categorie del verde

tipo *stato di conservazione*

Giardino Buono

Attrezzature

tipo *quantità*

Cestino rifiuti 1

Segnaletica 8

Cabine impianti 3

Elementi di arredo

tipo *materiale* *quantità* *stato di conservazione*

vasi e fiori ceramica 4 Buono

illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	2
	Lampione	5

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 02/02/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0419K58_019	località Scandicci	localizzazione su via Frazzi
CTR 19K58	quota altimetrica 42	UTOE 4
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Parcheggio libero	
	Giardino	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Misto
------------	-------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	
	Terra battuta	
	Manto erboso	

Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	-----------------------------------

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte edificato	Buono
	Rete metallica	Buono

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo	<i>stato di conservazione</i> Buono
-------------------------	---	--	--

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Buono

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Gruppo	bagolaro	5	Buono
	Gruppo	bagolaro	5	Cattivo
	Filare	olmo	18	Buono
	Isolate	pino	18	Buono
	Isolate	tiglio		Buono

<input type="checkbox"/> siepi	
<input checked="" type="checkbox"/> aiuole	buono

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Giardino	Buono

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cassonetto rifiuti	2
	Campana raccolta vetro	1
	Cassonetto raccolta carta	2

	Cestino rifiuti		1	
	Segnaletica		21	
Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>

Illuminazione	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	
	Palo stradale		4	

Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 02/02/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0419K58_020

località
Scandicci

localizzazione
su via Romero angolo via Pestalozzi

CTR
19K57 19

quota altimetrica
42

UTOE

numero
4 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

Tipo *num° posti macchina*
Parcheggio libero
Giardino 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

Pavimentazione *Stato di conservazione*
Terra battuta
Manto erboso

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo *stato di conservazione*
Fronte edificato Medio
Cancellata in metallo Buono
Rete metallica Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro *altezza media edifici per perimetro continuo* *stato di conservazione*
Medio

Pavimentazione del margine

tipo *stato di conservazione*
Asfalto Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	acero	8	Buono
Isolate	acero		Buono
Isolate	oleandro, cedro		Buono
Isolate	pino	8	Buono
<input checked="" type="checkbox"/> siepi			buono
<input checked="" type="checkbox"/> aiuole			buono

Categorie del verde

tipo *stato di conservazione*
Giardino Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cabina telefonica	1
Fermata autobus	1
Segnaletica	3
Cabine impianti	1

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	panchina	ferro	2	Buono

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
----------------------	-------------	-----------------

Note

Illuminazione assente

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 02/02/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0419K58_021

località
Scandicci

localizzazione
giardino tra via Pestalozzi e via Frazzi

CTR
19K58

quota altimetrica
42,3

UTOE

numero
4 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	67
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Pedonale

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Autobloccanti	
Manto erboso	

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Buono

Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo	<i>stato di conservazione</i> Buono
---	--	--

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	bagolaro	41	Buono
Filare	faqiao	3	Non definito
Filare	frassino	1	Non definito
Filare	ippocastano	1	Non definito
Filare	ligustro	14	Non definito
Filare	pino	6	Non definito
Filare	tiglio	17	Non definito
Isolate	cedro		Buono
Isolate	pino	83	Buono
<input checked="" type="checkbox"/> siepi	oleandro		buono
<input type="checkbox"/> aiuole			

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono
Parcheaio	Buono

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cassonetto rifiuti	5
	Campana raccolta vetro	3
	Cassonetto raccolta carta	2
	Cassonetto rifiuti organici	2
	Cestino rifiuti	3
	Segnaletica	18
	Rastrelliere biciclette	1
	Cabine impianti	1
	Altro	5

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	panchina	ferro	2	Buono

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	6
	Lampione	6

Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 02/02/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0419K58_022	località Scandicci	localizzazione via Pisana angolo via dei Rossi
-------------------------------------	------------------------------	--

CTR 19K58	quota altimetrica 42,5	UTOE	numero 4	Tessuti storici
---------------------	----------------------------------	-------------	--------------------	-----------------

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Altro	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Terra battuta	

Barriere architettoniche

<input checked="" type="checkbox"/> presenti
--

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Muro basso	Cattivo
Fronte edificato	Buono
Rete metallica	Cattivo

Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo	<i>stato di conservazione</i>
		Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Isolate	tiglio		Buono

- siepi
- aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
-------------	-------------------------------

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Segnaletica	4
Cabine impianti	1
Altro	1

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	2

Note

Utilizzato come parcheggio, molto degradato

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 02/02/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0418K01_001

località
Scandicci

localizzazione
Piazzale della resistenza

CTR
18K01

quota altimetrica
44,3-47,4

UTOE

numero
4

Tessuti incoerenti e aree di franja

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	55
Giardino	0
Piazza	0

Caratteri planivolumetrici

Pendio leggero

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	
Laterizio	
Autobloccanti	
Manto erboso	
Altro	

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Medio

Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo superiore a 6 piani	<i>stato di conservazione</i> Medio
---	--	--

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	cedro	20	Buono
Gruppo	cedro	20	Cattivo
Gruppo	robinia	6	Buono
Filare	pino	53	Buono
Isolate	ligustro	0	Buono
Isolate	magnolia, prunus cera	0	Buono
Isolate	olmo	53	Buono

siepi edera buono

aiuole buono

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono

Parcheaio

Medio

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Fermata autobus	2
Cassonetto rifiuti	2
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta carta	1
Cassonetto rifiuti organici	1
Cestino rifiuti	14
Distributore carburanti	1
Pannelli affissioni	1
Segnaletica	37
Rastrelliere biciclette	2
Cabine impianti	2
Altro	2

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
elemento di arredo	pietra	13	Buono
fioriera	cotto	26	Buono
panchina	ferro	25	Medio

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	8
Lampione	1

Note

Presente un monumento in metallo

Rilevatore Maria Rita Gisotti

data di rilevazione 21/04/05

Spazio di uso pubblico

numero scheda 0418K01_002	località Scandicci	localizzazione Lungo via Pantin
CTR 18K01	quota altimetrica 42,8	UTOE 4
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Altro	0
	Parcheggio libero	
	Giardino	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Misto
------------	-------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	
	Pietra	
	Manto erboso	

Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	-----------------------------------

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte edificato	Medio
	Fronte vegetale	Buono

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani	<i>stato di conservazione</i> Medio
-------------------------	---	--	--

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Gruppo	leccio	8	Buono
	Gruppo	leccio	8	Cattivo
	Filare	pino	47	Buono
	<input checked="" type="checkbox"/> siepi			buono
	<input type="checkbox"/> aiuole			

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Giardino	Buono
	Parcheaio	Medio

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cassonetto rifiuti	2
	Campana raccolta vetro	2
	Cassonetto raccolta carta	1

Cassonetto rifiuti organici	1
Cestino rifiuti	7
Segnaletica	24
Rastrelliere biciclette	1
Cabine impianti	2

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	panchina	ferro	15	Medio

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	10

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 21/04/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0418K01_003

località
Scandicci

localizzazione
Su via 78 lupi di toscana

CTR
18K01

quota altimetrica
42,7

UTOE

numero
4

Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediam

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Giardino 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Pedonale

Pavimentazione

Pavimentazione *Stato di conservazione*
Asfalto
Ghiaia
Terra battuta
Manto erboso

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo *stato di conservazione*
Fronte edificato Buono
Rete metallica Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo superiore a 6 piani *stato di conservazione*
Buono

Pavimentazione del margine

tipo *stato di conservazione*
Asfalto Medio

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	pino	11	Buono
Gruppo	tiglio	14	Buono
Gruppo	tiglio	14	Cattivo
Filare	acero	7	Buono
Filare	bagolaro	9	Buono
Isolate	leccio	9	Buono
Isolate	robinia	7	Buono

siepi buono

aiuole buono

Categorie del verde

tipo *stato di conservazione*
Giardino Buono

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cestino rifiuti	9
	Pannelli affissioni	4
	Segnaletica	10
	Altro	1

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	panchina	ferro	25	Medio

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	10
	Lampione	2

Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 02/05/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0418K01_004	località Scandicci	localizzazione Lungo via Donizetti
CTR 18K01	quota altimetrica 42,7	UTOE 4
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Altro	0
	Parcheggio libero	33
	Giardino	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Misto
------------	-------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	
	Manto erboso	

Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	-----------------------------------

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte edificato	Buono

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani	<i>stato di conservazione</i> Buono
-------------------------	---	--	--

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Filare	bagolaro	11	Buono
	Filare	pino	5	Buono
	Filare	tiqlio	3	Buono

- siepi
- aiuole

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Giardino	Buono

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cabina telefonica	1
	Fermata autobus	3
	Cassonetto rifiuti	3
	Campana raccolta vetro	1
	Cassonetto raccolta carta	2
	Cassonetto rifiuti organici	2
	Pannelli affissioni	1

	Segnaletica		21	
	Cabine impianti		1	
Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	fioriera	calcestruzzo	20	Buono
Illuminazione	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	
	Palo stradale		5	

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 02/05/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0418K01_005

località
Scandicci

localizzazione
Su via Rialdoli

CTR
18K01

quota altimetrica
43,3

UTOE

numero
4

Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediam

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	40
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Pedonale

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	
Terra battuta	
Manto erboso	

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Buono
Rete metallica	Medio

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione
Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	aceri	7	Buono
Gruppo	albero di Giuda	2	Non definito
Gruppo	cedri	7	Buono
Gruppo	ippocastano	1	Non definito
Gruppo	leccio	1	Non definito
Gruppo	ligusto	1	Non definito
Gruppo	magnolia	1	Non definito
Gruppo	mimosa	1	Non definito
Gruppo	pino	12	Cattivo
Gruppo	robinia	2	Non definito
Gruppo	susino	1	Non definito
Filare	bagolaro	4	Buono
Filare	cipresso	25	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

tipo

stato di conservazione

Attrezzature

tipo

quantità

Cabina telefonica

1

Cestino rifiuti

9

Segnaletica

8

Elementi di arredo

tipo

materiale

quantità

stato di conservazione

fioriera

laterizio

1

Buono

panchina

ferro

10

Buono

Illuminazione

tipo

quantità

Palo stradale

6

Lampione

14

Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 02/05/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0418K01_006

località
Scandicci

localizzazione
Su via Vivaldi

CTR
18K01

quota altimetrica
43,2

UTOE

numero
4

Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Giardino 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Pedonale

Pavimentazione

Pavimentazione Stato di conservazione
Asfalto
Manto erboso

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo stato di conservazione
Muro basso Buono
Fronte edificato Buono
Cancellata di legno Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per stato di conservazione
perimetro continuo Buono
tra 4 e 6 piani

Pavimentazione del margine

tipo stato di conservazione

Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Gruppo	leccio	5	Buono
Gruppo	leccio	5	Cattivo
Filare	abete	6	Buono
Filare	aceri	2	Non definito
Filare	ciliegi	2	Non definito
Filare	cipresso	1	Non definito
Filare	magnolia	1	Non definito
Filare	pino	16	Buono
Filare	susino	2	Non definito
Filare	tiglio	11	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

tipo stato di conservazione
Giardino Buono

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cestino rifiuti	1
	Segnaletica	1
	Altro	5

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	panchina	ferro	3	Medio

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	4

Note

Rilevatore Maria Rita Gisotti

data di rilevazione 03/05/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0418K01_007

località
Scandicci

localizzazione
Piazza Giovanni Boccaccio

CTR
18K01

quota altimetrica
44

UTOE

numero
4

Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	17
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	
Manto erboso	

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Medio

Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani	<i>stato di conservazione</i> Medio
---	--	--

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
-------------	-------------------------------

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	bagolaro	2	Buono
Gruppo	bagolaro	2	Cattivo
Filare	bagolaro	20	Buono
Filare	frassino	5	Non definito
Filare	olmo	2	Non definito
Filare	pino	10	Buono
Filare	platano	7	Buono
Isolate	bagolaro	20	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono
Parcheaio	Buono

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cassonetto rifiuti	2
	Campana raccolta vetro	2
	Cassonetto raccolta carta	1
	Cassonetto rifiuti organici	1
	Cestino rifiuti	3
	Pannelli affissioni	4
	Segnaletica	18
	Altro	2

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
---------------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	2

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 09/05/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0418K01_008	località Scandicci	localizzazione Percorso pedonale tra via Deledda e via Foscolo
CTR 18K01	quota altimetrica 44	UTOE 4
		Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Altro	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	
Altro	

Barriere architettoniche

<input type="checkbox"/> presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Buono
Fronte vegetale	Buono
Cancellata in metallo	Buono

Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani	<i>stato di conservazione</i> Buono
---	--	--

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
------------------------------	----------------	-----------------	-------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> siepi	buono
<input type="checkbox"/> aiuole	

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Stradale	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Segnaletica	6
Rastrelliere biciclette	1

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
fioriera	pietra	5	Buono

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Lampione	4

Note

--

Rilevatore Maria Rita Gisotti

data di rilevazione 09/05/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0418K01_009	località Scandicci	localizzazione Piazzale della Resistenza e rotonda
CTR 18K01	quota altimetrica 43,6	UTOE 4
		Tessuti incoerenti e aree di franja

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Altro	0
	Parcheggio libero	55
	Giardino	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Misto
------------	-------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	
	Manto erboso	

Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	-----------------------------------

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte edificato	Buono

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani	<i>stato di conservazione</i> <u>Buono</u>
-------------------------	---	--	---

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Isolate	olivo		Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
----------------------------	-------------	-------------------------------

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cestino rifiuti	1
	Pannelli affissioni	2
	Segnaletica	21
	Cabine impianti	1
	Altro	1

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
---------------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Illuminazione

tipo

quantità

Palo stradale

9

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 09/05/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0418K01_010

località
Scandicci

localizzazione
Tra via Turri e via Salvemini

CTR
18K01

quota altimetrica
43,8

UTOE

numero
4

Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	12
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	
Manto erboso	

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Buono

Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo <u>3 piani o inferiore</u>	<i>stato di conservazione</i> <u>Buono</u>
---	--	---

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	tiglio	5	Buono
Gruppo	tiglio	5	Cattivo
Filare	bagolaro	12	Buono
Filare	cipresso	3	Buono
Filare	pino	29	Buono
Isolate	cedro	3	Buono
Isolate	frassino	29	Buono
Isolate	magnolia	12	Buono

siepi

aiuole buono

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono
Parcheaio	Medio

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cabina telefonica	1
	Fermata autobus	1
	Cassonetto rifiuti	1
	Campana raccolta vetro	1
	Cassonetto raccolta carta	1
	Cestino rifiuti	1
	Pannelli affissioni	1
	Segnaletica	19
	Cabine impianti	4

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
---------------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	9
	Lampione	2

Note

Rilevatore Maria Rita Gisotti

data di rilevazione 09/05/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0418K01_011	località Scandicci	localizzazione Giardino tra via Carducci e via Deledda
CTR 18K01	quota altimetrica 43,5	UTOE 4
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Pedonale

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	
Altro	

Barriere architettoniche

<input type="checkbox"/> presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Buono
Fronte vegetale	Buono

Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani	<i>stato di conservazione</i> Buono
---	--	--

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
-------------	-------------------------------

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	bagolaro	21	Buono
Gruppo	bagolaro	21	Cattivo

- siepi
- aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cassonetto rifiuti	4
Campana raccolta vetro	3
Cassonetto raccolta carta	2
Cassonetto rifiuti organici	2
Cestino rifiuti	2
Segnaletica	8
Rastrelliere biciclette	2
Cabine impianti	2
Altro	1

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	fioriera	ceramica	3	Buono
	panchina	legno	10	Buono

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	1
	Lampione	9

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 09/05/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0418K01_012	località Scandicci	localizzazione Largo tra via Rialdoli e viuzzo della Marzoppina
CTR 18K01	quota altimetrica 42,7	UTOE numero 4

Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediam

Tipologia *Tipo* *num° posti macchina*
Altro 0

Caratteri planivolumetrici Piano

Usi Misto

Pavimentazione *Pavimentazione* *Stato di conservazione*
Asfalto

Barriere architettoniche presenti

Margine *tipo* *stato di conservazione*
Fronte edificato Buono
Rete metallica Medio

Fronte edificato continuità del perimetro *altezza media edifici per perimetro continuo* *stato di conservazione*
3 piani o inferiore Buono

Pavimentazione del margine *tipo* *stato di conservazione*
Asfalto Medio

Vegetazione *tipo di distribuzione* *essenza* *quantità* *stato di conservazione*

- siepi
- aiuole

Categorie del verde *tipo* *stato di conservazione*

Attrezzature *tipo* *quantità*
Segnaletica 2
Cabine impianti 1

Elementi di arredo *tipo* *materiale* *quantità* *stato di conservazione*

Illuminazione *tipo* *quantità*
Palo stradale 1

Note Lo spazio è utilizzato come area di sosta camper



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0418K01_013	località Scandicci	localizzazione Lungo viale Moro
CTR 18K01	quota altimetrica 43	UTOE 4
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Altro	0
	Parcheggio libero	23

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Misto
------------	-------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	
	Manto erboso	

Barriere architettoniche	<input checked="" type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	--

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte vegetale	Buono

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	<i>altezza media edifici per perimetro continuo</i>	<i>stato di conservazione</i>
		_____	_____

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Filare	abete	7	Buono
	Filare	ippocastano	9	Buono
	Isolate	pino	9	Buono

- siepi
- aiuole

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Giardino	Medio

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Segnaletica	5

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
---------------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Lampione	6

Note

--

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 04/05/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0418K01_014

località
Scandicci

localizzazione
Giardino della chiesa di San Bartolomeo

CTR
18K01

quota altimetrica
43

UTOE

numero
4 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Altro	0
Parcheggio libero	
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	
Pietra	
Ghiaia	
Terra battuta	
Manto erboso	

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Buono
Fronte vegetale	Buono
Rete metallica	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro *altezza media edifici per perimetro continuo*
3 piani o inferiore *stato di conservazione*
Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Pietra	Buono
Terra battuta	Medio

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	olivo	3	Buono
Gruppo	olivo	3	Cattivo
Gruppo	robinia, prunus cerasif	1	Buono
Filare	cipresso	21	Buono
Filare	olivo	20	Buono
Isolate	acero	20	Buono
Isolate	palma	0	Buono
Isolate	pino	21	Buono

siepi buono

aiuole buono

Categorie del verde

tipo *stato di conservazione*
Giardino Buono

Attrezzature

tipo *quantità*
Cestino rifiuti 1

Elementi di arredo

tipo *materiale* *quantità* *stato di conservazione*

Illuminazione

tipo *quantità*
Palo stradale 2
Lampione 4

Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 04/05/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0419K58_023	località Scandicci	localizzazione Giardino su via pestalozzi
CTR 19K58	quota altimetrica 42,4	UTOE 4
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Giardino	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Pedonale
------------	----------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Autobloccanti	
	Manto erboso	

Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	-----------------------------------

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte edificato	Medio
	Fronte vegetale	Medio

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani	<i>stato di conservazione</i> Medio
-------------------------	---	--	--

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Filare	bagolaro	27	Buono
	Filare	pino	5	Buono
	Filare	tiglio	30	Buono
	Isolate	abete	30	Buono
	Isolate	acero	27	Buono

- siepi
- aiuole

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Giardino	Medio

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cestino rifiuti	5
	Segnaletica	2
	Cabine impianti	1
	Altro	1

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
---------------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Illuminazione	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	
----------------------	-------------	--	-----------------	--

Note

La fontana presente non è funzionante ma riempita di terriccio e la fontanella non è più collegata alla rete idrica. Due lampioni non funzionanti sono stati divelti e non sostituiti.

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 12/05/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0419K58_024

località
Scandicci

localizzazione
Giardini e parcheggi su via Arnulfo Monero

CTR
18K01 18

quota altimetrica
42

UTOE

numero
4 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Altro	0
Parcheggio libero	230
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	
Cemento	
Manto erboso	

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Medio
Fronte vegetale	Medio
Rete metallica	Cattivo

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione Medio

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Cattivo
Cemento	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	magnolia, pioppo	1	Buono
Gruppo	pino	16	Buono
Gruppo	pino	16	Cattivo
Filare	acero	11	Non definito
Filare	betulla	8	Non definito
Filare	catalpa	1	Buono
Filare	cedro	7	Non definito
Filare	frassino	1	Non definito
Filare	magnolia	6	Non definito
Filare	mimosa	6	Non definito
Filare	oleandro	1	Non definito

Filare	pino	44	Buono
Filare	platani	10	Non definito
Filare	robinia	6	Buono
Filare	salice	1	Non definito
Filare	tiglio	9	Non definito
Isolate	abete	2	Non definito
Isolate	betulla	1	Buono
Isolate	cedro	1	Non definito
Isolate	magnolia	2	Non definito
Isolate	mimosa	2	Buono
Isolate	olivo	1	Non definito
Isolate	pino	44	Buono
Isolate	tiglio	6	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	siepi	bosso, oleandro	medio
<input checked="" type="checkbox"/>	aiuole		medio

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Medio
Parcheaio	Medio

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cassonetto rifiuti	3
Campana raccolta vetro	2
Cassonetto raccolta carta	2
Cassonetto rifiuti organici	1
Cestino rifiuti	8
Segnaletica	31
Altro	1

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
fioriera	ceramica	3	Medio
panchina	legno	13	Medio

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	26
Lampione	18

Note

Dei 230 posti macchina, 72 sono condominiali.

Rilevatore Maria Rita Gisotti

data di rilevazione 12/05/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0418K01_016

località
Scandicci

localizzazione
Giardino e parcheggio su via Sasseti

CTR
18K01 18

quota altimetrica
45,2

UTOE

numero
4 Tessuti incoerenti e aree di franagia

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Altro	0
Parcheggio libero	56
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Pendio leggero

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	
Manto erboso	

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Medio
Rete metallica	Medio

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione Medio

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	acero	30	Buono
Gruppo	acero	30	Cattivo
Filare	albero di giuda	11	Buono
Filare	bagolaro	5	Non definito
Filare	cipresso	3	Buono
Filare	ippocastani	2	Non definito
Filare	leccio	5	Non definito
Filare	pioppo	15	Non definito
Filare	tiglio	13	Buono
Isolate	cedro	13	Buono
Isolate	pino	11	Buono

siepi oleandro medio

aiuole

Categorie del verde*tipo*

Giardino

Parcheaadio

stato di conservazione

Medio

Medio

Attrezzature*tipo*

Cassonetto rifiuti

Campana raccolta vetro

Cassonetto raccolta carta

Cassonetto rifiuti organici

Segnaletica

quantità

2

2

2

1

33

Elementi di arredo*tipo**materiale**quantità**stato di conservazione***Illuminazione***tipo*

Palo stradale

quantità

24

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 23/05/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0418K01_017	località Scandicci	localizzazione Giardino-parcheggio tra via Donizetti-via Vivaldi
CTR 18K01	quota altimetrica 42,5	UTOE 4
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Altro	0
Parcheggio libero	34
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	
Manto erboso	

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Muro alto	Medio
Fronte edificato	Medio
Fronte vegetale	Buono
Rete metallica	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore *stato di conservazione*
Medio

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Isolate	abete		Buono
Isolate	susino, ligustro, frassino	0	Buono
<input checked="" type="checkbox"/> siepi			medio
<input type="checkbox"/> aiuole			

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Medio
Parcheggio	Medio

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Pannelli affissioni	1
Segnaletica	33

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
---------------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Illuminazione	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	
	Palo stradale		6	
	Lampione		1	

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 23/05/05

