

Spazio di uso pubblico

numero scheda 0418K01_015	località Scandicci	localizzazione Parco dell'Acciaio
CTR 18K01	quota altimetrica 43	UTOE 5
		Tessuti storici

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Giardino	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Pedonale
------------	----------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	
	Cemento	
	Ghiaia	
	Terra battuta	
	Manto erboso	

Barriere architettoniche	<input checked="" type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	--

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte edificato	Medio
	Rete metallica	Medio
	Staccionata	Buono

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo <u>3 piani o inferiore</u>	<i>stato di conservazione</i> <u>Medio</u>
-------------------------	---	--	---

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio
	Cemento	Buono

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Gruppo	bagolari	4	Buono
	Gruppo	leccio	8	Cattivo
	Gruppo	ligustro	1	Non definito
	Gruppo	pino	2	Non definito
	Gruppo	pioppo	1	Non definito
	Gruppo	tiglio	3	Buono
	Filare	acacia	3	Non definito
	Filare	acero	121	Buono
	Filare	albicocco	4	Non definito
	Filare	bagolaro	2	Buono
	Filare	betulla	7	Non definito

Filare	ciliegi	3	Non definito
Filare	cipresso	308	Buono
Filare	faggi	3	Non definito
Filare	fico	5	Non definito
Filare	nespoli	24	Non definito
Filare	noci	3	Non definito
Filare	oleandri	3	Non definito
Filare	pero	14	Non definito
Filare	robinia	4	Non definito
Filare	susini	19	Non definito
Filare	tiglio	20	Non definito
Isolate	bagolaro	121	Buono
Isolate	betulla	1	Non definito
Isolate	cedro	1	Non definito
Isolate	cipresso	308	Buono
Isolate	leccio	2	Buono

siepi medio

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Medio

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cassonetto rifiuti	3
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta cart	2
Cassonetto rifiuti organici	1
Cestino rifiuti	10
Segnaletica	9
Rastrelliere biciclette	1
Cabine impianti	5
Altro	2

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
elemento arredo	pietra	5	Medio
panchina	ferro	28	Medio
panchina	pietra	1	Cattivo

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
A parete	22

Note

Parco in parziale restauro.

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 19/05/05

Spazio di uso pubblico

numero scheda
0519K57_001

località
Casellina

localizzazione
largo Pierluigi da Palestrina

CTR
19K57

quota altimetrica
40,1

UTOE

numero
5

Tessuti consolidati prevalentemente residenziali
Tessuti storici

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheaggio libero	0
Parcheaggio a paga	28
Piazza	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio
Pietra	Buono
Cemento	Medio
Manto erboso	Buono
Altro	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Medio
Fronte vegetale	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione Medio

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio
Altro	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	acacia	4	Non definito
Gruppo	acero	5	Non definito
Gruppo	olmo	1	Non definito

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono
Parcheaio	Buono

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cabina telefonica	1
	Fermata autobus	2
	Cassonetto rifiuti	2
	Campana raccolta vetro	1
	Cassonetto rifiuti organici	1
	Cestino rifiuti	4
	Distributore biglietti parch	1
	Pannelli affissioni	3
	Segnaletica	14
	Cabine impianti	4
	Fontanella	1

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	panchine	legno	8	Buono

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	3

Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 4/7/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0519K57_002

località
Casellina

localizzazione
giardino largo spontini

CTR
19K57

quota altimetrica
40,2

UTOE

numero
5

Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	0
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Pedonale

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Cattivo
Manto erboso	Medio

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Muro alto	Medio
Fronte edificato	Medio
Fronte vegetale	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione Medio

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Cattivo

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	pino	25	Non definito
Filare	acero	5	Non definito
Isolate	tiglio	8	Non definito

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Medio

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Fermata autobus	1
Cestino rifiuti	4
Segnaletica	8

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
panchine	ferro	20	Medio

Illuminazione

tipo

quantità

Lampione

4

Note

Rilevatore Maria Rita Gisotti

data di rilevazione 29/06/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0519K57_003	località Casellina	localizzazione largo Spontini
CTR 19K57	quota altimetrica 40	UTOE 5
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Piazza	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Pedonale
------------	----------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Pietra	Buono
	Ghiaia	Buono
	Manto erboso	Medio
	Altro	Buono

Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	-----------------------------------

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte vegetale	Buono

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo superiore a 6 piani	<i>stato di conservazione</i> <u>Medio</u>
-------------------------	---	--	---

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Cemento	Buono
	Autobloccanti	Buono

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Gruppo	acero	1	Non definito
	Gruppo	prunus cerasifera	8	Non definito
	Filare	leccio	6	Non definito
	Filare	pino	22	Non definito
	Filare	tiglio	1	Non definito

- siepi
- aiuole

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
----------------------------	-------------	-------------------------------

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cassonetto rifiuti	2
	Campana raccolta vetro	2
	Cassonetto raccolta cart	2

Cassonetto rifiuti organici	1
Cestino rifiuti	9
Segnaletica	7
Cabine impianti	5
Playground	8

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	fontana	pietra	1	Buono
	panchine	legno	22	Medio

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	7
	Lampione	3

Note

La fontana ha la forma di un serpente e si trasforma in una seduta in pietra, che percorre il giardino

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 29/06/05

Spazio di uso pubblico

numero scheda
0519K57_004

località
Casellina

localizzazione
giardini/parcheggio largo Spontini

CTR
19K57

quota altimetrica
39

UTOE

numero
5

Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	0
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio
Terra battuta	Cattivo
Manto erboso	Medio

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Cancellata in metallo	Medio

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione
Medio

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	frassino	8	Non definito
Gruppo	quercia	8	Non definito
Filare	abete	6	Non definito
Filare	acero	6	Non definito
Filare	ailanto	5	Non definito
Filare	fico	3	Non definito
Filare	pino	14	Non definito
Filare	prunus cerasifera	13	Non definito
Filare	tiglio	7	Non definito
Isolate	ailanto	1	Non definito
Isolate	cedro	2	Non definito

siepi

aiuole

Categorie del verde*tipo*

Giardino

Parcheaio

stato di conservazione

Medio

Cattivo

Attrezzature*tipo*

Cassonetto rifiuti

Campana raccolta vetro

Cassonetto raccolta cart

Cassonetto rifiuti organici

Cestino rifiuti

Segnaletica

Altro

Playground

quantità

4

2

2

2

2

9

1

2

Elementi di arredo*tipo*

panchine

panchine

materiale

ferro

legno

quantità

6

3

stato di conservazione

Medio

Medio

Illuminazione*tipo*

Palo stradale

quantità

5

Note

L'area in terrabattuta, utilizzata come parcheggio risulta molto degradata

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 28/06/05

Spazio di uso pubblico

numero scheda
0518K01_005

località
Casellina

localizzazione
piazza Giuseppe di Vittorio

CTR

quota altimetrica
41

UTOE

numero
5

Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	26
Piazza	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Pietra	Buono
Cemento	Buono
Manto erboso	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Buono
Fronte vegetale	Buono
Staccionata	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore stato di conservazione Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	pino	4	Non definito
Filare	acero	3	Non definito
Filare	pino	5	Non definito
Filare	tiglio	4	Non definito
Isolate	acero	2	Non definito
Isolate	bagolaro	1	Non definito
Isolate	noce	1	Non definito
Isolate	tiglio	1	Non definito

siepi

aiuole

Categorie del verde*tipo*

Parcheaio

stato di conservazione

Buono

Attrezzature*tipo**quantità*

Fermata autobus

1

Cassonetto rifiuti

2

Campana raccolta vetro

1

Cassonetto raccolta cart

1

Cassonetto rifiuti organici

1

Cestino rifiuti

8

Pannelli affissioni

1

Segnaletica

35

Rastrelliere biciclette

1

Cabine impianti

5

Raccoglitore rifiuti speciali

2

Elementi di arredo*tipo**materiale**quantità**stato di conservazione*

panchine

ferro

10

Medio

Illuminazione*tipo**quantità*

Palo stradale

8

Lampione

6

Note

--

Rilevatore Maria Rita Gisotti

data di rilevazione 07/07/05

Spazio di uso pubblico

numero scheda 0518K01_006	località Casellina	localizzazione lungo via Ponchielli
CTR 18K01	quota altimetrica 41,8	UTOE 5
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Parcheggio libero	0
	Strada	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Misto
------------	-------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	Buono

Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	-----------------------------------

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte edificato	Buono

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani	<i>stato di conservazione</i> Buono
-------------------------	---	--	--

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Buono

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Filare	acero	2	Buono
	Filare	oleandro	4	Buono
	Filare	palma	1	Buono
	Filare	pino	14	Buono
	Isolate	maggiociondolo	1	Buono
	Isolate	pino	1	Buono
	<input checked="" type="checkbox"/> siepi			3
	<input type="checkbox"/> aiuole			

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Stradale	Buono

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cabina telefonica	1
	Fermata autobus	1
	Cassonetto rifiuti	2
	Campana raccolta vetro	1
	Cestino rifiuti	2

Segnaletica	14
Cabine impianti	4
Semaforo	6

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
panchine	ferro	4	Buono

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	4
Lampione	1

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 11/07/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0518K01_007	località Casellina	localizzazione giardini su via Pergolesi
CTR 18K01	quota altimetrica 41	UTOE 5
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Giardino	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Pedonale
------------	----------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio
	Pietra	Buono
	Cemento	Buono
	Terra battuta	Cattivo
	Manto erboso	Buono

Barriere architettoniche	<input checked="" type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	--

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte vegetale	Buono
	Rete metallica	Buono

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani	<i>stato di conservazione</i> Buono
-------------------------	---	--	--

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio
	Pietra	Buono

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Gruppo	abete	5	Buono
	Gruppo	cipresso	5	Buono
	Gruppo	pino	13	Buono
	Gruppo	robinia	1	Buono
	Filare	abete	4	Buono
	Filare	acero	8	Buono
	Filare	catalpa	10	Buono
	Filare	cipresso	5	Buono
	Filare	leccio	1	Medio
	Filare	ligustro	4	Medio
	Filare	magnolia	5	Medio
	Filare	oleandro	1	Medio

Filare	olmo	9	Buono
Filare	pino	15	Buono
Filare	pioppo	4	Buono
Filare	tuia	24	Medio

- siepi 3
- aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cassonetto rifiuti	4
Campana raccolta vetro	2
Cassonetto raccolta cart	1
Cassonetto rifiuti organici	2
Segnaletica	3
Cabine impianti	33

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
panchine	pietra	7	Medio

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Lampione	3

Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 07/07/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0518K01_008

località
Casellina

localizzazione
parcheggio su via Baccio da Montelupo

CTR
18K01

quota altimetrica
40,8

UTOE

numero Tessuti consolidati prevalentemente residenziali
5

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	74

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Cemento	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Muro basso	Medio
Fronte vegetale	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro *altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani* *stato di conservazione*
_____ Buono _____

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Cemento	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	acero	2	Buono
Filare	frassino	7	Buono
Isolate	cipresso	1	Buono
Isolate	pioppo	1	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Parcheaio	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cassonetto rifiuti	2
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto rifiuti organici	1
Segnaletica	9
Cabine impianti	1
Semaforo	2

Elementi di arredo

tipo *materiale* *quantità* *stato di conservazione*

Illuminazione

tipo *quantità*
Palo stradale 6

Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 11/07/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0518K01_009	località Casellina	localizzazione chiesa del Buon Pastore
CTR 18K01	quota altimetrica 41,8	UTOE 5
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Piazza	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Pedonale
------------	----------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio
	Cemento	Non definito
	Manto erboso	Medio

Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	-----------------------------------

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte edificato	Buono
	Fronte vegetale	Buono

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo <u>3 piani o inferiore</u>	<i>stato di conservazione</i> Buono
-------------------------	---	---	--

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Filare	cipresso	3	Buono
	Filare	ligustro	11	Buono
	<input checked="" type="checkbox"/> siepi			3
	<input type="checkbox"/> aiuole			

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
----------------------------	-------------	-------------------------------

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Fermata autobus	2
	Cestino rifiuti	4
	Segnaletica	6
	Rastrelliere biciclette	1

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	panchina	legno	2	Cattivo
	panchine	ferro	8	Medio

Illuminazione

tipo

quantità

Palo stradale

2

Note

Rilevatore Maria Rita Gisotti

data di rilevazione 11/07/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0518K01_010	località Casellina	localizzazione pertinenza ufficio postale
CTR 18K01	quota altimetrica 41	UTOE 5
		Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Parcheggio libero	0
	Piazza	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Misto
------------	-------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	Buono
	Autobloccanti	Buono
	Terra battuta	Cattivo
	Manto erboso	Buono

Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	-----------------------------------

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte edificato	Buono
	Rete metallica	Medio

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani	<i>stato di conservazione</i> Buono
-------------------------	---	--	--

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Isolate	gonko biloba	1	Buono
	<input checked="" type="checkbox"/> siepi			3
	<input type="checkbox"/> aiuole			

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
----------------------------	-------------	-------------------------------

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cassonetto rifiuti	1
	Cassonetto raccolta cart	1
	Cassonetto rifiuti organici	1
	Segnaletica	1
	Cabine impianti	1

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
---------------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Illuminazione	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	
	Palo stradale		2	
	Lampione		1	

Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 07/07/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0518K01_011

località
Casellina

localizzazione
isolato Respighi Padule

CTR
18K01

quota altimetrica
40,5

UTOE

numero
5

Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	0
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio
Cemento	Medio
Manto erboso	Medio
Altro	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Medio
Fronte vegetale	Medio

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione
Medio

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	abete	9	Buono
Gruppo	bagolaro	1	Buono
Gruppo	cedro	6	Buono
Gruppo	cipresso	10	Buono
Gruppo	fico	1	Buono
Gruppo	frassino	3	Medio
Gruppo	ginepro	3	Buono
Gruppo	magnolia	6	Buono
Gruppo	melo	1	Buono
Gruppo	mimosa	1	Buono
Gruppo	pino	9	Buono
Gruppo	tuia	7	Buono
Filare	bagolaro	10	Buono

Filare pino 13 Buono

siepi 3

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono
Parcheaio	Medio

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cassonetto rifiuti	2
Campana raccolta vetro	3
Cassonetto rifiuti organici	1
Segnaletica	22
Cabine impianti	2

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
panchine	ferro	4	Buono

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	7
Lampione	7

Note

Rilevatore Maria Rita Gisotti

data di rilevazione 07/07/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0518K01_012	località Casellina	localizzazione giardino si via dell'Acciaiolo	
CTR 18K01	quota altimetrica 42,3	UTOE 5	Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Parcheggio libero	0
	Giardino	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Misto
------------	-------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	Buono
	Cemento	Buono
	Manto erboso	Buono

Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	-----------------------------------

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Rete metallica	Medio

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo <u>3 piani o inferiore</u>	<i>stato di conservazione</i> <u>Buono</u>
-------------------------	---	---	---

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Buono
	Cemento	Buono
	Conglomerato	Buono

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Filare	cipresso	11	Buono
	Filare	pino	19	Buono
	Filare	platano	4	Buono

- siepi
- aiuole

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Giardino	Medio

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Pannelli affissioni	1
	Segnaletica	4

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	panchine	ferro	5	Medio

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	4

Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 15/07/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0518K01_013	località Casellina	localizzazione giardino via Doninzetti via Acciaiolo
CTR 18K01	quota altimetrica 42,3	UTOE 5
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali		

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Giardino	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Pedonale
------------	----------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio
	Pietra	Medio
	Manto erboso	Medio

Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	-----------------------------------

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Cancellata in metallo	Cattivo

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani	<i>stato di conservazione</i> Medio
-------------------------	---	--	--

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio
	Pietra	Buono

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Filare	abete	3	Buono
	Filare	albero di aiuda	2	Medio
	Filare	oleandro	2	Buono
	Filare	pino	3	Buono
	Filare	tiglio	3	Buono
	Isolate	cedro	1	Buono

- siepi
- aiuole

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Giardino	Medio

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Fermata autobus	3
	Cestino rifiuti	2
	Pannelli affissioni	1

	Segnaletica		9	
	Cabine impianti		1	
Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	panchina	ferro	4	Medio
Illuminazione	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	
	Palo stradale		2	

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 15/07/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0518K01_014	località Casellina	localizzazione giardino Acciaiolo
CTR 18K01	quota altimetrica 41,3	UTOE 5

Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Giardino	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Misto
------------	-------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio
	Pietra	Medio
	Ghiaia	Medio
	Manto erboso	Buono
	Conglomerato	Buono
	Piastrelle di cemento	Medio

Barriere architettoniche	<input checked="" type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	--

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Cancellata in metallo	Buono

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani	<i>stato di conservazione</i> Buono
-------------------------	---	--	--

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Gruppo	acero	3	Buono
	Gruppo	albero di giuda	2	Buono
	Gruppo	bagolaro	5	Buono
	Gruppo	catalpa	1	Buono
	Gruppo	ciliegio	1	Buono
	Gruppo	cipresso	17	Buono
	Gruppo	fico	1	Buono
	Gruppo	frassino	1	Medio
	Gruppo	leccio	3	Buono
	Gruppo	olivo	7	Buono
	Gruppo	pino	5	Buono
	Gruppo	sorbo	1	Buono
	Filare	frassino	2	Medio

Filare	pino	17	Buono
Filare	quercia	4	Buono
Filare	tiglio	3	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	siepi		3
<input type="checkbox"/>	aiuole		

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cassetta postale	1
Campana raccolta vetro	1
Cestino rifiuti	6
Pannelli affissioni	1
Segnaletica	11
Cabine impianti	2
Fontanella	1
Playground	4

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
fontana	pietra	1	Cattivo
panchine	ferro	19	Buono

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Lampione	22

Note

La fontana dovrebbe di tipo a zampillo nella zona centrale, ma attualmente non è funzionante.

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 15/07/05

Spazio di uso pubblico

numero scheda 0518K01_015	località Casellina	localizzazione parcheggio via don Perosi
CTR 18K01	quota altimetrica 42,5	UTOE numero 5 Tessuti consolidati prevalentemente produttivi

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Autobloccanti	Buono
Piastrelle di cemento	Buono

Barriere architettoniche

<input type="checkbox"/> presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Cancellata in metallo	Buono

Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo <u>3 piani o inferiore</u>	<i>stato di conservazione</i> <u>Buono</u>
---	--	---

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	leccio	5	Buono
Filare	pino	5	Buono
Isolate	gelso	2	Buono
<input checked="" type="checkbox"/> siepi			3
<input type="checkbox"/> aiuole			

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Parcheaio	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cassetta postale	1
Cestino rifiuti	1
Segnaletica	16
Cabine impianti	3

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
scultura	metallo	1	Buono

Illuminazione

tipo

quantità

Palo stradale

3

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 20/07/05

