

# Spazio di uso pubblico

**numero scheda**  
0718J08\_001

**località**  
Vingone

**localizzazione**  
lungo via delle Fonti

**CTR**  
18J08

**quota altimetrica**  
37

**UTOE**

**numero**  
7

Tessuti consolidati prevalentemente produttivi

## Tipologia

Tipo	num° posti macchina
Parcheggio libero	0
Strada	0

## Caratteri planivolumetrici

Piano

## Usi

Misto

## Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Medio
Manto erboso	Buono

## Barriere architettoniche

presenti

## Margine

tipo	stato di conservazione
Cancellata in metallo	Buono

## Fronte edificato

continuità del perimetro      altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore      stato di conservazione Medio

## Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Medio

## Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Gruppo	pino	6	Buono
Filare	magnolia	4	Buono
Filare	pino	4	Buono
Filare	robinia	5	Buono
Isolate	cedro	3	Buono
Isolate	cipresso	4	Buono

siepi      3

aiuole

## Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
Parcheaio	Buono

## Attrezzature

tipo	quantità
Cassonetto rifiuti	4
Campana raccolta vetro	1

Cassonetto raccolta carta	2
Segnaletica	2
Cabine impianti	2

**Elementi di arredo**


<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

**Illuminazione**

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	3

**Note**

Si tratta di uno spazio interstiziale all'interno del tessuto produttivo, utilizzato come spazio a parcheggio, non sufficiente a coprire i bisogni degli impianti.



# Spazio di uso pubblico

**numero scheda**  
0719J64\_002

**località**  
Vingone

**localizzazione**  
su via delle Fonti (interno)

**CTR**  
19J64

**quota altimetrica**  
36,1

**UTOE**

**numero**  
7

Tessuti consolidati prevalentemente produttivi

## Tipologia

Tipo	num° posti macchina
Parcheggio libero	0
Giardino	0

## Caratteri planivolumetrici

Piano

## Usi

Misto

## Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Ghiaia	Medio
Manto erboso	Medio

## Barriere architettoniche

presenti

## Margine

tipo	stato di conservazione
Muro alto	Medio
Rete metallica	Medio

## Fronte edificato

continuità del perimetro    altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore    stato di conservazione Medio

## Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Medio

## Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Gruppo	magnolia	19	Buono

siepi    2

aiuole

## Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
Giardino	Medio

## Attrezzature

tipo	quantità
Cassonetto rifiuti	2
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta carta	1
Segnaletica	1
Altro	1

## Elementi di arredo

tipo	materiale	quantità	stato di conservazione
------	-----------	----------	------------------------

**Illuminazione** tipo

quantità

**Note**

Lo spazio è accessibile a tutti, ma di proprietà privata dell'impianto produttivo antistante. E' ben curato e piantumato di recente.



Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 16/09/05



# Spazio di uso pubblico

numero scheda  
0719J64\_003

località  
Vingone

localizzazione  
pertinenze cimitero

CTR  
19J64

quota altimetrica  
35,8

**UTOE**

numero  
7

Tessuti consolidati prevalentemente produttivi

## Tipologia

Tipo	num° posti macchina
Parcheggio libero	0
Strada	0

## Caratteri planivolumetrici

Piano

## Usi

Misto

## Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Medio
Manto erboso	Medio

## Barriere architettoniche

presenti

## Margine

tipo	stato di conservazione
Muro alto	Medio
Cancellata in metallo	Buono

## Fronte edificato

continuità del perimetro      altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore      stato di conservazione Medio

## Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Medio

## Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Gruppo	magnolia	1	Buono
Gruppo	pino	3	Buono
Filare	cipresso	22	Medio

siepi      3

aiuole

## Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
Stradale	Medio

## Attrezzature

tipo	quantità
Fermata autobus	1
Cassonetto rifiuti	4
Cassonetto rifiuti organici	1
Cestino rifiuti	2
Segnaletica	3

	Altro		3	
<b>Elementi di arredo</b>	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	panchine	ferro	1	Medio
<b>Illuminazione</b>	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	

**Note**

Viale d'accesso al cimitero, con uno spazio a verde in cattive condizioni a lato.



Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 16/09/05

# Spazio di uso pubblico

**numero scheda**  
0719J64\_004

**località**  
Il porto

**localizzazione**  
via VIII marzo - via di porto

**CTR**  
19J64

**quota altimetrica**  
35,8

**UTOE**

**numero**  
7

Tessuti consolidati prevalentemente produttivi

## Tipologia

Tipo	num° posti macchina
Parcheggio libero	0
Strada	0

## Caratteri planivolumetrici

Piano

## Usi

Misto

## Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Medio
Manto erboso	Cattivo

## Barriere architettoniche

presenti

## Margine

tipo	stato di conservazione
Fronte vegetale	Medio
Cancellata in metallo	Buono

## Fronte edificato

continuità del perimetro      altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore      stato di conservazione Medio

## Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Medio

## Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Gruppo	lagerstroemia	5	Buono
Gruppo	pino	5	Buono
Filare	abete	2	Buono
Filare	acero	6	Cattivo
Filare	tuia	1	Buono
Isolate	pino	1	Buono

siepi      alloro, roseto      3

aiuole

## Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
Stradale	Medio

## Attrezzature

tipo	quantità
Cassonetto rifiuti	2

Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta carta	1
Segnaletica	20

**Elementi di arredo**

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
chiosco		1	Buono

**Illuminazione**

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	7

**Note**

Spazio interstiziale al tessuto produttivo in medio stato di conservazione.



Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 13/09/05



# Spazio di uso pubblico

**numero scheda**  
0719J64\_005

**località**  
Il porto

**localizzazione**  
parcheggio via di porto

**CTR**  
19J64

**quota altimetrica**  
36,6

**UTOE**

**numero**  
7

Tessuti consolidati prevalentemente produttivi

## Tipologia

Tipo	num° posti macchina
Parcheggio libero	0
Strada	0

## Caratteri planivolumetrici

Piano

## Usi

Misto

## Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Medio
Manto erboso	Medio

## Barriere architettoniche

presenti

## Margine

tipo	stato di conservazione
Fronte edificato	Medio

## Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo <u>3 piani o inferiore</u>	stato di conservazione <u>Medio</u>
---	--	--

## Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Medio

## Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Filare	ailanto	3	Buono
Filare	tiiglio	14	Buono
<input type="checkbox"/> siepi			1
<input type="checkbox"/> aiuole			

## Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
Stradale	Medio

## Attrezzature

tipo	quantità
Cassonetto rifiuti	6
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta carta	5
Cestino rifiuti	1
Segnaletica	6

## Elementi di arredo

tipo	materiale	quantità	stato di conservazione
------	-----------	----------	------------------------


**Illuminazione**

tipo  
Palo stradale

quantità  
7

**Note**

slargo all'interno del tessuto produttivo. Le parti a verde sono in cattivo stato di manutenzione.



Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 16/09/05



# Spazio di uso pubblico

numero scheda  
0719J64\_006

località  
Olmo

localizzazione  
lungo via Pisana

CTR  
19J64

quota altimetrica  
37,5

**UTOE**

numero  
7 Tessuti incoerenti e aree di frangia

## Tipologia

Tipo num° posti macchina  
Giardino 0

## Caratteri planivolumetrici

Piano

## Usi

Pedonale

## Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Cattivo
Cemento	Cattivo
Autobloccanti	Buono
Manto erboso	Medio

## Barriere architettoniche

presenti

## Margine

tipo	stato di conservazione
Muro alto	Medio
Fronte edificato	Medio

## Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione Medio

## Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Cattivo
Cemento	Cattivo

## Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Gruppo	abete	5	Buono
Gruppo	prunus	5	Buono
Gruppo	quercia	1	Buono
Filare	pino	28	Buono
Filare	tiglio	13	Buono
Isolate	gelso	1	Buono

siepi

aiuole

## Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
Giardino	Buono

Stradale

Medio

**Attrezzature**

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Fermata autobus	1
Cassonetto rifiuti	1
Cassonetto rifiuti organici	1
Cestino rifiuti	8
Pannelli affissioni	1
Segnaletica	19
Altro	1
Playground	5

**Elementi di arredo**

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
chiosco		1	Buono
panchine	ferro	11	Medio

**Illuminazione**

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	9

**Note**



Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 13/09/05



# Spazio di uso pubblico

**numero scheda**  
0719J64\_007

**località**

**localizzazione**  
parcheggio via delle Nazioni Unite

**CTR**  
19J64

**quota altimetrica**  
36,8

**UTOE**

**numero**  
7

Tessuti consolidati prevalentemente produttivi

## Tipologia

Tipo	num° posti macchina
Parcheggio libero	0
Strada	0

## Caratteri planivolumetrici

Piano

## Usi

Misto

## Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Medio

## Barriere architettoniche

presenti

## Margine

tipo	stato di conservazione
Muro alto	Medio
Fronte vegetale	Medio
Cancellata in metallo	Medio

## Fronte edificato

continuità del perimetro      altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore      stato di conservazione Medio

## Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Medio

## Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Gruppo	tiiglio	7	Buono
Filare	pino	12	Buono

siepi      3

aiuole

## Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
Stradale	Medio
Parcheaacio	Medio

## Attrezzature

tipo	quantità
Cassonetto rifiuti	3
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta carta	2
Cestino rifiuti	2
Segnaletica	18

**Elementi di arredo**  
Altro 1  
tipo materiale quantità stato di conservazione

**Illuminazione**  
tipo quantità  
Lampione 2

**Note**

Lo spazio a parcheggio è riservato ai clienti dell'oleificio; i posti macchina risultano insufficienti. In generale tutta l'area è congestionata dal traffico pesante che non ha opportune spazi di sosta e di manovra.



Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 20/09/05



# Spazio di uso pubblico

**numero scheda**  
0719J64\_008

**località**  
san Giuliano a Se

**localizzazione**  
piazza davanti chiesa di San Giuliano a Settimo

**CTR**  
19J64

**quota altimetrica**  
36,2

**UTOE**

**numero**  
7 Tessuti storici

## Tipologia

*Tipo* num° posti macchina  
Piazza 0

## Caratteri planivolumetrici

Piano

## Usi

Pedonale

## Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Cemento	Buono
Manto erboso	Buono

## Barriere architettoniche

presenti

## Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte vegetale	Buono

## Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo <u>3 piani o inferiore</u>	<i>stato di conservazione</i> <u>Buono</u>
---	--	---

## Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono

## Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	cipresso	27	Buono

siepi 3

aiuole

## Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
-------------	-------------------------------

## Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cestino rifiuti	1

## Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
panchine	ferro	2	Buono

## Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Lampione	1

Note



Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 20/09/05



# Spazio di uso pubblico

**numero scheda**  
0719J64\_009

**località**

**localizzazione**  
parcheggio via del Botteghino

**CTR**  
19J64

**quota altimetrica**  
36,8

**UTOE**

**numero**  
7

Tessuti consolidati prevalentemente produttivi

## Tipologia

*Tipo* num° posti macchina  
Parcheggio libero 0

## Caratteri planivolumetrici

Piano

## Usi

Misto

## Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio
Autobloccanti	Medio
Manto erboso	Cattivo

## Barriere architettoniche

presenti

## Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Muro basso	Cattivo
Cancellata in metallo	Medio
Rete metallica	Cattivo

## Fronte edificato

continuità del perimetro    altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore    stato di conservazione Medio

## Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio

## Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	leccio	7	Buono
Filare	pino	8	Buono
Isolate	abete	3	Buono
Isolate	ciliegio	1	Buono

siepi 1

aiuole

## Categorie del verde


<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Stradale	Cattivo
Parcheaggio	Medio
Aree libere	Cattivo

<b>Attrezzature</b>	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cestino rifiuti	1
	Segnaletica	22
	Cabine impianti	1

<b>Elementi di arredo</b>	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
---------------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

<b>Illuminazione</b>	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	3

**Note** I posti macchina risultano insufficienti. In generale tutta l'area è congestionata dal traffico pesante che non ha opportune spazi di sosta e di manovra.



Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione

