

Spazio di uso pubblico

numero scheda 0819J56_001	località Badia a Settimo	localizzazione slargo su via delle Corti
-------------------------------------	------------------------------------	--

CTR 19J56	quota altimetrica 36,1	UTOE	numero 8	Tessuti storici
---------------------	----------------------------------	-------------	--------------------	-----------------

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Parcheggio libero	0
	Strada	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Misto
------------	-------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	Cattivo

Barriere architettoniche	<input checked="" type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	--

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte edificato	Medio

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo <u>3 piani o inferiore</u>	<i>stato di conservazione</i> <u>Buono</u>
-------------------------	---	--	---

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Cattivo

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
--------------------	------------------------------	----------------	-----------------	-------------------------------

siepi

aiuole

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
----------------------------	-------------	-------------------------------

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Segnaletica	3

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
---------------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	2

Note



Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 04/10/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J56_002

località
Badia a Settimo

localizzazione
slargo su via Boncinelli

CTR
19J56

quota altimetrica
36,1

UTOE

numero
8 Tessuti storici

Tipologia

Tipo	num° posti macchina
Parcheggio libero	0
Strada	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Cattivo

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo	stato di conservazione
Cancellata in metallo	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore stato di conservazione _____

Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Cattivo

Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
-----------------------	---------	----------	------------------------

siepi

aiuole

Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
------	------------------------

Attrezzature

tipo	quantità
Cassonetto rifiuti	1
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta carta	1
Cassonetto rifiuti organici	1
Cestino rifiuti	1
Segnaletica	4

Elementi di arredo

tipo	materiale	quantità	stato di conservazione
------	-----------	----------	------------------------

Illuminazione

tipo
Palo stradale

quantità

3

Note



Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 04/10/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J55_003

località
Badia a Settimo

localizzazione
piazza Vittorio Veneto

CTR
19J55

quota altimetrica
35,9

UTOE

numero
8 Tessuti storici

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Piazza 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Pietra	Buono
Manto erboso	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro *altezza media edifici per perimetro continuo*
3 piani o inferiore *stato di conservazione*
Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
-------------	-------------------------------

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	pino	5	Buono
Filare	platano	11	Buono
Filare	taglio	13	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Campana raccolta vetro	1
Cestino rifiuti	4
Pannelli affissioni	2
Segnaletica	12
Playground	1
Raccoglitore rifiuti speciali	1

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
panchina	pietra	2	Medio
panchine	ferro	18	Buono

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Lampione	5

Note



Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 13/10/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J55_004

località

localizzazione
parcheggio lungo via san Colombano

CTR
19J55

quota altimetrica

UTOE

numero
8 Tessuti storici

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Parcheggio libero 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Buono
Autobloccanti	Buono
Manto erboso	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo stato di conservazione

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione Buono

Pavimentazione del margine

tipo stato di conservazione
Asfalto Buono

Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Gruppo	abete	4	Buono
Gruppo	acero	5	Buono
Gruppo	olivo	1	Buono
Gruppo	palma	1	Buono
Gruppo	tuia	1	Buono
Filare	tiiglio	6	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

tipo stato di conservazione
Parcheaio Buono

Attrezzature

tipo	quantità
Cassonetto rifiuti	3
Campana raccolta vetro	2

Cassonetto rifiuti organici	1
Cestino rifiuti	1
Segnaletica	4
Cabine impianti	5
Idrante	1

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	5
Lampione	8

Note



Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 02/10/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J55_005

località

localizzazione
San Colombano

CTR
19J55

quota altimetrica
35,4

UTOE

numero
8

Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Giardino 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Pedonale

Pavimentazione

Pavimentazione Stato di conservazione
Cemento Buono
Autobloccanti Buono
Manto erboso Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo stato di conservazione
Rete metallica Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per stato di conservazione
perimetro continuo Buono
tra 4 e 6 piani

Pavimentazione del margine

tipo stato di conservazione
Autobloccanti Buono

Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Gruppo	acero	5	Buono
Gruppo	pino	2	Buono
Filare	figlio	3	Buono
Isolate	oleandro	1	Buono
Isolate	salice	1	Buono

siepi alloro 3

aiuole

Categorie del verde

tipo stato di conservazione
Giardino Buono

Attrezzature

tipo	quantità
Cestino rifiuti	1
Cabine impianti	1
Playground	4

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
panchina	ferro	4	Buono

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	4
Lampione	10

Note

La parte pavimentata in cemento è utilizzata come pista di pattinaggio



Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 08/11/2005

Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J63_006

località

localizzazione
via Barontini

CTR
19J63

quota altimetrica
35

UTOE

numero
8

Tipologia

Tipo	num° posti macchina
Parcheggio libero	0
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Buono
Autobloccanti	Buono
Manto erboso	Buono
Altro	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo	stato di conservazione
Cancellata in metallo	Buono
Rete metallica	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore stato di conservazione Buono

Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Buono
Autobloccanti	Buono

Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Gruppo	altro	1	Buono
Gruppo	cipresso	3	Buono
Gruppo	fico	1	Buono
Gruppo	gelso	1	Buono
Gruppo	noce	10	Buono
Gruppo	pero	7	Buono
Gruppo	prunus cerasifera	1	Buono
Filare	frassino	3	Buono
Filare	ippoacastano	16	Buono
Filare	pioppo	4	Buono
Filare	platano	5	Buono

Filare	tiglio	20	Buono
Isolate	acero	8	Buono

- siepi
- aiuole

Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
Giardino	Buono

Attrezzature

tipo	quantità
Cassonetto rifiuti	1
Campana raccolta vetro	1
Cestino rifiuti	4
Segnaletica	8
Cabine impianti	2
Fontanella	1
Playground	6


Elementi di arredo

tipo	materiale	quantità	stato di conservazione
panchine	legno	23	Buono
tavolo	legno	3	Buono

Illuminazione

tipo	quantità
Palo stradale	8
Lampione	22

Note





Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 08/11/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J55_007

località
Badia a Settimo

localizzazione
viale La Comune di Parigi via Gemmi via Borsellino

CTR
19J55

quota altimetrica
35,9

UTOE

numero
8 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	0
Strada	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Manto erboso	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte vegetale	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro *altezza media edifici per perimetro continuo*
3 piani o inferiore *stato di conservazione*
Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	mimosa	5	Buono
Filare	abete	2	Buono
Filare	acero	6	Buono
Filare	magnolia	3	Buono
Filare	oleandro	2	Buono
Filare	tiglio	50	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Stradale	Buono
Parcheagio	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Fermata autobus	2

Cestino rifiuti	5
Segnaletica	18
Cabine impianti	7

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
panchine	ferro	1	Buono
vasi e fiori	ceramica	2	Medio

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	14
Lampione	7

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 16/11/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J55_008

località

localizzazione
giardino pubblico via Gemmi (interno)

CTR
19J55

quota altimetrica
35,1

UTOE

numero Tessuti consolidati prevalentemente residenziali
8

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	0
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Pietra	Buono
Manto erboso	Buono
Altro	Buono
Playground	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte vegetale	Buono
Rete metallica	Cattivo

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Autobloccanti	Buono
Altro	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	cipresso	6	Buono
Gruppo	frassino	4	Buono
Gruppo	ippocastano	7	Buono
Gruppo	prunus cerasifera	20	Buono
Gruppo	figlio	4	Buono
Filare	acacia	1	Buono
Filare	acero	18	Buono
Filare	baqolaro	20	Buono
Filare	pioppo	4	Buono

Filare	prunus cerasifera	19	Buono
Filare	quercia	4	Buono
Isolate	tialio	1	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	siepi		3
<input type="checkbox"/>	aiuole		

Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
Giardino	Buono
Parcheaacio	Buono

Attrezzature

tipo	quantità
Cestino rifiuti	11
Segnaletica	12
Rastrelliere biciclette	3
Cabine impianti	1
Playground	7

Elementi di arredo

tipo	materiale	quantità	stato di conservazione
panchine	legno	38	Buono
vasi i fiori	ceramica	2	Buono

Illuminazione

tipo	quantità
Palo stradale	2
Lampione	46

Note

Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J56_009

località

localizzazione
parcheggio via Borsellino via Comune di Parigi

CTR
19J56

quota altimetrica
35,1

UTOE

numero
8 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Parcheggio libero 52

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Autobloccanti	Buono
Altro	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Altro	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	acero	6	Medio
Filare	albero di Giuda	12	Buono
Filare	tialio	6	Medio

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Stradale	Buono
Parcheaacio	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Fermata autobus	1
Cassonetto rifiuti	1
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta carta	1

Cassonetto rifiuti organici	1
Cestino rifiuti	1
Segnaletica	13
Cabine impianti	2

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
panchine	ferro	1	Medio
vasi e fiori	ceramica	2	Medio

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	7
Lampione	11

Note



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J56_010

località
Badia a Settimo

localizzazione
giardino e parcheggio su via Gemmi

CTR
19J56

quota altimetrica
35,1

UTOE

numero
8

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	0
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Manto erboso	Buono
Altro	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Buono
Fronte vegetale	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Altro	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	acero	30	Buono
Gruppo	ippocastano	12	Buono
Gruppo	ligustro	1	Buono
Gruppo	olivo	1	Buono
Gruppo	salice	1	Buono
Filare	acero	8	Buono
Filare	bagolaro	11	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono
Stradale	Buono
Parcheaio	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cassonetto rifiuti	2
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta carta	2
Cassonetto rifiuti organici	1
Cestino rifiuti	4
Segnaletica	21
Cabine impianti	8

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
vasi e fiori	ceramica	4	Buono

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	5
Lampione	6

Note

--

Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J64_011

località
Badia a Settimo

localizzazione
giardino in fondo a via Gemmi

CTR
19J56

quota altimetrica
35

UTOE

numero
8

Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Giardino 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Pietra	Buono
Manto erboso	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	acero	1	Buono
Gruppo	altro	2	Buono
Gruppo	bagolaro	3	Buono
Gruppo	frassino	3	Buono
Gruppo	leccio	3	Buono
Gruppo	magnolia	1	Buono
Gruppo	quercia	1	Buono
Gruppo	robinia	2	Buono
Gruppo	salice	14	Buono
Filare	cipresso	50	Buono
Filare	pioppo	21	Buono
Filare	tiglio	65	Buono
Isolate	catalpa	1	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cestino rifiuti	4
Segnaletica	6
Playground	6
Idrante	1

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
panchine	legno	16	Buono

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	1
Lampione	25

Note



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J55_012

località
Badia a Settimo

localizzazione
giardino lungo via degli Stagnacci (Sporting Arno)

CTR
19J55

quota altimetrica
35,4

UTOE

numero
8 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

Tipo
Giardino

num° posti macchina
0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Pedonale

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Ghiaia	Medio
Autobloccanti	Buono
Manto erboso	Buono
Playground	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Rete metallica	Medio

Fronte edificato

continuità del perimetro

<i>altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Ghiaia	Medio

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	bagolaro	6	Buono
Filare	figlio	6	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cestino rifiuti	1
Segnaletica	1
Playground	5

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
panchine	legno	8	Buono

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	5

Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 24/11/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J55_013

località

localizzazione
giardino lungo via La Comune di Parigi (interno)

CTR
19J55

quota altimetrica
35,5

UTOE

numero
8 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Giardino 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Buono
Cemento	Buono
Manto erboso	Buono
Altro	Medio

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo	stato di conservazione
Fronte vegetale	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione Buono

Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Buono
Cemento	Buono
Altro	Buono

Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Gruppo	acero	10	Buono
Gruppo	frassino	1	Buono
Gruppo	leccio	4	Buono
Gruppo	prunus	2	Buono
Gruppo	quercia	7	Buono
Gruppo	tiglio	14	Buono

siepi

2

aiuole

Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
Giardino	Buono

Attrezzature	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	
	Cestino rifiuti		6	
Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	panchine	ferro	13	Medio
Illuminazione	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	
	Lampione		28	

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 24/11/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J56_014

località

localizzazione

parcheggio con accesso da via della Chiesa

CTR
19J56

quota altimetrica
35,8

UTOE

numero
8

Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Parcheggio libero 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

Pavimentazione *Stato di conservazione*
Asfalto Medio
Manto erboso Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo *stato di conservazione*
Fronte vegetale Medio

Fronte edificato

continuità del perimetro *altezza media edifici per perimetro continuo* *stato di conservazione*
3 piani o inferiore Medio

Pavimentazione del margine

tipo *stato di conservazione*
Asfalto Medio

Vegetazione

tipo di distribuzione *essenza* *quantità* *stato di conservazione*
Filare frassino 1 Buono
Filare oleandro 2 Buono
Filare tuia 2 Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

tipo *stato di conservazione*
Stradale Medio
Parcheaio Medio

Attrezzature

tipo *quantità*
Cestino rifiuti 3
Segnaletica 2
Rastrelliere biciclette 2

Elementi di arredo

tipo *materiale* *quantità* *stato di conservazione*

illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	4
	Lampione	2

Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 24/11/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J56_015

località
Badia a Settimo

localizzazione
tra via La Comune di Parigi e via del Botteghino

CTR
19J56

quota altimetrica
35,4

UTOE

numero 8 Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediam

Tipologia

Tipo	num° posti macchina
Parcheggio libero	0
Strada	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Buono
Autobloccanti	Buono
Manto erboso	Medio

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo	stato di conservazione
Cancellata in metallo	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore stato di conservazione Buono

Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Buono

Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Isolate	acero	1	Buono

siepi 2

aiuole

Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
Stradale	Medio
Parcheaio	Medio

Attrezzature

tipo	quantità
Fermata autobus	1
Segnaletica	11

Elementi di arredo

tipo	materiale	quantità	stato di conservazione
panchine	ferro	1	Buono

illuminazione

tipo
Palo stradale

quantità

3

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 24/11/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J56_016

località

localizzazione

percorso via Comune di Parigi e via della Chiesa

CTR

19J56

quota altimetrica

35,4

UTOE

numero

8

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Giardino 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

Pavimentazione Stato di conservazione
Cemento Medio
Manto erboso Medio

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo stato di conservazione
Cancellata in metallo Medio
Staccionata Medio

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per
perimetro continuo stato di conservazione
3 piani o inferiore Buono

Pavimentazione del margine

tipo stato di conservazione
Asfalto Medio
Cemento Medio

Vegetazione

tipo di distribuzione essenza quantità stato di conservazione
Filare tiiglio 3 Buono
Isolate acero 1 Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

tipo stato di conservazione
Giardino Medio

Attrezzature

tipo quantità
Cestino rifiuti 1

Elementi di arredo

tipo materiale quantità stato di conservazione
panchine ferro 2 Medio

Illuminazione

tipo
Lampione

quantità

9

Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 24/11/2005



Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cassonetto rifiuti	3
	Campana raccolta vetro	2
	Cassonetto raccolta carta	1
	Cassonetto rifiuti organici	1
	Cestino rifiuti	1
	Segnaletica	6
	Cabine impianti	1

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
---------------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	6

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 24/11/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J55_018

località
Badia a Settimo

localizzazione
tra via La Comune di Parigi e vie della Chiesa

CTR
19J55

quota altimetrica
35,5

UTOE

numero
8 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Piazza 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Pietra	Buono
Manto erboso	Buono
Altro	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Pietra	Buono
Altro	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	albero di giuda	18	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Stradale	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cestino rifiuti	7
Segnaletica	2
Rastrelliere biciclette	2
Altro	5

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
panchine	legno	9	Buono

Illuminazione

tipo
Lampione

quantità
10

Note

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 23/11/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J55_019

località
Badia a Settimo

localizzazione
via san Colombano e via Gemmi

CTR
19J55

quota altimetrica
35,6

UTOE

numero
8

Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediam

Tipologia

Tipo	num° posti macchina
Parcheggio libero	0
Strada	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Medio
Manto erboso	Medio

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo	stato di conservazione
Rete metallica	Medio

Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo <u>3 piani o inferiore</u>	stato di conservazione <u>Medio</u>
---	--	--

Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Medio

Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Isolate	abete	2	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
Stradale	Medio

Attrezzature

tipo	quantità
Fermata autobus	2
Cassonetto rifiuti	2
Campana raccolta vetro	3
Cassonetto raccolta carta	1
Cestino rifiuti	3
Segnaletica	5
Cabine impianti	1
Altro	13
Raccoltore rifiuti speciali	1

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
monumento ai cad	pietra	1	Buono

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	7

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 24/11/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J55_020

località
Badia a Settimo

localizzazione
via di Porto

CTR
19J55

quota altimetrica
35

UTOE

numero
8

Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediam

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	0
Strada	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Autobloccanti	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Rete metallica	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore stato di conservazione Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Autobloccanti	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	cipresso	8	Buono
Filare	quercia	8	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Stradale	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Fermata autobus	1
Cassonetto rifiuti	1
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta carta	1
Cassonetto rifiuti organici	1
Segnaletica	20

Elementi di arredo

tipo *materiale* *quantità* *stato di conservazione*

Illuminazione

tipo *quantità*
Palo stradale 10

Note

Parcheggio inserito all'interno del progetto della II variante

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 24/11/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0819J55_021

località
Badia a Settimo

localizzazione
parcheggio via Gemmi e giardini "privati"

CTR
19J55

quota altimetrica
35,6

UTOE

numero
8 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Parcheggio libero 85

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Manto erboso	Medio

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Fronte edificato	Buono
Rete metallica	Medio

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo tra 4 e 6 piani stato di conservazione Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Gruppo	abete	7	Buono
Gruppo	albicocco	1	Buono
Gruppo	catalpa	1	Buono
Gruppo	ciliegio	2	Buono
Gruppo	diospero	1	Buono
Gruppo	leccio	1	Buono
Gruppo	ligustro	7	Buono
Gruppo	mandorlo	1	Buono
Gruppo	melo	2	Buono
Gruppo	mimosa	3	Buono
Gruppo	oleandro	8	Buono
Gruppo	olivo	6	Buono
Gruppo	quercia	2	Buono
Gruppo	salice	4	Buono
Gruppo	tiglio	13	Buono

Filare	prunus	6	Buono
Filare	figlio	33	Buono
Isolate	pino	2	Buono
Isolate	pioppo	1	Buono

- siepi
- aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Buono
Stradale	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Fermata autobus	1
Cassonetto rifiuti	2
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta carta	1
Cassonetto rifiuti organici	1
Cestino rifiuti	4
Segnaletica	10
Rastrelliere biciclette	1
Cabine impianti	9
Idrante	1

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	7
Lampione	14

Note



Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 23/11/2005

