

Spazio di uso pubblico

numero scheda
0919J64_001

località
san Giuliano a Se

localizzazione
parcheggio via della Pieve

CTR
19J64

quota altimetrica
35,8

UTOE

numero
9

Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediam

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	0
Strada	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Manto erboso	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Cancellata in metallo	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro *altezza media edifici per perimetro continuo*
3 piani o inferiore *stato di conservazione*
Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	bagolaro	15	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Stradale	Buono
Parcheaio	Buono

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Fermata autobus	1
Cassonetto rifiuti	1
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta carta	1
Segnaletica	4
Cabine impianti	1

Elementi di arredo

tipo

materiale

quantità

stato di conservazione

Illuminazione


tipo

Palo stradale

quantità

6

Note



Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 20/09/05



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0919J63_002

località

localizzazione
largo su via di Castelpulci

CTR
19J63

quota altimetrica
35,8

UTOE

numero
9 Tessuti storici

Tipologia

Tipo	num° posti macchina
Parcheggio libero	0
Strada	0

Caratteri planivolumetrici

Usi

Misto

Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Medio

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo	stato di conservazione
Fronte edificato	Medio

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore stato di conservazione Medio

Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Medio

Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Isolate	abete	1	Medio
Isolate	cipresso	1	Cattivo

siepi

aiuole

Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
------	------------------------

Attrezzature

tipo	quantità
Cassetta postale	1
Segnaletica	4

Elementi di arredo

tipo	materiale	quantità	stato di conservazione
panchine	ferro	2	Medio

Illuminazione

tipo	quantità
Palo stradale	4

Note



Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 14/10/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0919J63_003	località	localizzazione giardino lungo via Pisana		
CTR 19J63	quota altimetrica 35,2	UTOE	numero 9	Aree di recupero e riqualificazione ambientale

Tipologia *Tipo* *num° posti macchina*
Giardino 0

Caratteri planivolumetrici Pendio leggero

Usi Pedonale

Pavimentazione *Pavimentazione* *Stato di conservazione*
Pietra Medio
Manto erboso Buono

Barriere architettoniche presenti

Margine *tipo* *stato di conservazione*
Cancellata in metallo Buono

Fronte edificato continuità del perimetro *altezza media edifici per perimetro continuo* *stato di conservazione*
3 piani o inferiore Medio

Pavimentazione del margine *tipo* *stato di conservazione*
Asfalto Buono

Vegetazione *tipo di distribuzione* *essenza* *quantità* *stato di conservazione*
Gruppo acero 8 Buono
Gruppo mimosa 3 Buono
Gruppo prunus 10 Buono
Filare pino 16 Buono

siepi 2

aiuole

Categorie del verde *tipo* *stato di conservazione*
Giardino Medio

Attrezzature *tipo* *quantità*
Cestino rifiuti 6
Segnaletica 4

Elementi di arredo *tipo* *materiale* *quantità* *stato di conservazione*
fontana pietra 1 Medio
panchine legno 12 Buono

illuminazione	tipo	quantità
	Palo stradale	4
	Lampione	17

Note



Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 14/10/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0919J63_004	località	localizzazione giardino tra via Pisana e via don Milani
-------------------------------------	-----------------	---

CTR 19J63	quota altimetrica 36	UTOE	numero 9	Tessuti storici
---------------------	--------------------------------	-------------	--------------------	-----------------

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Giardino	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Misto
------------	-------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio
	Manto erboso	Buono

Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	-----------------------------------

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Fronte vegetale	Cattivo
	Staccionata	Buono

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo <u>3 piani o inferiore</u>	<i>stato di conservazione</i> <u>Buono</u>
-------------------------	---	---	---

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Asfalto	Medio

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Filare	pino	25	Buono
	Isolate	tiglio	1	Buono
	<input checked="" type="checkbox"/> siepi			1
	<input type="checkbox"/> aiuole			

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Giardino	Medio
	Stradale	Medio

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cabina telefonica	1
	Fermata autobus	2
	Cassonetto rifiuti	2
	Campana raccolta vetro	1
	Cassonetto rifiuti organici	2
	Cestino rifiuti	2
	Pannelli affissioni	2

	Segnaletica		13	
	Cabine impianti		3	
Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	panchine	ferro	3	Medio
Illuminazione	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	
	Palo stradale		5	
	Lampione		3	

Note



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0919J63_005

località

localizzazione
giardino tra via Gozzoli e via Barontini

CTR
19J63

quota altimetrica
35,8

UTOE

numero Tessuti consolidati prevalentemente produttivi
9

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Giardino 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Pedonale

Pavimentazione

Pavimentazione *Stato di conservazione*
Asfalto Medio
Manto erboso Medio

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo *stato di conservazione*
Fronte vegetale Buono
Cancellata in metallo Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro *altezza media edifici per perimetro continuo* *stato di conservazione*
3 piani o inferiore Medio

Pavimentazione del margine

tipo *stato di conservazione*
Asfalto Medio

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	ailanto	5	Buono
Filare	bagolaro	7	Buono
Filare	citrus	1	Buono
Filare	leccio	1	Buono
Filare	magnolia	1	Buono
Filare	pino	19	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

tipo *stato di conservazione*
Giardino Medio

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cestino rifiuti	2
Segnaletica	3
Cabine impianti	3

	Playground		2	
Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	panchine	ferro	9	Buono
Illuminazione	<i>tipo</i>		<i>quantità</i>	
	Palo stradale		2	

Note



Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 19/10/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0919J63_006	località	localizzazione parcheggio via Barontini		
CTR 19J63	quota altimetrica 36,1	UTOE	numero 9	Tessuti consolidati prevalentemente produttivi

Tipologia

<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
Parcheggio libero	0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Medio
Manto erboso	Medio

Barriere architettoniche

<input type="checkbox"/> presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Cancellata in metallo	Buono

Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo <u>3 piani o inferiore</u>	<i>stato di conservazione</i> <u>Medio</u>
---	--	---

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
-------------	-------------------------------

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	leccio	7	Medio
Filare	pino	9	Medio

- siepi
- aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Medio

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Fermata autobus	1
Cassonetto rifiuti	3
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta carta	1
Cassonetto rifiuti organici	1
Cestino rifiuti	1
Segnaletica	5
Cabine impianti	1

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
chiosco		1	Buono

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	2
Lampione	2

Note



Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 19/10/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0919J63_007

località

localizzazione
parcheggio via Barontini

CTR
19J63

quota altimetrica
35,5

UTOE

numero Tessuti consolidati prevalentemente produttivi
9

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Parcheggio libero 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo *stato di conservazione*
Cancellata in metallo Buono
Rete metallica Medio

Fronte edificato

continuità del perimetro *altezza media edifici per perimetro continuo* *stato di conservazione*
3 piani o inferiore Buono

Pavimentazione del margine

tipo *stato di conservazione*
Asfalto Buono
Autobloccanti Buono

Vegetazione

tipo di distribuzione *essenza* *quantità* *stato di conservazione*

siepi

aiuole

Categorie del verde

tipo *stato di conservazione*

Attrezzature

tipo *quantità*
Segnaletica 1
Cabine impianti 1
Idrante 1

Elementi di arredo

tipo *materiale* *quantità* *stato di conservazione*

Illuminazione

tipo *quantità*

Note



Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 19/10/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0919J63_008

località

localizzazione
parco magazzini coop, area Stagnacci

CTR
19J63

quota altimetrica
34,5

UTOE

numero
9 Aree di recupero e riqualificazione ambientale

Tipologia

Tipo	num° posti macchina
Parcheggio libero	0
Giardino	0

Caratteri planivolumetrici

Ondulato

Usi

Misto

Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Medio
Autobloccanti	Buono
Manto erboso	Cattivo
Conglomerato	Cattivo

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo	stato di conservazione
Cancellata in metallo	Medio

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore stato di conservazione Medio

Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Medio

Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Gruppo	acero	81	Buono
Gruppo	acero	10	Buono
Gruppo	altro	127	Medio
Gruppo	ciliegio	3	Buono
Gruppo	fico	1	Buono
Gruppo	magnolia	1	Buono
Gruppo	quercia	27	Buono
Gruppo	tiglio	11	Buono
Gruppo	tiglio	1	Buono
Filare	ailanto	6	Buono
Filare	cipresso	8	Buono
Filare	pioppo	5	Buono
Filare	prunus cerasifera	10	Buono

Filare salice 81 Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Giardino	Cattivo
Parcheaagio	Medio

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Fermata autobus	1
Cassonetto rifiuti	9
Cassonetto raccolta carta	5
Cassonetto rifiuti organici	21
Cassonetto rifiuti organici	1
Segnaletica	42
Cabine impianti	6
Altro	6
Fontanella	1

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
chiosco		1	Medio
panchine	legno	28	Buono
tavolo	legno	3	Buono

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	35
Lampione	47

Note

Le alberature sono in cattive condizioni. Presenti nel parco uno stagno e vari fossetti irrigui in cattive condizioni.

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 25/10/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0919J63_009

località

localizzazione
parcheggio davanti Coop

CTR
19J63

quota altimetrica
34,8

UTOE

numero
9

Tessuti consolidati prevalentemente produttivi

Tipologia

Tipo *num° posti macchina*
Parcheggio libero 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Autobloccanti	Buono
Manto erboso	Medio

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Cancellata in metallo	Medio

Fronte edificato

<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	altezza media edifici per perimetro continuo <u>3 piani o inferiore</u>	<i>stato di conservazione</i> <u>Medio</u>
---	--	---

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
<input checked="" type="checkbox"/> siepi	alloro	2	
<input type="checkbox"/> aiuole			

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Stradale	Medio
Parcheaio	Medio

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Segnaletica	18
Altro	1

Elementi di arredo

<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>

Illuminazione

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Palo stradale	16

Note

--

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 25/10/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0919J63_010

località

localizzazione
via Gozzoli interno

CTR
19J63

quota altimetrica
34,9

UTOE

numero
9

Tessuti consolidati prevalentemente produttivi

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Parcheggio libero 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

Pavimentazione	Stato di conservazione
Asfalto	Buono
Autobloccanti	Buono
Manto erboso	Buono

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo	stato di conservazione
Rete metallica	Medio

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore stato di conservazione Medio

Pavimentazione del margine

tipo	stato di conservazione
Asfalto	Buono

Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Isolate	frassino	14	Buono
Isolate	mimosa	1	Buono
Isolate	noce	1	Buono

siepi

aiuole

Categorie del verde

tipo	stato di conservazione
Parcheaacio	Medio

Attrezzature

tipo	quantità
Cassonetto rifiuti	2
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta carta	2
Segnaletica	3
Cabine impianti	2
Altro	1

Elementi di arredo

tipo *materiale* *quantità* *stato di conservazione*

Illuminazione

tipo *quantità*
Palo stradale 5

Note

Il parcheggio è privato

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 14/11/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda 0919J63_011	località	localizzazione via Gozzoli	
CTR 19J63	quota altimetrica 35,3	UTOE 9	numero Tessuti consolidati prevalentemente produttivi

Tipologia	<i>Tipo</i>	<i>num° posti macchina</i>
	Parcheggio libero	0

Caratteri planivolumetrici	Piano
-----------------------------------	-------

Usi	Misto
------------	-------

Pavimentazione	<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
	Ghiaia	Cattivo
	Manto erboso	Cattivo

Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> presenti
---------------------------------	-----------------------------------

Margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Rete metallica	Cattivo

Fronte edificato	<input type="checkbox"/> continuità del perimetro	<i>altezza media edifici per perimetro continuo</i> <u>3 piani o inferiore</u>	<i>stato di conservazione</i> <u>Medio</u>
-------------------------	---	---	---

Pavimentazione del margine	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Manto erboso	Cattivo

Vegetazione	<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Gruppo	altro	90	Cattivo
	Isolate	acero	2	Cattivo
	Isolate	leccio	2	Cattivo

<input checked="" type="checkbox"/> siepi	1
<input type="checkbox"/> aiuole	

Categorie del verde	<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
	Aree libere	Cattivo

Attrezzature	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Cassonetto rifiuti	7
	Cassonetto raccolta carta	4
	Segnaletica	10

Elementi di arredo	<i>tipo</i>	<i>materiale</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
---------------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------------------

illuminazione	<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
	Palo stradale	5
	Lampione	1

Note

L'area pavimentata con ghiaia è utilizzata come parcheggio. Sebbene l'intera area sia recintata è possibile l'accesso. Le parti a verde sono inaccessibili a causa della vegetazione ed in cattivo stato di manutenzione.

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 14/11/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0919J63_012

località

localizzazione
via Milani

CTR
19J63

quota altimetrica

UTOE

numero
9

Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Giardino 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Pedonale

Pavimentazione

Pavimentazione Stato di conservazione
Terra battuta Medio
Manto erboso Medio

Barriere architettoniche

presenti

Margine

tipo stato di conservazione
Fronte vegetale Medio
Rete metallica Medio

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per
perimetro continuo stato di conservazione
3 piani o inferiore Medio

Pavimentazione del margine

tipo stato di conservazione
Terra battuta Medio

Vegetazione

tipo di distribuzione	essenza	quantità	stato di conservazione
Isolate	abete	1	Buono
Isolate	catalpa	1	Buono
Isolate	cipresso	3	Buono
Isolate	magnolia	1	Buono
Isolate	pino	5	Buono
Isolate	robinia	1	Buono

siepi 2

aiuole

Categorie del verde

tipo stato di conservazione
Giardino Medio

Attrezzature

tipo quantità

Elementi di arredo

tipo *materiale* *quantità* *stato di conservazione*

Illuminazione

tipo *quantità*
Lampione 3

Note

Rilevatore Francesca Masi

data di rilevazione 14/11/2005



Spazio di uso pubblico

numero scheda
0919J63_013

località
Alberaccio

localizzazione
via Pisana

CTR
19J63

quota altimetrica
34,7

UTOE

numero
9

Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

Tipologia

Tipo num° posti macchina
Parcheggio libero 0

Caratteri planivolumetrici

Piano

Usi

Misto

Pavimentazione

<i>Pavimentazione</i>	<i>Stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono
Autobloccanti	Cattivo
Manto erboso	Cattivo

Barriere architettoniche

presenti

Margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Rete metallica	Medio
Staccionata	Buono

Fronte edificato

continuità del perimetro altezza media edifici per perimetro continuo 3 piani o inferiore stato di conservazione Buono

Pavimentazione del margine

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Asfalto	Buono

Vegetazione

<i>tipo di distribuzione</i>	<i>essenza</i>	<i>quantità</i>	<i>stato di conservazione</i>
Filare	frassino	21	Medio
Isolate	robinia	2	Medio

siepi

aiuole

Categorie del verde

<i>tipo</i>	<i>stato di conservazione</i>
Parcheaacio	Medio

Attrezzature

<i>tipo</i>	<i>quantità</i>
Cassonetto rifiuti	2
Campana raccolta vetro	1
Cassonetto raccolta carta	1
Cassonetto rifiuti organici	1
Segnaletica	7
Altro	1

Elementi di arredo

tipo *materiale* *quantità* *stato di conservazione*

Illuminazione

tipo *quantità*
Palo stradale 4

Note

Il parcheggio è usato soprattutto come zona di sosta più o meno permanente per camper

Rilevatore Serena Barlacchi

data di rilevazione 14/11/2005

